# РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/476 НА КОМИСИЯТА

**от 11 февруари 2025 година**

**за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на искане от Нидерландия да не прилага определени изисквания относно нивото на външното звуково налягане на звуковите алармени сигнали, определени в Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията**

*(нотифицирано под номер C(2025) 789)*

**(само текстът на нидерландски език е автентичен)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ([1]), и по-специално член 7, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 7, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/797, на 18 април 2024 г. Нидерландия подаде до Комисията искане да не прилага точка 4.2.2.3.2, параграф 12 от приложението към Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията ([2]) по отношение на изискването относно нивото на външното звуково налягане на звуковите алармени сигнали за външни врати в проекта за модернизиране на някои возила, които са част от влаковия парк VIRM4.

(2) В точка 4.2.2.3.2, параграф 12 от приложението към Регламент (ЕС) № 1300/2014 се определят изискванията, свързани със звуковите сигнали за врати за пътници за външните врати, т.е. сигналите за отваряне на вратите, затваряне на вратите и намиране на вратите). От допълнение Е към посоченото правило обаче следва, че прилагането на изискванията за осигуряване на сигнали за отваряне и затваряне на вратите е задължително само когато системата за управление на вратите е обновена или модернизирана.

(3) Проектът, посочен в искането, се отнася до модернизирането на някои возила от влаковия парк VIRM4, който се състои от тип междурегионални електрически моторвагонни двуетажни влакове, експлоатирани в Нидерландия. Обхватът на проекта не включва обновяването или модернизирането на системата за управление на вратите и следователно прилагането на изискването, посочено в точка 4.2.2.3.2, параграф 12 от приложението към Регламент (ЕС) № 1300/2014, не е задължително.

(4) Въпреки това, за да се подобри достъпността на влаковия парк VIRM4, Нидерландия възнамерява да прилага звукови алармени сигнали за вратите за пътници, които са идентични със сигналите, които вече са въведени в останалата част от поредицата от влакови паркове, а именно влаковите паркове VIRMm1 и VIRMm2. Тези звукови алармени сигнали няма да отговарят напълно на техническите спецификации за нивото на външното звуково налягане, определени в допълнение Ж към Регламент (ЕС) № 1300/2014, които са задължителни, когато се използват звукови алармени сигнали.

(5) Съгласно документите, представени от Нидерландия, спазването на изискваното ниво на външно звуково налягане за влаковия парк VIRM4 би довело до допълнителни разходи от приблизително 1 500 000 EUR, включително поддръжка и минимален запас от резервни части.

(6) Освен това пълното спазване на спецификацията за сигнала за отваряне и затваряне на вратите, както е определена в допълнение Ж към Регламент (ЕС) № 1300/2014, за влаковия паркVIRM4 би довело до несъответствие с влаковите паркове VIRMm1 и VIRMm2. Това би довело до допълнителни разходи за поддръжка. В същото време разходите, свързани с пълното спазване на спецификацията, както е определена в допълнение Ж към Регламент (ЕС) № 1300/2014, за целия влаков парк (VIRMm1, VIRMm2/3 и VIRM4) ще възлизат на допълнителни разходи в размер на 4 500 000 EUR, включително минимален запас от резервни части и неналичност на подвижния състав за периода на модернизация и поддръжка.

([1]) ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.

([2]) Регламент (ЕС) № 1300/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 110, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1300).

(7) Групите потребители, с които Нидерландия се консултира, считат, че оборудването на влаковия парк VIRM4 със звукови алармени сигнали представлява подобрение, въпреки че нивата на външното звуково налягане не биха достигнали нивата, посочени в допълнение Ж към Регламент (ЕС) № 1300/2014.

(8) Като алтернатива Нидерландия предлага да се въведат неадаптивни устройства за звукови алармени сигнали, осигуряващи ниво на външно звуково налягане от 65 dB $LA_{eq,T}$ (+ 5 dB/-4 dB), което е малко по-ниско от 70 dB (+ 6 dB/-0 dB), както е определено в допълнение Ж към Регламент (ЕС) № 1300/2014.

(9) В случай на бъдещ проект, включващ обновяване или модернизиране на системата за управление на вратите, точка 4.2.2.3.2, параграф 12 от приложението към Регламент (ЕС) № 1300/2014 ще се прилага. Това включва по-специално нивото на външното звуково налягане, определено в допълнение Ж към посочения регламент.

(10) Освен това неприлагането ще бъде строго ограничено до отделните возила от влаковия парк VIRM4, обхванати от искането на Нидерландия. За да се избегне необходимостта от ново решение, на Нидерландия следва да бъде разрешено да променя точните идентификационни номера на тези возила, като информира Комисията за това. Ако бъде направена такава промяна, Комисията следва да бъде уведомена незабавно за нея.

(11) Въз основа на обосновката за искането, предоставена от Нидерландия, и предложените алтернативни разпоредби условията, посочени в член 7, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/797, може да се считат за изпълнени за проекта за модернизиране на влаковия парк VIRM4. Поради това искането на Нидерландия следва да бъде прието.

(12) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета по член 51, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

*Член 1*

Искането на Нидерландия за неприлагане на точка 4.2.2.3.2, параграф 12 от приложението към Регламент (ЕС) № 1300/2014 по отношение на изискваното ниво на външното звуково налягане на звуковите алармени сигнали за външни врати се приема за возилата, изброени в приложението към настоящото решение.

Нидерландия уведомява незабавно Комисията за всички промени в идентификаторите на возилата, изброени в приложението.

*Член 2*

Адресат на настоящото решение е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 11 февруари 2025 година.

*За Комисията*
Apostolos TZITZIKOSTAS
*Член на Комисията*

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

| Тип возило | Номер на неделимия влаков състав | Номер на возилото (EVN) |
|---|---|---|
| VIRM 4-IV | 9547 | 948449212596 |
| VIRM 4-IV | 9547 | 948449212604 |
| VIRM 4-IV | 9547 | 948449251479 |
| VIRM 4-IV | 9547 | 948449151281 |
| VIRM 4-IV | 9548 | 948449212612 |
| VIRM 4-IV | 9548 | 948449212620 |
| VIRM 4-IV | 9548 | 948449251487 |
| VIRM 4-IV | 9548 | 948449151299 |
| VIRM 4-IV | 9549 | 948449212638 |
| VIRM 4-IV | 9549 | 948449212646 |
| VIRM 4-IV | 9549 | 948449251495 |
| VIRM 4-IV | 9549 | 948449151307 |
| VIRM 4-IV | 9550 | 948449212653 |
| VIRM 4-IV | 9550 | 948449212661 |
| VIRM 4-IV | 9550 | 948449251503 |
| VIRM 4-IV | 9550 | 948449151315 |
| VIRM 4-IV | 9551 | 948449212679 |
| VIRM 4-IV | 9551 | 948449212687 |
| VIRM 4-IV | 9551 | 948449251511 |
| VIRM 4-IV | 9551 | 948449151323 |
| VIRM 4-IV | 9552 | 948449212695 |
| VIRM 4-IV | 9552 | 948449212703 |
| VIRM 4-IV | 9552 | 948449251529 |
| VIRM 4-IV | 9552 | 948449151331 |
| VIRM 4-IV | 9553 | 948449212711 |
| VIRM 4-IV | 9553 | 948449212729 |
| VIRM 4-IV | 9553 | 948449251537 |
| VIRM 4-IV | 9553 | 948449151349 |
| VIRM 4-IV | 9554 | 948449212737 |
| VIRM 4-IV | 9554 | 948449212745 |
| VIRM 4-IV | 9554 | 948449251545 |
| VIRM 4-IV | 9554 | 948449151356 |
| VIRM 4-IV | 9555 | 948449212752 |
| VIRM 4-IV | 9555 | 948449212760 |
| VIRM 4-IV | 9555 | 948449251552 |
| VIRM 4-IV | 9555 | 948449151364 |

| Тип возило | Номер на неделимия влаков състав | Номер на возилото (EVN) |
|---|---|---|
| VIRM 4-IV | 9556 | 948449212778 |
| VIRM 4-IV | 9556 | 948449212786 |
| VIRM 4-IV | 9556 | 948449251560 |
| VIRM 4-IV | 9556 | 948449151372 |
| VIRM 4-IV | 9557 | 948449212794 |
| VIRM 4-IV | 9557 | 948449212802 |
| VIRM 4-IV | 9557 | 948449251578 |
| VIRM 4-IV | 9557 | 948449151380 |
| VIRM 4-IV | 9558 | 948449212810 |
| VIRM 4-IV | 9558 | 948449212828 |
| VIRM 4-IV | 9558 | 948449251586 |
| VIRM 4-IV | 9558 | 948449151398 |
| VIRM 4-IV | 9559 | 948449212836 |
| VIRM 4-IV | 9559 | 948449212844 |
| VIRM 4-IV | 9559 | 948449251594 |
| VIRM 4-IV | 9559 | 948449151406 |
| VIRM 4-IV | 9560 | 948449212851 |
| VIRM 4-IV | 9560 | 948449212869 |
| VIRM 4-IV | 9560 | 948449251602 |
| VIRM 4-IV | 9560 | 948449151414 |
| VIRM 4-IV | 9561 | 948449212877 |
| VIRM 4-IV | 9561 | 948449212885 |
| VIRM 4-IV | 9561 | 948449251610 |
| VIRM 4-IV | 9561 | 948449151422 |
| VIRM 4-IV | 9562 | 948449212893 |
| VIRM 4-IV | 9562 | 948449212901 |
| VIRM 4-IV | 9562 | 948449251628 |
| VIRM 4-IV | 9562 | 948449151430 |
| VIRM 4-IV | 9563 | 948449212919 |
| VIRM 4-IV | 9563 | 948449212927 |
| VIRM 4-IV | 9563 | 948449251636 |
| VIRM 4-IV | 9563 | 948449151448 |
| VIRM 4-IV | 9564 | 948449212935 |
| VIRM 4-IV | 9564 | 948449212943 |
| VIRM 4-IV | 9564 | 948449251644 |
| VIRM 4-IV | 9564 | 948449151455 |
| VIRM 4-IV | 9565 | 948449212950 |

| Тип возило | Номер на неделимия влаков състав | Номер на возилото (EVN) |
|---|---|---|
| VIRM 4-IV | 9565 | 948449212968 |
| VIRM 4-IV | 9565 | 948449251651 |
| VIRM 4-IV | 9565 | 948449151463 |
| VIRM 4-IV | 9566 | 948449212976 |
| VIRM 4-IV | 9566 | 948449212984 |
| VIRM 4-IV | 9566 | 948449251669 |
| VIRM 4-IV | 9566 | 948449151471 |
| VIRM 4-IV | 9567 | 948449212992 |
| VIRM 4-IV | 9567 | 948449213008 |
| VIRM 4-IV | 9567 | 948449251677 |
| VIRM 4-IV | 9567 | 948449151489 |
| VIRM 4-IV | 9568 | 948449213016 |
| VIRM 4-IV | 9568 | 948449213024 |
| VIRM 4-IV | 9568 | 948449251685 |
| VIRM 4-IV | 9568 | 948449151497 |
| VIRM 4-IV | 9569 | 948449213032 |
| VIRM 4-IV | 9569 | 948449213040 |
| VIRM 4-IV | 9569 | 948449251693 |
| VIRM 4-IV | 9569 | 948449151505 |
| VIRM 4-IV | 9570 | 948449213057 |
| VIRM 4-IV | 9570 | 948449213065 |
| VIRM 4-IV | 9570 | 948449251701 |
| VIRM 4-IV | 9570 | 948449151513 |
| VIRM 4-IV | 9571 | 948449213073 |
| VIRM 4-IV | 9571 | 948449213081 |
| VIRM 4-IV | 9571 | 948449251719 |
| VIRM 4-IV | 9571 | 948449151521 |
| VIRM 4-IV | 9572 | 948449213099 |
| VIRM 4-IV | 9572 | 948449213107 |
| VIRM 4-IV | 9572 | 948449251727 |
| VIRM 4-IV | 9572 | 948449151539 |
| VIRM 4-IV | 9573 | 948449213115 |
| VIRM 4-IV | 9573 | 948449213123 |
| VIRM 4-IV | 9573 | 948449251735 |
| VIRM 4-IV | 9573 | 948449151547 |
| VIRM 4-IV | 9574 | 948449213131 |
| VIRM 4-IV | 9574 | 948449213149 |

| Тип возило | Номер на неделимия влаков състав | Номер на возилото (EVN) |
|---|---|---|
| VIRM 4-IV | 9574 | 948449251743 |
| VIRM 4-IV | 9574 | 948449151554 |
| VIRM 4-IV | 9575 | 948449213156 |
| VIRM 4-IV | 9575 | 948449213164 |
| VIRM 4-IV | 9575 | 948449251750 |
| VIRM 4-IV | 9575 | 948449151562 |
| VIRM 4-IV | 9576 | 948449213172 |
| VIRM 4-IV | 9576 | 948449213180 |
| VIRM 4-IV | 9576 | 948449251768 |
| VIRM 4-IV | 9576 | 948449151570 |
| VIRM 4-IV | 9577 | 948449213198 |
| VIRM 4-IV | 9577 | 948449213206 |
| VIRM 4-IV | 9577 | 948449251776 |
| VIRM 4-IV | 9577 | 948449151588 |
| VIRM 4-IV | 9578 | 948449213222 |
| VIRM 4-IV | 9578 | 948449251784 |
| VIRM 4-IV | 9578 | 948449151596 |
| VIRM 4-IV | 9578 | 948449213610 |
| VIRM 4-IV | 9579 | 948449213230 |
| VIRM 4-IV | 9579 | 948449213248 |
| VIRM 4-IV | 9579 | 948449251792 |
| VIRM 4-IV | 9579 | 948449151604 |
| VIRM 4-IV | 9580 | 948449213255 |
| VIRM 4-IV | 9580 | 948449213263 |
| VIRM 4-IV | 9580 | 948449251800 |
| VIRM 4-IV | 9580 | 948449151612 |
| VIRM 4-IV | 9581 | 948449213271 |
| VIRM 4-IV | 9581 | 948449213289 |
| VIRM 4-IV | 9581 | 948449251818 |
| VIRM 4-IV | 9581 | 948449151620 |
| VIRM 4-IV | 9582 | 948449213214 |
| VIRM 4-IV | 9582 | 948449213305 |
| VIRM 4-IV | 9582 | 948449251826 |
| VIRM 4-IV | 9582 | 948449151638 |
| VIRM 4-IV | 9582 | 948449213297 |
| VIRM 4-IV | 9583 | 948449213313 |
| VIRM 4-IV | 9583 | 948449213321 |

| Тип возило | Номер на неделимия влаков състав | Номер на возилото (EVN) |
|---|---|---|
| VIRM 4-IV | 9583 | 948449251834 |
| VIRM 4-IV | 9583 | 948449151646 |
| VIRM 4-IV | 9584 | 948449213339 |
| VIRM 4-IV | 9584 | 948449213347 |
| VIRM 4-IV | 9584 | 948449251842 |
| VIRM 4-IV | 9584 | 948449151653 |
| VIRM 4-IV | 9585 | 948449213354 |
| VIRM 4-IV | 9585 | 948449213362 |
| VIRM 4-IV | 9585 | 948449251859 |
| VIRM 4-IV | 9585 | 948449151661 |
| VIRM 4-IV | 9586 | 948449213370 |
| VIRM 4-IV | 9586 | 948449213388 |
| VIRM 4-IV | 9586 | 948449251867 |
| VIRM 4-IV | 9586 | 948449151679 |
| VIRM 4-IV | 9587 | 948449213396 |
| VIRM 4-IV | 9587 | 948449213404 |
| VIRM 4-IV | 9587 | 948449251875 |
| VIRM 4-IV | 9587 | 948449151687 |
| VIRM 4-IV | 9588 | 948449213412 |
| VIRM 4-IV | 9588 | 948449213420 |
| VIRM 4-IV | 9588 | 948449251883 |
| VIRM 4-IV | 9588 | 948449151695 |
| VIRM 4-IV | 9589 | 948449213438 |
| VIRM 4-IV | 9589 | 948449213446 |
| VIRM 4-IV | 9589 | 948449251891 |
| VIRM 4-IV | 9589 | 948449151703 |
| VIRM 4-IV | 9590 | 948449213453 |
| VIRM 4-IV | 9590 | 948449213461 |
| VIRM 4-IV | 9590 | 948449251909 |
| VIRM 4-IV | 9590 | 948449151711 |
| VIRM 4-IV | 9591 | 948449213479 |
| VIRM 4-IV | 9591 | 948449213487 |
| VIRM 4-IV | 9591 | 948449251917 |
| VIRM 4-IV | 9591 | 948449151729 |
| VIRM 4-IV | 9592 | 948449213495 |
| VIRM 4-IV | 9592 | 948449213503 |
| VIRM 4-IV | 9592 | 948449251925 |

| Тип возило | Номер на неделимия влаков състав | Номер на возилото (EVN) |
|---|---|---|
| VIRM 4-IV | 9592 | 948449151737 |
| VIRM 4-IV | 9593 | 948449213511 |
| VIRM 4-IV | 9593 | 948449213529 |
| VIRM 4-IV | 9593 | 948449251933 |
| VIRM 4-IV | 9593 | 948449151745 |
| VIRM 4-IV | 9594 | 948449213537 |
| VIRM 4-IV | 9594 | 948449213545 |
| VIRM 4-IV | 9594 | 948449251941 |
| VIRM 4-IV | 9594 | 948449151752 |
| VIRM 4-IV | 9595 | 948449213552 |
| VIRM 4-IV | 9595 | 948449213560 |
| VIRM 4-IV | 9595 | 948449251958 |
| VIRM 4-IV | 9595 | 948449151760 |
| VIRM 4-IV | 9596 | 948449213578 |
| VIRM 4-IV | 9596 | 948449213586 |
| VIRM 4-IV | 9596 | 948449251966 |
| VIRM 4-IV | 9596 | 948449151778 |
| VIRM 4-IV | 9597 | 948449213594 |
| VIRM 4-IV | 9597 | 948449213602 |
| VIRM 4-IV | 9597 | 948449251974 |
| VIRM 4-IV | 9597 | 948449151786 |