2025/476

11.3.2025

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2025/476

ze dne 11. února 2025,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o žádost Nizozemska o neuplatnění některých požadavků týkajících se hladiny vnějšího akustického tlaku výstražných zvukových signálů stanovených v nařízení Komise (EU) č. 1300/2014

(oznámeno pod číslem C(2025) 789)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii ([1]), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 18. dubna 2024 předložilo Nizozemsko Komisi v souladu s čl. 7 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797 žádost o neuplatnění bodu 4.2.2.3.2 podbodu 12 přílohy nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ([2]), pokud jde o požadavek na hladinu vnějšího akustického tlaku zvukových výstražných signálů pro vnější dveře v projektu modernizace některých vozidel, která jsou součástí vozidlového parku VIRM4.

(2) Bod 4.2.2.3.2 podbod 12 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 stanoví požadavky týkající se zvukových signálů pro vnější dveře pro cestující, tj. signálů pro otevírání dveří, zavírání dveří a vyhledávání dveří. Z dodatku F k uvedenému nařízení však vyplývá, že použití požadavků na zajištění signalizace při otevírání a zavírání dveří je povinné pouze při obnově nebo modernizaci systému ovládání dveří.

(3) Projekt uvedený v žádosti se týká modernizace některých vozidel vozidlového parku VIRM4, který se skládá z typu meziregionálních dvoupodlažních vlaků tvořených elektrickými jednotkami, které jsou provozovány v Nizozemsku. Rozsah projektu nezahrnuje obnovu nebo modernizaci systému ovládání dveří a uplatnění požadavku stanoveného v bodě 4.2.2.3.2 podbodě 12 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 proto není povinné.

(4) V zájmu zlepšení přístupnosti vozidlového parku VIRM4 však Nizozemsko hodlá používat zvukové výstražné signály pro dveře pro cestující, které jsou totožné se signály, které již byly zavedeny ve zbytku řady vozidlového parku, konkrétně ve vozidlovém parku tvořeném vozidly VIRMm1 a VIRMm2. Tyto zvukové výstražné signály nebudou plně v souladu s technickými specifikacemi pro hladinu vnějšího akustického tlaku stanovenými v dodatku G nařízení (EU) č. 1300/2014, které jsou povinné při použití zvukových výstražných signálů.

(5) Podle dokumentů předložených Nizozemskem by dodržení požadované hladiny vnějšího akustického tlaku pro vozidlový park VIRM4 znamenalo dodatečné náklady ve výši přibližně 1 500 000 EUR, včetně údržby a minimálních zásob náhradních dílů.

(6) Kromě toho by plný soulad se specifikací pro signál pro otevření a zavření dveří, jak je definován v dodatku G nařízení (EU) č. 1300/2014, pro vozidlový park VIRM4 vedl k nesouladu s vozidlovými parky VIRMm1 a VIRMm2. To by znamenalo dodatečné náklady na údržbu. Zároveň by náklady spojené s plným dodržením specifikace definované v dodatku G nařízení (EU) č. 1300/2014 u celého vozidlového parku (VIRMm1, VIRMm2/3 a VIRM4) představovaly dodatečné náklady ve výši 4 500 000 EUR, včetně minimálních zásob náhradních dílů a nedostupnosti kolejových vozidel po dobu dovybavení a údržby.

([1]) Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.
([2]) Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300.

(7) Skupiny uživatelů konzultované Nizozemskem považují vybavení vozidlového parku VIRM4 zvukovými výstražnými signály za zlepšení, přestože by hladiny vnějšího akustického tlaku nedosáhly hladin uvedených v dodatku G nařízení (EU) č. 1300/2014.

(8) Jako alternativu navrhuje Nizozemsko zavést neadaptivní zařízení pro zvukové výstražné signály s hladinou vnějšího akustického tlaku 65 dB $LA_{eq,T}$ (+5dB/–4dB), která je mírně nižší než 70 dB (+6 dB/–0 dB) stanovených v dodatku G nařízení (EU) č. 1300/2014.

(9) V případě budoucího projektu zahrnujícího obnovu nebo modernizaci systému ovládání dveří se použije bod 4.2.2.3.2 podbod 12 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014. To zahrnuje zejména hladinu vnějšího akustického tlaku stanovenou v dodatku G uvedeného nařízení.

(10) Kromě toho bude neuplatnění přísně omezeno na jednotlivá vozidla vozidlového parku VIRM4, na něž se vztahuje žádost Nizozemska. Aby nebylo zapotřebí nové rozhodnutí, mělo by být Nizozemsku umožněno změnit přesná identifikační čísla uvedených vozidel tím, že o tom informuje Komisi. Dojde-li k takové změně, měla by být neprodleně oznámena Komisi.

(11) Na základě odůvodnění, které Nizozemsko ke své žádosti uvedlo, a navrhovaných alternativních předpisů se podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. c) a v čl. 7 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797 pro projekt modernizace vozidlového parku VIRM4 považují za splněné. Žádost Nizozemska by proto měla být přijata.

(12) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Žádost Nizozemska o neuplatnění bodu 4.2.2.3.2 podbodu 12 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o požadovanou hladinu vnějšího akustického tlaku zvukových výstražných signálů pro vnější dveře, pro vozidla uvedená v příloze tohoto rozhodnutí, se přijímá.

Nizozemsko neprodleně oznámí Komisi veškeré změny identifikátorů vozidel uvedených v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 11. února 2025.

Za Komisi
Apostolos TZITZIKOSTAS
člen Komise

PŘÍLOHA

Typ vozidla	Číslo vlakové soupravy	Číslo vozidla (EVN)
VIRM 4-IV	9547	948449212596
VIRM 4-IV	9547	948449212604
VIRM 4-IV	9547	948449251479
VIRM 4-IV	9547	948449151281
VIRM 4-IV	9548	948449212612
VIRM 4-IV	9548	948449212620
VIRM 4-IV	9548	948449251487
VIRM 4-IV	9548	948449151299
VIRM 4-IV	9549	948449212638
VIRM 4-IV	9549	948449212646
VIRM 4-IV	9549	948449251495
VIRM 4-IV	9549	948449151307
VIRM 4-IV	9550	948449212653
VIRM 4-IV	9550	948449212661
VIRM 4-IV	9550	948449251503
VIRM 4-IV	9550	948449151315
VIRM 4-IV	9551	948449212679
VIRM 4-IV	9551	948449212687
VIRM 4-IV	9551	948449251511
VIRM 4-IV	9551	948449151323
VIRM 4-IV	9552	948449212695
VIRM 4-IV	9552	948449212703
VIRM 4-IV	9552	948449251529
VIRM 4-IV	9552	948449151331
VIRM 4-IV	9553	948449212711
VIRM 4-IV	9553	948449212729
VIRM 4-IV	9553	948449251537
VIRM 4-IV	9553	948449151349
VIRM 4-IV	9554	948449212737
VIRM 4-IV	9554	948449212745
VIRM 4-IV	9554	948449251545
VIRM 4-IV	9554	948449151356
VIRM 4-IV	9555	948449212752
VIRM 4-IV	9555	948449212760
VIRM 4-IV	9555	948449251552
VIRM 4-IV	9555	948449151364

Typ vozidla	Číslo vlakové soupravy	Číslo vozidla (EVN)
VIRM 4-IV	9556	948449212778
VIRM 4-IV	9556	948449212786
VIRM 4-IV	9556	948449251560
VIRM 4-IV	9556	948449151372
VIRM 4-IV	9557	948449212794
VIRM 4-IV	9557	948449212802
VIRM 4-IV	9557	948449251578
VIRM 4-IV	9557	948449151380
VIRM 4-IV	9558	948449212810
VIRM 4-IV	9558	948449212828
VIRM 4-IV	9558	948449251586
VIRM 4-IV	9558	948449151398
VIRM 4-IV	9559	948449212836
VIRM 4-IV	9559	948449212844
VIRM 4-IV	9559	948449251594
VIRM 4-IV	9559	948449151406
VIRM 4-IV	9560	948449212851
VIRM 4-IV	9560	948449212869
VIRM 4-IV	9560	948449251602
VIRM 4-IV	9560	948449151414
VIRM 4-IV	9561	948449212877
VIRM 4-IV	9561	948449212885
VIRM 4-IV	9561	948449251610
VIRM 4-IV	9561	948449151422
VIRM 4-IV	9562	948449212893
VIRM 4-IV	9562	948449212901
VIRM 4-IV	9562	948449251628
VIRM 4-IV	9562	948449151430
VIRM 4-IV	9563	948449212919
VIRM 4-IV	9563	948449212927
VIRM 4-IV	9563	948449251636
VIRM 4-IV	9563	948449151448
VIRM 4-IV	9564	948449212935
VIRM 4-IV	9564	948449212943
VIRM 4-IV	9564	948449251644
VIRM 4-IV	9564	948449151455
VIRM 4-IV	9565	948449212950

Typ vozidla	Číslo vlakové soupravy	Číslo vozidla (EVN)
VIRM 4-IV	9565	948449212968
VIRM 4-IV	9565	948449251651
VIRM 4-IV	9565	948449151463
VIRM 4-IV	9566	948449212976
VIRM 4-IV	9566	948449212984
VIRM 4-IV	9566	948449251669
VIRM 4-IV	9566	948449151471
VIRM 4-IV	9567	948449212992
VIRM 4-IV	9567	948449213008
VIRM 4-IV	9567	948449251677
VIRM 4-IV	9567	948449151489
VIRM 4-IV	9568	948449213016
VIRM 4-IV	9568	948449213024
VIRM 4-IV	9568	948449251685
VIRM 4-IV	9568	948449151497
VIRM 4-IV	9569	948449213032
VIRM 4-IV	9569	948449213040
VIRM 4-IV	9569	948449251693
VIRM 4-IV	9569	948449151505
VIRM 4-IV	9570	948449213057
VIRM 4-IV	9570	948449213065
VIRM 4-IV	9570	948449251701
VIRM 4-IV	9570	948449151513
VIRM 4-IV	9571	948449213073
VIRM 4-IV	9571	948449213081
VIRM 4-IV	9571	948449251719
VIRM 4-IV	9571	948449151521
VIRM 4-IV	9572	948449213099
VIRM 4-IV	9572	948449213107
VIRM 4-IV	9572	948449251727
VIRM 4-IV	9572	948449151539
VIRM 4-IV	9573	948449213115
VIRM 4-IV	9573	948449213123
VIRM 4-IV	9573	948449251735
VIRM 4-IV	9573	948449151547
VIRM 4-IV	9574	948449213131
VIRM 4-IV	9574	948449213149

Typ vozidla	Číslo vlakové soupravy	Číslo vozidla (EVN)
VIRM 4-IV	9574	948449251743
VIRM 4-IV	9574	948449151554
VIRM 4-IV	9575	948449213156
VIRM 4-IV	9575	948449213164
VIRM 4-IV	9575	948449251750
VIRM 4-IV	9575	948449151562
VIRM 4-IV	9576	948449213172
VIRM 4-IV	9576	948449213180
VIRM 4-IV	9576	948449251768
VIRM 4-IV	9576	948449151570
VIRM 4-IV	9577	948449213198
VIRM 4-IV	9577	948449213206
VIRM 4-IV	9577	948449251776
VIRM 4-IV	9577	948449151588
VIRM 4-IV	9578	948449213222
VIRM 4-IV	9578	948449251784
VIRM 4-IV	9578	948449151596
VIRM 4-IV	9578	948449213610
VIRM 4-IV	9579	948449213230
VIRM 4-IV	9579	948449213248
VIRM 4-IV	9579	948449251792
VIRM 4-IV	9579	948449151604
VIRM 4-IV	9580	948449213255
VIRM 4-IV	9580	948449213263
VIRM 4-IV	9580	948449251800
VIRM 4-IV	9580	948449151612
VIRM 4-IV	9581	948449213271
VIRM 4-IV	9581	948449213289
VIRM 4-IV	9581	948449251818
VIRM 4-IV	9581	948449151620
VIRM 4-IV	9582	948449213214
VIRM 4-IV	9582	948449213305
VIRM 4-IV	9582	948449251826
VIRM 4-IV	9582	948449151638
VIRM 4-IV	9582	948449213297
VIRM 4-IV	9583	948449213313
VIRM 4-IV	9583	948449213321

Typ vozidla	Číslo vlakové soupravy	Číslo vozidla (EVN)
VIRM 4-IV	9583	948449251834
VIRM 4-IV	9583	948449151646
VIRM 4-IV	9584	948449213339
VIRM 4-IV	9584	948449213347
VIRM 4-IV	9584	948449251842
VIRM 4-IV	9584	948449151653
VIRM 4-IV	9585	948449213354
VIRM 4-IV	9585	948449213362
VIRM 4-IV	9585	948449251859
VIRM 4-IV	9585	948449151661
VIRM 4-IV	9586	948449213370
VIRM 4-IV	9586	948449213388
VIRM 4-IV	9586	948449251867
VIRM 4-IV	9586	948449151679
VIRM 4-IV	9587	948449213396
VIRM 4-IV	9587	948449213404
VIRM 4-IV	9587	948449251875
VIRM 4-IV	9587	948449151687
VIRM 4-IV	9588	948449213412
VIRM 4-IV	9588	948449213420
VIRM 4-IV	9588	948449251883
VIRM 4-IV	9588	948449151695
VIRM 4-IV	9589	948449213438
VIRM 4-IV	9589	948449213446
VIRM 4-IV	9589	948449251891
VIRM 4-IV	9589	948449151703
VIRM 4-IV	9590	948449213453
VIRM 4-IV	9590	948449213461
VIRM 4-IV	9590	948449251909
VIRM 4-IV	9590	948449151711
VIRM 4-IV	9591	948449213479
VIRM 4-IV	9591	948449213487
VIRM 4-IV	9591	948449251917
VIRM 4-IV	9591	948449151729
VIRM 4-IV	9592	948449213495
VIRM 4-IV	9592	948449213503
VIRM 4-IV	9592	948449251925

Typ vozidla	Číslo vlakové soupravy	Číslo vozidla (EVN)
VIRM 4-IV	9592	948449151737
VIRM 4-IV	9593	948449213511
VIRM 4-IV	9593	948449213529
VIRM 4-IV	9593	948449251933
VIRM 4-IV	9593	948449151745
VIRM 4-IV	9594	948449213537
VIRM 4-IV	9594	948449213545
VIRM 4-IV	9594	948449251941
VIRM 4-IV	9594	948449151752
VIRM 4-IV	9595	948449213552
VIRM 4-IV	9595	948449213560
VIRM 4-IV	9595	948449251958
VIRM 4-IV	9595	948449151760
VIRM 4-IV	9596	948449213578
VIRM 4-IV	9596	948449213586
VIRM 4-IV	9596	948449251966
VIRM 4-IV	9596	948449151778
VIRM 4-IV	9597	948449213594
VIRM 4-IV	9597	948449213602
VIRM 4-IV	9597	948449251974
VIRM 4-IV	9597	948449151786