2025/476

11.3.2025

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2025/476,

11. veebruar 2025,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 rakenduseeskirjad seoses Madalmaade taotlusega mitte kohaldada teatavaid komisjoni määruses (EL) nr 1300/2014 sätestatud nõudeid välise helirõhutaseme suhtes heliliste hoiatussignaalide puhul

(teatavaks tehtud numbri C(2025) 789 all)

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta, ([1]) eriti selle artikli 7 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) 18. aprillil 2024 esitasid Madalmaad kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõikega 4 komisjonile taotluse mitte kohaldada komisjoni määruse (EL) nr 1300/2014 ([2]) lisa punkti 4.2.2.3.2 alapunktis 12 esitatud nõudeid välise helirõhutaseme suhtes seoses välisuste helisignaaliga teatavate VIRM4 veeremiparki kuuluvate veeremiüksuste täiendamise projekti raames.

(2) Määruse (EL) nr 1300/2014 lisa punkti 4.2.2.3.2 alapunktis 12 on esitatud nõuded reisijatele mõeldud välisuste helisignaalide kohta, st ukse avamise ja sulgemise ning ukse leidmise signaalid. Kõnealuse määruse F liitest tuleneb siiski, et ukse avamise ja sulgemise signaalide andmise nõude kohaldamine on kohustuslik ainult siis, kui uksejuhtimissüsteemi uuendatakse või täiustatakse.

(3) Taotluses osutatud projekt puudutab Madalmaades käitatavatest piirkondadevahelistest kahekorruselistest elektrirongidest koosneva VIRM4 veeremipargi teatavate veeremiüksuste ajakohastamist. Projekt ei hõlma uksejuhtimissüsteemi uuendamist või täiustamist ning seega ei ole määruse (EL) nr 1300/2014 lisa punkti 4.2.2.3.2 alapunkti 12 nõude kohaldamine kohustuslik.

(4) Madalmaad kavatsevad VIRM4 veeremipargi juurdepääsetavuse parandamiseks siiski kasutada reisijate uste puhul samasuguseid helilisi hoiatussignaale, mida juba kasutatakse veeremipargi ülejäänud seeriates, nimelt VIRMm1 ja VIRMm2 veeremiparkides. Need helilised hoiatussignaalid ei vasta täielikult määruse (EL) nr 1300/2014 G liites sätestatud välise helirõhutaseme tehnilistele kirjeldustele, mis on heliliste hoiatussignaalide kasutamisel kohustuslikud.

(5) Madalmaade esitatud dokumentide kohaselt tooks nõutava välise helirõhutaseme järgimine VIRM4 veeremipargi puhul kaasa ligikaudu 1 500 000 euro suuruse lisakulu, mille hulka on arvestatud hooldus ja varuosade minimaalne varu.

(6) Lisaks, kui VIRM4 veeremipark vastaks täielikult ukse avamise ja sulgemise tehnilisele kirjeldusele, nagu see on määratletud määruse (EL) nr 1300/2014 G liites, tooks see kaasa VIRMm1 ja VIRMm2 veeremiparkide mittevastavuse ning see tekitaks täiendavaid hoolduskulusid. Kogu veeremipargi (VIRMm1, VIRMm2/3 ja VIRM4) täielikult vastavaks muutmine määruse (EL) nr 1300/2014 G liites määratletud tehnilisele kirjeldusele tooks aga kaasa 4 500 000 euro suuruse lisakulu, mille hulka on arvestatud varuosade minimaalne varu, veeremi puudumine moderniseerimise ajal ja hooldus.

([1]) ELT L 138, 26.5.2016, lk 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.
([2]) Komisjoni 18. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1300/2014, milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamisega Euroopa Liidu raudteesüsteemis (ELT L 356, 12.12.2014, lk 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj).

(7) Kasutajarühmad, kellega Madalmaad konsulteerisid, leiavad, et VIRM4 veeremipargi helisignaalidega varustamine on täiustus, isegi kui väline helirõhutase ei saavuta määruse (EL) nr 1300/2014 G liites ettenähtud taset.

(8) Teise võimalusena teevad Madalmaad ettepaneku võtta heliliste hoiatussignaalide jaoks kasutusele mittekohanduvad seadmed, mis annavad väliseks helirõhutasemeks 65dB $LA_{eq,T}$ (+ 5dB/–4dB), mis on veidi madalam kui määruse (EL) nr 1300/2014 G liites sätestatud 70 dB (+ 6 dB/–0 dB).

(9) Tulevase projekti puhul, mis hõlmab uksejuhtimissüsteemi uuendamist või täiendamist, kohaldatakse määruse (EL) nr 1300/2014 lisa punkti 4.2.2.3.2 alapunkti 12. See hõlmab eelkõige kõnealuse määruse G liites sätestatud välist helirõhutaset.

(10) Lisaks piirdub praegune kohaldamata jätmine rangelt üksikute VIRM4 veeremipargi üksustega, mille kohta Madalmaad taotluse esitasid. Selleks et vältida vajadust uue otsuse järele, tuleks Madalmaadel lubada muuta kõnealuste veeremiüksuste täpseid identifitseerimisnumbreid ja teavitada sellest komisjoni. Kui selline muudatus tehakse, tuleks sellest viivitamata komisjonile teatada.

(11) Tuginedes Madalmaade esitatud taotluse põhjendusele ja kavandatud alternatiivsetele sätetele, saab direktiivi (EL) 2016/797 artikli 7 lõike 1 punktis c ja artikli 7 lõikes 4 sätestatud tingimusi pidada VIRM4 veeremipargi täiendamise projekti raames täidetuks. Seetõttu tuleks Madalmaade taotlus heaks kiita.

(12) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikli 51 lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud veeremiüksuste puhul kiidetakse heaks Madalmaade taotlus mitte kohaldada määruse (EL) nr 1300/2014 lisa punkti 4.2.2.3.2 alapunkti 12 seoses välisuste heliliste hoiatussignaalide puhul nõutava välise helirõhutasemega.

Madalmaad teatavad komisjonile viivitamata igast muudatusest lisas loetletud veeremiüksuste identifitseerimisnumbrites.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 11. veebruar 2025

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Apostolos TZITZIKOSTAS

LISA

Veeremitüüp	Rongikoosseisu number	Raudteeveeremi number (EVN)
VIRM 4-IV	9547	948449212596
VIRM 4-IV	9547	948449212604
VIRM 4-IV	9547	948449251479
VIRM 4-IV	9547	948449151281
VIRM 4-IV	9548	948449212612
VIRM 4-IV	9548	948449212620
VIRM 4-IV	9548	948449251487
VIRM 4-IV	9548	948449151299
VIRM 4-IV	9549	948449212638
VIRM 4-IV	9549	948449212646
VIRM 4-IV	9549	948449251495
VIRM 4-IV	9549	948449151307
VIRM 4-IV	9550	948449212653
VIRM 4-IV	9550	948449212661
VIRM 4-IV	9550	948449251503
VIRM 4-IV	9550	948449151315
VIRM 4-IV	9551	948449212679
VIRM 4-IV	9551	948449212687
VIRM 4-IV	9551	948449251511
VIRM 4-IV	9551	948449151323
VIRM 4-IV	9552	948449212695
VIRM 4-IV	9552	948449212703
VIRM 4-IV	9552	948449251529
VIRM 4-IV	9552	948449151331
VIRM 4-IV	9553	948449212711
VIRM 4-IV	9553	948449212729
VIRM 4-IV	9553	948449251537
VIRM 4-IV	9553	948449151349
VIRM 4-IV	9554	948449212737
VIRM 4-IV	9554	948449212745
VIRM 4-IV	9554	948449251545
VIRM 4-IV	9554	948449151356
VIRM 4-IV	9555	948449212752
VIRM 4-IV	9555	948449212760
VIRM 4-IV	9555	948449251552
VIRM 4-IV	9555	948449151364

Veeremitüüp	Rongikoosseisu number	Raudteeveeremi number (EVN)
VIRM 4-IV	9556	948449212778
VIRM 4-IV	9556	948449212786
VIRM 4-IV	9556	948449251560
VIRM 4-IV	9556	948449151372
VIRM 4-IV	9557	948449212794
VIRM 4-IV	9557	948449212802
VIRM 4-IV	9557	948449251578
VIRM 4-IV	9557	948449151380
VIRM 4-IV	9558	948449212810
VIRM 4-IV	9558	948449212828
VIRM 4-IV	9558	948449251586
VIRM 4-IV	9558	948449151398
VIRM 4-IV	9559	948449212836
VIRM 4-IV	9559	948449212844
VIRM 4-IV	9559	948449251594
VIRM 4-IV	9559	948449151406
VIRM 4-IV	9560	948449212851
VIRM 4-IV	9560	948449212869
VIRM 4-IV	9560	948449251602
VIRM 4-IV	9560	948449151414
VIRM 4-IV	9561	948449212877
VIRM 4-IV	9561	948449212885
VIRM 4-IV	9561	948449251610
VIRM 4-IV	9561	948449151422
VIRM 4-IV	9562	948449212893
VIRM 4-IV	9562	948449212901
VIRM 4-IV	9562	948449251628
VIRM 4-IV	9562	948449151430
VIRM 4-IV	9563	948449212919
VIRM 4-IV	9563	948449212927
VIRM 4-IV	9563	948449251636
VIRM 4-IV	9563	948449151448
VIRM 4-IV	9564	948449212935
VIRM 4-IV	9564	948449212943
VIRM 4-IV	9564	948449251644
VIRM 4-IV	9564	948449151455
VIRM 4-IV	9565	948449212950

Veeremitüüp	Rongikoosseisu number	Raudteeveeremi number (EVN)
VIRM 4-IV	9565	948449212968
VIRM 4-IV	9565	948449251651
VIRM 4-IV	9565	948449151463
VIRM 4-IV	9566	948449212976
VIRM 4-IV	9566	948449212984
VIRM 4-IV	9566	948449251669
VIRM 4-IV	9566	948449151471
VIRM 4-IV	9567	948449212992
VIRM 4-IV	9567	948449213008
VIRM 4-IV	9567	948449251677
VIRM 4-IV	9567	948449151489
VIRM 4-IV	9568	948449213016
VIRM 4-IV	9568	948449213024
VIRM 4-IV	9568	948449251685
VIRM 4-IV	9568	948449151497
VIRM 4-IV	9569	948449213032
VIRM 4-IV	9569	948449213040
VIRM 4-IV	9569	948449251693
VIRM 4-IV	9569	948449151505
VIRM 4-IV	9570	948449213057
VIRM 4-IV	9570	948449213065
VIRM 4-IV	9570	948449251701
VIRM 4-IV	9570	948449151513
VIRM 4-IV	9571	948449213073
VIRM 4-IV	9571	948449213081
VIRM 4-IV	9571	948449251719
VIRM 4-IV	9571	948449151521
VIRM 4-IV	9572	948449213099
VIRM 4-IV	9572	948449213107
VIRM 4-IV	9572	948449251727
VIRM 4-IV	9572	948449151539
VIRM 4-IV	9573	948449213115
VIRM 4-IV	9573	948449213123
VIRM 4-IV	9573	948449251735
VIRM 4-IV	9573	948449151547
VIRM 4-IV	9574	948449213131
VIRM 4-IV	9574	948449213149

Veeremitüüp	Rongikoosseisu number	Raudteeveeremi number (EVN)
VIRM 4-IV	9574	948449251743
VIRM 4-IV	9574	948449151554
VIRM 4-IV	9575	948449213156
VIRM 4-IV	9575	948449213164
VIRM 4-IV	9575	948449251750
VIRM 4-IV	9575	948449151562
VIRM 4-IV	9576	948449213172
VIRM 4-IV	9576	948449213180
VIRM 4-IV	9576	948449251768
VIRM 4-IV	9576	948449151570
VIRM 4-IV	9577	948449213198
VIRM 4-IV	9577	948449213206
VIRM 4-IV	9577	948449251776
VIRM 4-IV	9577	948449151588
VIRM 4-IV	9578	948449213222
VIRM 4-IV	9578	948449251784
VIRM 4-IV	9578	948449151596
VIRM 4-IV	9578	948449213610
VIRM 4-IV	9579	948449213230
VIRM 4-IV	9579	948449213248
VIRM 4-IV	9579	948449251792
VIRM 4-IV	9579	948449151604
VIRM 4-IV	9580	948449213255
VIRM 4-IV	9580	948449213263
VIRM 4-IV	9580	948449251800
VIRM 4-IV	9580	948449151612
VIRM 4-IV	9581	948449213271
VIRM 4-IV	9581	948449213289
VIRM 4-IV	9581	948449251818
VIRM 4-IV	9581	948449151620
VIRM 4-IV	9582	948449213214
VIRM 4-IV	9582	948449213305
VIRM 4-IV	9582	948449251826
VIRM 4-IV	9582	948449151638
VIRM 4-IV	9582	948449213297
VIRM 4-IV	9583	948449213313
VIRM 4-IV	9583	948449213321

Veeremitüüp	Rongikoosseisu number	Raudteeveeremi number (EVN)
VIRM 4-IV	9583	948449251834
VIRM 4-IV	9583	948449151646
VIRM 4-IV	9584	948449213339
VIRM 4-IV	9584	948449213347
VIRM 4-IV	9584	948449251842
VIRM 4-IV	9584	948449151653
VIRM 4-IV	9585	948449213354
VIRM 4-IV	9585	948449213362
VIRM 4-IV	9585	948449251859
VIRM 4-IV	9585	948449151661
VIRM 4-IV	9586	948449213370
VIRM 4-IV	9586	948449213388
VIRM 4-IV	9586	948449251867
VIRM 4-IV	9586	948449151679
VIRM 4-IV	9587	948449213396
VIRM 4-IV	9587	948449213404
VIRM 4-IV	9587	948449251875
VIRM 4-IV	9587	948449151687
VIRM 4-IV	9588	948449213412
VIRM 4-IV	9588	948449213420
VIRM 4-IV	9588	948449251883
VIRM 4-IV	9588	948449151695
VIRM 4-IV	9589	948449213438
VIRM 4-IV	9589	948449213446
VIRM 4-IV	9589	948449251891
VIRM 4-IV	9589	948449151703
VIRM 4-IV	9590	948449213453
VIRM 4-IV	9590	948449213461
VIRM 4-IV	9590	948449251909
VIRM 4-IV	9590	948449151711
VIRM 4-IV	9591	948449213479
VIRM 4-IV	9591	948449213487
VIRM 4-IV	9591	948449251917
VIRM 4-IV	9591	948449151729
VIRM 4-IV	9592	948449213495
VIRM 4-IV	9592	948449213503
VIRM 4-IV	9592	948449251925

Veeremitüüp	Rongikoosseisu number	Raudteeveeremi number (EVN)
VIRM 4-IV	9592	948449151737
VIRM 4-IV	9593	948449213511
VIRM 4-IV	9593	948449213529
VIRM 4-IV	9593	948449251933
VIRM 4-IV	9593	948449151745
VIRM 4-IV	9594	948449213537
VIRM 4-IV	9594	948449213545
VIRM 4-IV	9594	948449251941
VIRM 4-IV	9594	948449151752
VIRM 4-IV	9595	948449213552
VIRM 4-IV	9595	948449213560
VIRM 4-IV	9595	948449251958
VIRM 4-IV	9595	948449151760
VIRM 4-IV	9596	948449213578
VIRM 4-IV	9596	948449213586
VIRM 4-IV	9596	948449251966
VIRM 4-IV	9596	948449151778
VIRM 4-IV	9597	948449213594
VIRM 4-IV	9597	948449213602
VIRM 4-IV	9597	948449251974
VIRM 4-IV	9597	948449151786