2025/476

11.3.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2025/476

(2025. gada 11. februāris)

par noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 piemērošanai attiecībā uz Nīderlandes pieprasījumu nepiemērot dažas Komisijas Regulā (ES) Nr. 1300/2014 noteiktas prasības par brīdinājuma skaņas signālu ārējā skaņas spiediena līmeni

(izziņots ar dokumenta numuru C(2025) 789)

(Autentisks ir tikai teksts nīderlandiešu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā ([1]) un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Nīderlande 2024. gada 18. aprīlī saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 7. panta 4. punktu iesniedza Komisijai pieprasījumu dažu VIRM4 vilcienu parka ritekļu modernizācijas projektā nepiemērot Komisijas Regulas (ES) Nr. 1300/2014 ([2]) pielikuma 4.2.2.3.2. punkta 12. apakšpunktu attiecībā uz prasību par ārdurvju brīdinājuma skaņas signālu ārējā skaņas spiediena līmeni.

(2) Regulas (ES) Nr. 1300/2014 pielikuma 4.2.2.3.2. punkta 12. apakšpunktā ir noteiktas ārdurvīm piemērojamās prasības attiecībā uz pasažieru durvju skaņas signāliem, t. i., durvju atvēršanas, durvju aizvēršanas un durvju atrašanas signāliem. Tomēr no minētās regulas F papildinājuma izriet, ka prasības nodrošināt durvju atvēršanas un aizvēršanas signālus ir obligāti piemērojamas tikai tad, kad durvju vadības sistēma tiek atjaunota vai modernizēta.

(3) Pieprasījumā minētais projekts attiecas uz dažu ritekļu modernizāciju VIRM4 vilcienu parkā, kuru veido divstāvu motorvagonu elektrovilcieni, ko Nīderlandē ekspluatē starpreģionālā satiksmē. Projekta darbības joma neietver durvju vadības sistēmas atjaunošanu vai modernizāciju, tāpēc Regulas (ES) Nr. 1300/2014 pielikuma 4.2.2.3.2. punkta 12. apakšpunktā noteiktās prasības piemērošana nav obligāta.

(4) Tomēr nolūkā uzlabot VIRM4 vilcienu parka piekļūstamību Nīderlande plāno pasažieru durvīm izmantot brīdinājuma skaņas signālus, kas ir identiski signāliem, kuri jau ieviesti pārējās parka sērijās, proti, VIRMm1 un VIRMm2 vilcienu parkos. Minētie brīdinājuma skaņas signāli nebūs pilnībā atbilstīgi ārējā skaņas spiediena līmeņa tehniskajām specifikācijām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 1300/2014 G papildinājumā un ir obligātas, ja tiek izmantoti skaņas signāli.

(5) Nīderlandes iesniegtajos dokumentos teikts, ka prasītā ārējā skaņas spiediena līmeņa ievērošana VIRM4 parkam radītu papildu izmaksas aptuveni 1 500 000 EUR apmērā, ieskaitot tehnisko apkopi un minimālos rezerves daļu krājumus.

(6) Turklāt pilnīga atbilstība Regulas (ES) Nr. 1300/2014 G papildinājumā noteiktajai durvju atvēršanas un aizvēršanas signāla specifikācijai attiecībā uz VIRM4 parku izraisītu neatbilstību VIRMm1 un VIRMm2 parkam. Tas radītu tehniskās apkopes papildu izmaksas. Tajā pašā laikā izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu atbilstību specifikācijai, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1300/2014 G papildinājumā, visam parkam (VIRMm1, VIRMm2/3 un VIRM4) radītu papildu izmaksas 4 500 000 EUR apmērā, ieskaitot minimālos rezerves daļu krājumus, ritošā sastāva nepieejamību pāraprīkošanas periodā un tehnisko apkopi.

([1]) OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.

([2]) Komisijas Regula (ES) Nr. 1300/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (OV L 356, 12.12.2014., 110. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj).

(7) Lietotāju grupas, ar kurām apspriedās Nīderlande, uzskata, ka VIRM4 parka aprīkošana ar brīdinājuma skaņas signāliem ir uzlabojums, lai gan ārējā skaņas spiediena līmeņi nesasniegtu Regulas (ES) Nr. 1300/2014 G papildinājumā norādītos līmeņus.

(8) Kā alternatīvu Nīderlande ierosina ieviest neadaptīvas ierīces brīdinājuma skaņas signāliem, kas nodrošina ārējā skaņas spiediena līmeni 65 dB $LA_{eq,T}$ (+ 5 dB/–4 dB), kurš ir nedaudz zemāks par Regulas (ES) Nr. 1300/2014 G papildinājumā noteikto 70 dB (+ 6 dB/–0 dB).

(9) Ja kāds projekts nākotnē ietvers durvju vadības sistēmas atjaunošanu vai modernizāciju, būs piemērojams Regulas (ES) Nr. 1300/2014 pielikuma 4.2.2.3.2. punkta 12. apakšpunkts. Tas jo īpaši ietver minētās regulas G papildinājumā noteikto ārējā skaņas spiediena līmeni.

(10) Turklāt prasību nepiemērošana aprobežosies tikai ar atsevišķiem VIRM4 parka ritekļiem, uz kuriem attiecas Nīderlandes pieprasījums. Lai nevajadzētu pieņemt jaunu lēmumu, būtu jāatļauj Nīderlandei mainīt konkrētus minēto ritekļu identifikācijas numurus, par to informējot Komisiju. Ja šādas izmaiņas tiek veiktas, par to nekavējoties būtu jāpaziņo Komisijai.

(11) Balstoties uz Nīderlandes iesniegto pieprasījuma pamatojumu un ierosinātajiem alternatīvajiem noteikumiem, var uzskatīt, ka attiecībā uz VIRM4 parka modernizācijas projektu ir izpildīti Direktīvas (ES) 2016/797 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 7. panta 4. punktā izklāstītie nosacījumi. Tāpēc Nīderlandes pieprasījums būtu jāakceptē.

(12) Šajā lēmumā iekļautie pasākumi atbilst Direktīvas (ES) 2016/797 51. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nīderlandes pieprasījums nepiemērot Regulas (ES) Nr. 1300/2014 pielikuma 4.2.2.3.2. punkta 12. apakšpunktu attiecībā uz ārdurvju brīdinājuma skaņas signālu ārējā skaņas spiediena prasīto līmeni ir akceptēts attiecībā uz šā lēmuma pielikumā uzskaitītajiem ritekļiem.

Nīderlande nekavējoties paziņo Komisijai par visām pielikumā uzskaitīto ritekļu identifikatoru izmaiņām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2025. gada 11. februārī

Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Apostolos TZITZIKOSTAS

PIELIKUMS

Ritekļa tips	Vilciena sastāva numurs	Ritekļa numurs (*EVN*)
VIRM 4-IV	9547	948449212596
VIRM 4-IV	9547	948449212604
VIRM 4-IV	9547	948449251479
VIRM 4-IV	9547	948449151281
VIRM 4-IV	9548	948449212612
VIRM 4-IV	9548	948449212620
VIRM 4-IV	9548	948449251487
VIRM 4-IV	9548	948449151299
VIRM 4-IV	9549	948449212638
VIRM 4-IV	9549	948449212646
VIRM 4-IV	9549	948449251495
VIRM 4-IV	9549	948449151307
VIRM 4-IV	9550	948449212653
VIRM 4-IV	9550	948449212661
VIRM 4-IV	9550	948449251503
VIRM 4-IV	9550	948449151315
VIRM 4-IV	9551	948449212679
VIRM 4-IV	9551	948449212687
VIRM 4-IV	9551	948449251511
VIRM 4-IV	9551	948449151323
VIRM 4-IV	9552	948449212695
VIRM 4-IV	9552	948449212703
VIRM 4-IV	9552	948449251529
VIRM 4-IV	9552	948449151331
VIRM 4-IV	9553	948449212711
VIRM 4-IV	9553	948449212729
VIRM 4-IV	9553	948449251537
VIRM 4-IV	9553	948449151349
VIRM 4-IV	9554	948449212737
VIRM 4-IV	9554	948449212745
VIRM 4-IV	9554	948449251545
VIRM 4-IV	9554	948449151356
VIRM 4-IV	9555	948449212752
VIRM 4-IV	9555	948449212760
VIRM 4-IV	9555	948449251552
VIRM 4-IV	9555	948449151364

Ritekļa tips	Vilciena sastāva numurs	Ritekļa numurs (*EVN*)
VIRM 4-IV	9556	948449212778
VIRM 4-IV	9556	948449212786
VIRM 4-IV	9556	948449251560
VIRM 4-IV	9556	948449151372
VIRM 4-IV	9557	948449212794
VIRM 4-IV	9557	948449212802
VIRM 4-IV	9557	948449251578
VIRM 4-IV	9557	948449151380
VIRM 4-IV	9558	948449212810
VIRM 4-IV	9558	948449212828
VIRM 4-IV	9558	948449251586
VIRM 4-IV	9558	948449151398
VIRM 4-IV	9559	948449212836
VIRM 4-IV	9559	948449212844
VIRM 4-IV	9559	948449251594
VIRM 4-IV	9559	948449151406
VIRM 4-IV	9560	948449212851
VIRM 4-IV	9560	948449212869
VIRM 4-IV	9560	948449251602
VIRM 4-IV	9560	948449151414
VIRM 4-IV	9561	948449212877
VIRM 4-IV	9561	948449212885
VIRM 4-IV	9561	948449251610
VIRM 4-IV	9561	948449151422
VIRM 4-IV	9562	948449212893
VIRM 4-IV	9562	948449212901
VIRM 4-IV	9562	948449251628
VIRM 4-IV	9562	948449151430
VIRM 4-IV	9563	948449212919
VIRM 4-IV	9563	948449212927
VIRM 4-IV	9563	948449251636
VIRM 4-IV	9563	948449151448
VIRM 4-IV	9564	948449212935
VIRM 4-IV	9564	948449212943
VIRM 4-IV	9564	948449251644
VIRM 4-IV	9564	948449151455
VIRM 4-IV	9565	948449212950

Ritekļa tips	Vilciena sastāva numurs	Ritekļa numurs (*EVN*)
VIRM 4-IV	9565	948449212968
VIRM 4-IV	9565	948449251651
VIRM 4-IV	9565	948449151463
VIRM 4-IV	9566	948449212976
VIRM 4-IV	9566	948449212984
VIRM 4-IV	9566	948449251669
VIRM 4-IV	9566	948449151471
VIRM 4-IV	9567	948449212992
VIRM 4-IV	9567	948449213008
VIRM 4-IV	9567	948449251677
VIRM 4-IV	9567	948449151489
VIRM 4-IV	9568	948449213016
VIRM 4-IV	9568	948449213024
VIRM 4-IV	9568	948449251685
VIRM 4-IV	9568	948449151497
VIRM 4-IV	9569	948449213032
VIRM 4-IV	9569	948449213040
VIRM 4-IV	9569	948449251693
VIRM 4-IV	9569	948449151505
VIRM 4-IV	9570	948449213057
VIRM 4-IV	9570	948449213065
VIRM 4-IV	9570	948449251701
VIRM 4-IV	9570	948449151513
VIRM 4-IV	9571	948449213073
VIRM 4-IV	9571	948449213081
VIRM 4-IV	9571	948449251719
VIRM 4-IV	9571	948449151521
VIRM 4-IV	9572	948449213099
VIRM 4-IV	9572	948449213107
VIRM 4-IV	9572	948449251727
VIRM 4-IV	9572	948449151539
VIRM 4-IV	9573	948449213115
VIRM 4-IV	9573	948449213123
VIRM 4-IV	9573	948449251735
VIRM 4-IV	9573	948449151547
VIRM 4-IV	9574	948449213131
VIRM 4-IV	9574	948449213149

Ritekļa tips	Vilciena sastāva numurs	Ritekļa numurs (*EVN*)
VIRM 4-IV	9574	948449251743
VIRM 4-IV	9574	948449151554
VIRM 4-IV	9575	948449213156
VIRM 4-IV	9575	948449213164
VIRM 4-IV	9575	948449251750
VIRM 4-IV	9575	948449151562
VIRM 4-IV	9576	948449213172
VIRM 4-IV	9576	948449213180
VIRM 4-IV	9576	948449251768
VIRM 4-IV	9576	948449151570
VIRM 4-IV	9577	948449213198
VIRM 4-IV	9577	948449213206
VIRM 4-IV	9577	948449251776
VIRM 4-IV	9577	948449151588
VIRM 4-IV	9578	948449213222
VIRM 4-IV	9578	948449251784
VIRM 4-IV	9578	948449151596
VIRM 4-IV	9578	948449213610
VIRM 4-IV	9579	948449213230
VIRM 4-IV	9579	948449213248
VIRM 4-IV	9579	948449251792
VIRM 4-IV	9579	948449151604
VIRM 4-IV	9580	948449213255
VIRM 4-IV	9580	948449213263
VIRM 4-IV	9580	948449251800
VIRM 4-IV	9580	948449151612
VIRM 4-IV	9581	948449213271
VIRM 4-IV	9581	948449213289
VIRM 4-IV	9581	948449251818
VIRM 4-IV	9581	948449151620
VIRM 4-IV	9582	948449213214
VIRM 4-IV	9582	948449213305
VIRM 4-IV	9582	948449251826
VIRM 4-IV	9582	948449151638
VIRM 4-IV	9582	948449213297
VIRM 4-IV	9583	948449213313
VIRM 4-IV	9583	948449213321

Ritekļa tips	Vilciena sastāva numurs	Ritekļa numurs (*EVN*)
VIRM 4-IV	9583	948449251834
VIRM 4-IV	9583	948449151646
VIRM 4-IV	9584	948449213339
VIRM 4-IV	9584	948449213347
VIRM 4-IV	9584	948449251842
VIRM 4-IV	9584	948449151653
VIRM 4-IV	9585	948449213354
VIRM 4-IV	9585	948449213362
VIRM 4-IV	9585	948449251859
VIRM 4-IV	9585	948449151661
VIRM 4-IV	9586	948449213370
VIRM 4-IV	9586	948449213388
VIRM 4-IV	9586	948449251867
VIRM 4-IV	9586	948449151679
VIRM 4-IV	9587	948449213396
VIRM 4-IV	9587	948449213404
VIRM 4-IV	9587	948449251875
VIRM 4-IV	9587	948449151687
VIRM 4-IV	9588	948449213412
VIRM 4-IV	9588	948449213420
VIRM 4-IV	9588	948449251883
VIRM 4-IV	9588	948449151695
VIRM 4-IV	9589	948449213438
VIRM 4-IV	9589	948449213446
VIRM 4-IV	9589	948449251891
VIRM 4-IV	9589	948449151703
VIRM 4-IV	9590	948449213453
VIRM 4-IV	9590	948449213461
VIRM 4-IV	9590	948449251909
VIRM 4-IV	9590	948449151711
VIRM 4-IV	9591	948449213479
VIRM 4-IV	9591	948449213487
VIRM 4-IV	9591	948449251917
VIRM 4-IV	9591	948449151729
VIRM 4-IV	9592	948449213495
VIRM 4-IV	9592	948449213503
VIRM 4-IV	9592	948449251925

Ritekļa tips	Vilciena sastāva numurs	Ritekļa numurs (*EVN*)
VIRM 4-IV	9592	948449151737
VIRM 4-IV	9593	948449213511
VIRM 4-IV	9593	948449213529
VIRM 4-IV	9593	948449251933
VIRM 4-IV	9593	948449151745
VIRM 4-IV	9594	948449213537
VIRM 4-IV	9594	948449213545
VIRM 4-IV	9594	948449251941
VIRM 4-IV	9594	948449151752
VIRM 4-IV	9595	948449213552
VIRM 4-IV	9595	948449213560
VIRM 4-IV	9595	948449251958
VIRM 4-IV	9595	948449151760
VIRM 4-IV	9596	948449213578
VIRM 4-IV	9596	948449213586
VIRM 4-IV	9596	948449251966
VIRM 4-IV	9596	948449151778
VIRM 4-IV	9597	948449213594
VIRM 4-IV	9597	948449213602
VIRM 4-IV	9597	948449251974
VIRM 4-IV	9597	948449151786