DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/476 A COMISIEI

din 11 februarie 2025

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o cerere din partea Țărilor de Jos de a nu aplica anumite cerințe referitoare la nivelul de presiune acustică externă al semnalelor de alertă sonoră prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei

[notificată cu numărul C(2025) 789]

(Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ([1]), în special articolul 7 alineatul (4),

întrucât:

(1) La 18 aprilie 2024, Țările de Jos au prezentat Comisiei, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/797, o cerere de neaplicare a punctului 4.2.2.3.2 subpunctul (12) din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei ([2]) în ceea ce privește cerința privind nivelul de presiune acustică externă al semnalelor de avertizare sonoră pentru ușile externe în proiectul de modernizare a anumitor vehicule care fac parte din parcul de trenuri VIRM4.

(2) Punctul 4.2.2.3.2 subpunctul (12) din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 specifică cerințele referitoare la semnalele acustice ale ușilor pentru pasageri pentru ușile exterioare, și anume semnalele pentru deschiderea ușilor, închiderea ușilor și găsirea ușilor). Cu toate acestea, din apendicele F la regulamentul respectiv rezultă că aplicarea cerințelor privind semnalele de deschidere și închidere a ușilor este obligatorie numai atunci când sistemul de comandă a ușilor este reînnoit sau modernizat.

(3) Proiectul menționat în cerere se referă la modernizarea anumitor vehicule din parcul de trenuri VIRM4, care constă într-un tip de trenuri multietajate interregionale, cu mai multe unități electrice, exploatate în Țările de Jos. Domeniul de aplicare al proiectului nu include reînnoirea sau modernizarea sistemului de comandă a ușilor și, prin urmare, aplicarea cerinței prevăzute la punctul 4.2.2.3.2 subpunctul (12) din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 nu este obligatorie.

(4) Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți accesibilitatea parcului de trenuri VIRM4, Țările de Jos intenționează să aplice semnale de avertizare sonoră pentru ușile de călători care sunt identice cu semnalele deja puse în aplicare în restul seriei de parcuri de vehicule, și anume parcurile de trenuri VIRMm1 și VIRMm2. Aceste semnale de alertă sonore nu vor respecta pe deplin specificațiile tehnice pentru nivelul de presiune acustică externă stabilite în apendicele G la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, care sunt obligatorii atunci când se utilizează semnalele de alertă sonore.

(5) Potrivit documentelor prezentate de Țările de Jos, respectarea nivelului necesar de presiune acustică externă pentru parcul de trenuri VIRM4 ar implica un cost suplimentar de aproximativ 1 500 000 EUR, inclusiv întreținerea și inventarul minim al pieselor de schimb.

(6) În plus, respectarea deplină a specificațiilor pentru semnalul de deschidere și închidere a ușilor, astfel cum este definit în apendicele G la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, pentru flota VIRM4 ar duce la neconformitatea cu flotele VIRMm1 și VIRMm2. Acest lucru ar implica costuri suplimentare de întreținere. În același timp, costul asociat respectării depline a specificației, astfel cum este definită în apendicele G la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, pentru întregul parc de vehicule (VIRMm1, VIRMm2/3 și VIRM4) s-ar ridica la un cost suplimentar de 4 500 000 EUR, inclusiv inventarul minim al pieselor de schimb, indisponibilitatea materialului rulant pentru perioada de modernizare și întreținere.

([1]) JO L 138, 26.5.2016, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.

([2]) Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300).

(7) Grupurile de utilizatori consultate de Țările de Jos consideră că echiparea parcului VIRM4 cu semnale de alertă sonoră reprezintă o îmbunătățire, deși nivelurile de presiune acustică externă nu ar atinge nivelurile specificate în apendicele G la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014.

(8) Ca alternativă, Țările de Jos propun punerea în aplicare a unor dispozitive neadaptive pentru semnalele de avertizare sonoră care furnizează un nivel de presiune acustică externă de 65dB $LA_{eq,T}$ (+ 5dB/-4dB), care este puțin mai mic decât nivelul de 70 dB (+ 6 dB/-0 dB) prevăzut în apendicele G la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014.

(9) În cazul unui proiect viitor care include reînnoirea sau modernizarea sistemului de comandă a ușilor, se aplică punctul 4.2.2.3.2 subpunctul (12) din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014. Aceasta include în special nivelul presiunii acustice externe prevăzut în apendicele G la regulamentul respectiv.

(10) În plus, neaplicarea se va limita strict la trenurile din parcul VIRM4 care fac obiectul cererii Țărilor de Jos. Pentru a evita necesitatea unei noi decizii, Țărilor de Jos ar trebui să li se permită să modifice numerele exacte de identificare ale vehiculelor respective prin informarea Comisiei în acest sens. În cazul în care se efectuează o astfel de modificare, aceasta ar trebui notificată fără întârziere Comisiei.

(11) Pe baza justificării cererii furnizate de Țările de Jos și a dispozițiilor alternative propuse, condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (c) și la articolul 7 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/797 pot fi considerate ca fiind îndeplinite în ceea ce privește proiectul de modernizare parcului de trenuri VIRM4. Prin urmare, cererea Țărilor de Jos trebuie acceptată.

(12) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cererea Țărilor de Jos de neaplicare a punctului 4.2.2.3.2 subpunctul (12) din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 în ceea ce privește nivelul necesar de presiune acustică externă al semnalelor de avertizare sonoră pentru ușile externe este acceptată pentru vehiculele enumerate în anexa la prezenta decizie.

Țările de Jos notifică fără întârziere Comisiei orice modificare a identificatorilor vehiculelor enumerate în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 11 februarie 2025.

Pentru Comisie
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membru al Comisiei

ANEXĂ

Tip de vehicul	Numărul garniturii	Numărul vehiculului (EVN)
VIRM 4-IV	9547	948449212596
VIRM 4-IV	9547	948449212604
VIRM 4-IV	9547	948449251479
VIRM 4-IV	9547	948449151281
VIRM 4-IV	9548	948449212612
VIRM 4-IV	9548	948449212620
VIRM 4-IV	9548	948449251487
VIRM 4-IV	9548	948449151299
VIRM 4-IV	9549	948449212638
VIRM 4-IV	9549	948449212646
VIRM 4-IV	9549	948449251495
VIRM 4-IV	9549	948449151307
VIRM 4-IV	9550	948449212653
VIRM 4-IV	9550	948449212661
VIRM 4-IV	9550	948449251503
VIRM 4-IV	9550	948449151315
VIRM 4-IV	9551	948449212679
VIRM 4-IV	9551	948449212687
VIRM 4-IV	9551	948449251511
VIRM 4-IV	9551	948449151323
VIRM 4-IV	9552	948449212695
VIRM 4-IV	9552	948449212703
VIRM 4-IV	9552	948449251529
VIRM 4-IV	9552	948449151331
VIRM 4-IV	9553	948449212711
VIRM 4-IV	9553	948449212729
VIRM 4-IV	9553	948449251537
VIRM 4-IV	9553	948449151349
VIRM 4-IV	9554	948449212737
VIRM 4-IV	9554	948449212745
VIRM 4-IV	9554	948449251545
VIRM 4-IV	9554	948449151356
VIRM 4-IV	9555	948449212752
VIRM 4-IV	9555	948449212760
VIRM 4-IV	9555	948449251552
VIRM 4-IV	9555	948449151364

Tip de vehicul	Numărul garniturii	Numărul vehiculului (EVN)
VIRM 4-IV	9556	948449212778
VIRM 4-IV	9556	948449212786
VIRM 4-IV	9556	948449251560
VIRM 4-IV	9556	948449151372
VIRM 4-IV	9557	948449212794
VIRM 4-IV	9557	948449212802
VIRM 4-IV	9557	948449251578
VIRM 4-IV	9557	948449151380
VIRM 4-IV	9558	948449212810
VIRM 4-IV	9558	948449212828
VIRM 4-IV	9558	948449251586
VIRM 4-IV	9558	948449151398
VIRM 4-IV	9559	948449212836
VIRM 4-IV	9559	948449212844
VIRM 4-IV	9559	948449251594
VIRM 4-IV	9559	948449151406
VIRM 4-IV	9560	948449212851
VIRM 4-IV	9560	948449212869
VIRM 4-IV	9560	948449251602
VIRM 4-IV	9560	948449151414
VIRM 4-IV	9561	948449212877
VIRM 4-IV	9561	948449212885
VIRM 4-IV	9561	948449251610
VIRM 4-IV	9561	948449151422
VIRM 4-IV	9562	948449212893
VIRM 4-IV	9562	948449212901
VIRM 4-IV	9562	948449251628
VIRM 4-IV	9562	948449151430
VIRM 4-IV	9563	948449212919
VIRM 4-IV	9563	948449212927
VIRM 4-IV	9563	948449251636
VIRM 4-IV	9563	948449151448
VIRM 4-IV	9564	948449212935
VIRM 4-IV	9564	948449212943
VIRM 4-IV	9564	948449251644
VIRM 4-IV	9564	948449151455
VIRM 4-IV	9565	948449212950

Tip de vehicul	Numărul garniturii	Numărul vehiculului (EVN)
VIRM 4-IV	9565	948449212968
VIRM 4-IV	9565	948449251651
VIRM 4-IV	9565	948449151463
VIRM 4-IV	9566	948449212976
VIRM 4-IV	9566	948449212984
VIRM 4-IV	9566	948449251669
VIRM 4-IV	9566	948449151471
VIRM 4-IV	9567	948449212992
VIRM 4-IV	9567	948449213008
VIRM 4-IV	9567	948449251677
VIRM 4-IV	9567	948449151489
VIRM 4-IV	9568	948449213016
VIRM 4-IV	9568	948449213024
VIRM 4-IV	9568	948449251685
VIRM 4-IV	9568	948449151497
VIRM 4-IV	9569	948449213032
VIRM 4-IV	9569	948449213040
VIRM 4-IV	9569	948449251693
VIRM 4-IV	9569	948449151505
VIRM 4-IV	9570	948449213057
VIRM 4-IV	9570	948449213065
VIRM 4-IV	9570	948449251701
VIRM 4-IV	9570	948449151513
VIRM 4-IV	9571	948449213073
VIRM 4-IV	9571	948449213081
VIRM 4-IV	9571	948449251719
VIRM 4-IV	9571	948449151521
VIRM 4-IV	9572	948449213099
VIRM 4-IV	9572	948449213107
VIRM 4-IV	9572	948449251727
VIRM 4-IV	9572	948449151539
VIRM 4-IV	9573	948449213115
VIRM 4-IV	9573	948449213123
VIRM 4-IV	9573	948449251735
VIRM 4-IV	9573	948449151547
VIRM 4-IV	9574	948449213131
VIRM 4-IV	9574	948449213149

Tip de vehicul	Numărul garniturii	Numărul vehiculului (EVN)
VIRM 4-IV	9574	948449251743
VIRM 4-IV	9574	948449151554
VIRM 4-IV	9575	948449213156
VIRM 4-IV	9575	948449213164
VIRM 4-IV	9575	948449251750
VIRM 4-IV	9575	948449151562
VIRM 4-IV	9576	948449213172
VIRM 4-IV	9576	948449213180
VIRM 4-IV	9576	948449251768
VIRM 4-IV	9576	948449151570
VIRM 4-IV	9577	948449213198
VIRM 4-IV	9577	948449213206
VIRM 4-IV	9577	948449251776
VIRM 4-IV	9577	948449151588
VIRM 4-IV	9578	948449213222
VIRM 4-IV	9578	948449251784
VIRM 4-IV	9578	948449151596
VIRM 4-IV	9578	948449213610
VIRM 4-IV	9579	948449213230
VIRM 4-IV	9579	948449213248
VIRM 4-IV	9579	948449251792
VIRM 4-IV	9579	948449151604
VIRM 4-IV	9580	948449213255
VIRM 4-IV	9580	948449213263
VIRM 4-IV	9580	948449251800
VIRM 4-IV	9580	948449151612
VIRM 4-IV	9581	948449213271
VIRM 4-IV	9581	948449213289
VIRM 4-IV	9581	948449251818
VIRM 4-IV	9581	948449151620
VIRM 4-IV	9582	948449213214
VIRM 4-IV	9582	948449213305
VIRM 4-IV	9582	948449251826
VIRM 4-IV	9582	948449151638
VIRM 4-IV	9582	948449213297
VIRM 4-IV	9583	948449213313
VIRM 4-IV	9583	948449213321

Tip de vehicul	Numărul garniturii	Numărul vehiculului (EVN)
VIRM 4-IV	9583	948449251834
VIRM 4-IV	9583	948449151646
VIRM 4-IV	9584	948449213339
VIRM 4-IV	9584	948449213347
VIRM 4-IV	9584	948449251842
VIRM 4-IV	9584	948449151653
VIRM 4-IV	9585	948449213354
VIRM 4-IV	9585	948449213362
VIRM 4-IV	9585	948449251859
VIRM 4-IV	9585	948449151661
VIRM 4-IV	9586	948449213370
VIRM 4-IV	9586	948449213388
VIRM 4-IV	9586	948449251867
VIRM 4-IV	9586	948449151679
VIRM 4-IV	9587	948449213396
VIRM 4-IV	9587	948449213404
VIRM 4-IV	9587	948449251875
VIRM 4-IV	9587	948449151687
VIRM 4-IV	9588	948449213412
VIRM 4-IV	9588	948449213420
VIRM 4-IV	9588	948449251883
VIRM 4-IV	9588	948449151695
VIRM 4-IV	9589	948449213438
VIRM 4-IV	9589	948449213446
VIRM 4-IV	9589	948449251891
VIRM 4-IV	9589	948449151703
VIRM 4-IV	9590	948449213453
VIRM 4-IV	9590	948449213461
VIRM 4-IV	9590	948449251909
VIRM 4-IV	9590	948449151711
VIRM 4-IV	9591	948449213479
VIRM 4-IV	9591	948449213487
VIRM 4-IV	9591	948449251917
VIRM 4-IV	9591	948449151729
VIRM 4-IV	9592	948449213495
VIRM 4-IV	9592	948449213503
VIRM 4-IV	9592	948449251925

Tip de vehicul	Numărul garniturii	Numărul vehiculului (EVN)
VIRM 4-IV	9592	948449151737
VIRM 4-IV	9593	948449213511
VIRM 4-IV	9593	948449213529
VIRM 4-IV	9593	948449251933
VIRM 4-IV	9593	948449151745
VIRM 4-IV	9594	948449213537
VIRM 4-IV	9594	948449213545
VIRM 4-IV	9594	948449251941
VIRM 4-IV	9594	948449151752
VIRM 4-IV	9595	948449213552
VIRM 4-IV	9595	948449213560
VIRM 4-IV	9595	948449251958
VIRM 4-IV	9595	948449151760
VIRM 4-IV	9596	948449213578
VIRM 4-IV	9596	948449213586
VIRM 4-IV	9596	948449251966
VIRM 4-IV	9596	948449151778
VIRM 4-IV	9597	948449213594
VIRM 4-IV	9597	948449213602
VIRM 4-IV	9597	948449251974
VIRM 4-IV	9597	948449151786