II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1667

tat-8 ta' Awwissu 2023

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tar-rekwiżiti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-prestazzjoni u tal-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 35(2) tagħha,

Billi:

(1) Ir-rekwiżiti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar fir-rigward tat-tagħmir tal-baħar li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE huma previsti fl-istrumenti internazzjonali, definiti fl-Artikolu 2(5) ta' dik id-Direttiva.

(2) Sabiex jitqiesu l-iktar bidliet reċenti fl-istrumenti internazzjonali, il-lista tal-istrumenti internazzjonali applikabbli jenħtieġ li tiġi aġġornata u t-tagħmir tal-baħar li sar soġġett għar-rekwiżiti armonizzati tal-Unjoni skont id-Direttiva 2014/90/UE wara dawk il-bidliet, jenħtieġ li jiġi elenkat b'mod espliċitu.

(3) Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157 ([2]) jitħassar.

(4) Huwa raġonevoli u proporzjonat li jitħalla perjodu tranżizzjonali li matulu oġġett ġdid ta' tagħmir tal-baħar li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ fi Stat Membru qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, ikun jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u abbord vapur tal-UE, kif definit fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2014/90/UE.

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata implimentazzjoni armonizzata, rapida u sempliċi tad-Direttiva 2014/90/UE, l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont dik id-Direttiva jenħtieġ li jieħdu l-forma ta' Regolamenti ta' Implimentazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 35(5) ta' dik id-Direttiva.

(6) Sabiex l-industrija tat-tagħmir tal-baħar u partijiet ikkonċernati oħra jkunu jistgħu jadattaw għall-miżuri previsti f'dan ir-Regolament, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ 40 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

([1]) ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146.

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157 tal-4 ta' Lulju 2022 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tar-rekwiżiti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-prestazzjoni u tal-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/1158 (ĠU L 180, 6.7.2022, p. 1).

(7) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [3],

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rekwiżiti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar previsti fl-istrumenti internazzjonali, definiti fl-Artikolu 2(5) tad-Direttiva 2014/90/UE, għandhom japplikaw għal kull oġġett ta' tagħmir tal-baħar elenkat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 jitħassar.

Artikolu 3

1. It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala "oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/1158" fil-kolonna 1 tal-Anness, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel il-25 ta' Awwissu 2021 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord vapur tal-UE sal-25 ta' Awwissu 2024.

2. It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala "oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 fil-kolonna 1 tal-Anness, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel il-15 ta' Awwissu 2022 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord vapur tal-UE sal-15 ta' Awwissu 2025.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-erbgħin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

[3] Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS) u li jemenda r-Regolamenti dwar is-sigurtà marittima u l-prevenzjoni ta' tniġġis minn bastimenti (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1).

Nota ġenerali: ir-referenzi għar-Regolamenti "SOLAS" jirreferu għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar [iffirmata f'Londra fl-1 ta' Novembru 1974], kif emendati.

Lista ta' akronimi li ntużaw

A.1, Emenda 1 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard għajr dawk tal-IMO.

A.2, Emenda 2 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard għajr dawk tal-IMO.

AC, Rettifika Emendatorja li tikkonċerna d-Dokumenti Standard għajr dawk tal-IMO.

CAT, Kategorija għat-tagħmir tar-radar kif definit fit-taqsima 1.3 ta' IEC 62388 (2007)

Ċirk., Ċirkolari.

COLREG, ir-Regolamenti Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta' Kolliżjonijiet fuq il-Baħar.

COMSAR, is-Sottokumitat tal-IMO dwar ir-Radjukomunikazzjoni u t-Tfittxija u s-Salvataġġ.

EN, Standard Ewropew.

ETSI, l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni.

FSS, il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sistemi tas-Sikurezza kontra n-Nirien.

FTP, il-Kodiċi Internazzjonali għall-Applikazzjoni tal-Proċeduri tal-Ittestjar tan-Nirien.

GNSS, is-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita.

HSC, il-Kodiċi għall-Inġenji ta' Veloċità Għolja.

IBC, il-Kodiċi Internazzjonali għat-Trasport ta' Volumi Kbar ta' Kimika.

ICAO, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.

IEC, il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali.

IGC, il-Kodiċi Internazzjonali dwar il-Kostruzzjoni u t-Tagħmir ta' Bastimenti li Jġorru Gassijiet Likwifikati bl-Ingrossa.

IMO, l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.

ISO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni.

ITU, l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni.

LSA, Apparat għas-salvataġġ tal-ħajja.

MARPOL, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri.

MED, id-Direttiva dwar it-Tagħmir Marittimu.

MEPC, il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar.

MSC, il-Kumitat tas-Sikurezza Marittima.

NO_x, Ossidi tan-Nitroġenu.

Sistemi O_2/HC: sistemi ta' Ossiġenu u Idrokarburi.

SOLAS, il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar.

SO_x, Ossidi tal-Kubrit.

Reg., Regolament.

Riż., Riżoluzzjoni.

Noti applikabbli għal dan l-Anness

(a) Ġenerali: minbarra l-istandards tal-ittestjar imsemmija b'mod speċifiku f'dan l-Anness, l-eżami tat-tip (l-approvazzjoni tat-tip) jeħtieġ il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli tal-konvenzjonijiet internazzjonali u tar-riżoluzzjonijiet u taċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO. Din il-konformità hija msemmija fil-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 2014/90/UE.

(b) Kolonna 3: fejn żewġ settijiet ta' standards tal-ittestjar ikunu separati b'"jew", kull sett jissodisfa r-rekwiżiti tal-ittestjar kollha sabiex jissodisfa l-Istandards tal-Prestazzjoni tal-IMO; Għalhekk l-ittestjar f'konformità ma' wieħed minn dawk is-settijiet huwa biżżejjed biex juri konformità mar-rekwiżiti tal-istrumenti internazzjonali rilevanti. Min-naħa l-oħra, meta jintużaw separaturi oħra (bħalma huma l-virgoli), ir-referenzi kollha elenkati japplikaw.

(c) Kolonna 6: sabiex jitqiesu l-perjodi meħtieġa għall-bini tal-vapuri, skont il-karatteristiċi tat-tagħmir tal-baħar speċifiku, it-terminu "tqegħid abbord" għandu jinftiehem li jfisser bħala wieħed minn dawn li ġejjin, kif indikat fil-parenteżi wara d-dati:

   (i) l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu abbord vapur tal-UE;

   (ii) l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu jew l-istivar fil-pożizzjoni funzjonali abbord vapur tal-UE;

   (iii) il-kunsinna tat-tagħmir lit-tarzna jekk tali kunsinna sseħħ fi żmien 30 xahar qabel l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu.

(d) Fejn hemm iktar minn ringiela waħda għal entrata waħda ta' oġġett ta' tagħmir tal-baħar, (pereżempju, MED/1.3), ir-ringiela ta' taħt nett tinkludi r-rekwiżiti aġġornati tal-istrumenti internazzjonali fir-rigward ta' dawk stabbiliti fir-ringiela jew fir-ringieli ta' fuqha.

(e) Fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (d) fejn l-ebda *data* ma tingħata fil-kolonni 5 u 6, dak jindika li ma kien hemm ebda tibdil fl-istandards tal-ittestjar u li l-oġġett ta' tagħmir tal-baħar ikkonċernat irid jikkonforma mar-rekwiżiti indikati fit-tieni ringiela (ta' taħt).

1. Apparati għas-salvataġġ tal-ħajja

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolamenti tas-SOLAS 74, kif emendati, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Bagi tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.1 Bagi tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA) — mhux maħsuba għall-użu kkombinat mal-oġġett 1.10 — maħsuba għall-użu kkombinat mal-oġġett 1.10	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
Nota: jekk maħsuba għat-tħaddim tal-apparat tar-rilaxx rapidu previst għas-sinjali tad-duħħan awtoattivati u d-dwal li jixgħelu waħedhom, dawn l-oġġetti għandu jkollhom massa ta' mhux inqas minn 4 kg (irreferi wkoll għall-oġġett MED/1.3).	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.2a Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-ħajja: — għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)
MED/1.2a Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-ħajja: — għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
Nota: It-testijiet tal-Kompatibbiltà Elettromanjetika ta' EN 60945 u IEC 60945 huma esklużi u għandhom jitwettqu dawk biss imsemmija fil-klawżola 10.4 tar-Riż. tal-IMO MSC 81(70).	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.	Jew: — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005			
MED/1.2b Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-ħajja: — għall-bagi tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)
MED/1.2b Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-ħajja: — għall-bagi tas-salvataġġ	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
Ringiela 2 minn 2 Nota: It-testijiet tal-Kompatibbiltà Elettromanjetika ta' EN 60945 u IEC 60945 huma esklużi u għandhom jitwettqu dawk biss imsemmija fil-klawżola 10.4 tar-Riż. tal-IMO MSC 81(70).	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.	— ISO 24408: 2005. Jew: — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005.			
MED/1.2c Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-ħajja: — għall-ġkieket tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/1.2c Dwal li jindikaw il-pożizzjoni għall-apparati għas-salvataġġ tal-ħajja: — għall-ġkieket tas-sopravivenza Ringiela 2 minn 2 Nota: It-testijiet tal-Kompatibbiltà Elettromanjetika ta' EN 60945 u IEC 60945 huma esklużi u għandhom jitwettqu dawk biss imsemmija fil-klawżola 10.4 tar-Riż. tal-IMO MSC 81(70).	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Jew: — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/1.3 Sinjali tad-duħħan attivati awtomatikament armati fuq il-bagi tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/1.3 Sinjali tad-duħħan attivati awtomatikament armati fuq il-bagi tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Ġkieket tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Ċirk. 922, — IMO MSC.1/Ċirk. 1304, — IMO MSC.1/Ċirk. 1470, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.4 Ġkieket tas-sopravivenza Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 922, — IMO MSC.1/Ċirk. 1304, — IMO MSC.1/Ċirk. 1470, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.5 a Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.5 a Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni b'insulazzjoni inerenti Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.5b Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni b'insulazzjoni inerenti Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.5c Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies kontra l-esponiment Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.5c Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies kontra l-esponiment Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
MED/1.6 a Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
Ringiela 1 minn 2	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.6 a Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.6b Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni b'insulazzjoni inerenti Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.6b Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-sopravivenza: — ilbies tal-immersjoni b'insulazzjoni inerenti Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
MED/1.6c Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-sopravivenza	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
— ilbies kontra l-esponiment Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.6c Ilbies tal-immersjoni u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-sopravivenza — ilbies kontra l-esponiment Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
MED/1.7 Aċċessorji termali protettivi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/32 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Cirk. 1046, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Flares tal-paraxut li jittellgħu bir-rokit (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
MED/1.8 Flares tal-paraxut li jittellgħu bir-rokit (pirotekniċi) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1629.				
MED/1.9 Flares tal-idejn (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
MED/1.9 Flares tal-idejn (pirotekniċi) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1629.				
MED/1.10 Sinjali tad-duħħan li jżommu f'wiċċ l-ilma (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III.				
MED/1.10 Sinjali tad-duħħan li jżommu f'wiċċ l-ilma (pirotekniċi) Ringiela 2 minn 2 *Nota: Ara wkoll l-oġġett MED/1.1.*	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — IMO MSC.1/Ċirk. 1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Apparati għat-tfigħ tal-ħbula Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/18 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/1.11 Apparati għat-tfigħ tal-ħbula Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/18 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1633.				
MED/1.12 Ċattri tas-sopravivenza li jintefħu Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/13 tas-SOLAS 74, — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.12 Ċattri tas-sopravivenza li jintefħu	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/13 tas-SOLAS 74, — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	B+F		
MED/1.13 Ċattri tas-salvataġġ riġidi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.13 Ċattri tas-salvataġġ riġidi Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.14 a Ċattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: — li jintefħu Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Ċirk. 809, — IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.14 a Ċattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: — li jintefħu Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102). U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
(RINGIELA ĠDIDA)	— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 809, — IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.14b Ċattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: — riġidi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Ċirk. 809, — IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.14b Ċattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: — riġidi Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 809, — IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Ċattri tas-sopravivenza, riversibbli bittinda Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC/Ċirk. 809, — IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.15 Ċattri tas-sopravivenza, riversibbli bittinda Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102). U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 809, — IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.16 Apparat għall-varar awtomatiku taċ-ċattri tas-salvataġġ (unitajiet ta' rilaxx idrostatiku) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/13 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Ċirk. 811, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.17 a Dgħajjes tas-sopravivenza Dgħajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa: — parzjalment magħluqa — totalment magħluqa Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1423, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.17 a Dgħajjes tas-sopravivenza Dgħajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa: — parzjalment magħluqa — totalment magħluqa Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
(RINGIELA ĠDIDA)	— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ċirk. 1423, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.17b Dgħajjes tas-sopravivenza Dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ċirk. 1423, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.17b Dgħajjes tas-sopravivenza Dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ċirk. 1423, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.17c Dgħajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa użati bħala dgħajsa tas-salvataġġ: — parzjalment magħluqa — totalment magħluqa	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
Nota: Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 Ringiela 1 minn 2	— Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1423, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.17c Dgħajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa użati bħala dgħajsa tas-salvataġġ: — parzjalment magħluqa — totalment magħluqa Nota: Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ċirk. 1423, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.18 Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.18 Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
(RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.19 Dgħajjes tas-salvataġġ minfuħin Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.19 Dgħajjes tas-salvataġġ minfuħin Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.20 a Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — minfuħin Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — IMO MSC/Ċirk. 1016, — IMO MSC/Ċirk. 1094, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.20 a Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — minfuħin Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1016, — IMO MSC/Ċirk. 1094, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.20b Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — IMO MSC/Ċirk. 1016, — IMO MSC/Ċirk. 1094, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.20b Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1016, — IMO MSC/Ċirk. 1094, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.20c Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi u minfuħin Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — IMO MSC/Ċirk. 1016, — IMO MSC/Ċirk. 1094, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.20c Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: — riġidi u minfuħin Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1016, — IMO MSC/Ċirk. 1094, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	
MED/1.21 Apparati għall-varar bi ħbula tal-parank (gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/33 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.				

Oġġett MED/1.22, Apparati għall-varar awtomatiku tal-inġenji tas-sopravivenza, - imċaqlaq għal MED/9/1.3 u mħassar bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/1667.

MED/1.23 Apparati għall-varar tad-dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/33 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ċirk. 1632.				
MED/1.24 Apparati għall-varar taċ-ċattri tas-salvataġġ (Gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/12 tas-SOLAS 74, — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
MED/1.25 Apparati għall-varar tad-dgħajjes tas-salvataġġ veloċi (Gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 a Mekkaniżmu ta' rilaxx għal: — dgħajjes tas-sopravivenza u tas-salvataġġ (varati bil-ħabel jew bil-ħbula tal-parank) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1419, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/1.26b Mekkaniżmu ta' rilaxx għal: — ċattri tas-salvataġġ (varati bil-ħabel jew bil-ħbula tal-parank) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.				
MED/1.26c Mekkaniżmu ta' rilaxx għal: — dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/1.27 Sistemi ta' evakwazzjoni fuq il-baħar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/15 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.				
MED/1.28 Mezzi ta' salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.				
MED/1.29 Slielem għall-imbarkazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. III/11 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/11 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), — IMO MSC.1/Ċirk. 1285, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.				
MED/1.30 Materjali retroriflettivi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO A.658(16), kif emendata.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/1.30 Materjali retroriflettivi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1628.				
Oġġett MED/1.31, Apparat bidirezzjonali VHF bit-telefon-radju għall-inġenji tas-sopravivenza, - imċaqlaq għal MED/5.17 u MED/5.18.					
Oġġett MED/1.32, 9 GHz SAR transponder (SART), - imċaqlaq għal MED/4.18.					
MED/1.33 Riflettur tar-radar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ (passiv) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.384(X), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F		
Oġġett MED/1.34, Boxxla manjetika Klassi B għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ, - imċaqlaq għal MED/4.23.					
Oġġett MED/1.35, Tagħmir portabbli tat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ - imċaqlaq għal MED/3.38.					

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Magna tal-propulsjoni tad-dgħajjes tas-sopravivenza / tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/1.37 Magna għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ - mutur outboard Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/1.38 Fanali tat-tfittxija biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.				
MED/1.38 Fanali tat-tfittxija biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1630.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/1.39 Ċattri tas-salvataġġ riversibbli miftuħa Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), l-Anness 10, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), l-Anness 11. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), l-Anness 10, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), l-Anness 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.				
MED/1.39 Ċattri tas-salvataġġ riversibbli miftuħa Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), l-Anness 10, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), l-Anness 11, — Riż. tal-IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), l-Anness 10, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), l-Anness 11, — Riż. tal-IMO MSC.481(102). U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk. 1328.	B+D B+F	10.10.2023	
Oġġett MED/1.40, Parank mekkaniku għall-pilota, - imċaqlaq għal MED/4.48.					

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 a Wiċċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ: — dgħajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/24 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
MED/1.41b Wiċċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ: — dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/24 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.				
MED/1.41c Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ: — ċattri tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/17 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/24 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
MED/1.41d Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ: — dgħajjes tas-salvataġġ	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/17 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.				
MED/1.41e Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ: — dgħajjes tas-salvataġġ veloċi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/16 tas-SOLAS 74, — Reg. III/17 tas-SOLAS 74, — Reg. III/23 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1632.				
Oġġett MED/1.42, Sellum għall-pilota, - imċaqlaq għal MED/4.49.					
MED/1.43 Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi u minfuħin Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74, — Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		15.8.2025 (ii)
MED/1.43 Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi u minfuħin Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/21 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk. 1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Reg. III/31 tas-SOLAS 74, — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 1631.				
MED/1.44 a Sistemi ta' Allarm Ġenerali u ta' Indirizz Pubbliku (PAGA) — Sistema ta' kontroll u ta' distribuzzjoni (Meta jintużaw bħala apparat ta' allarm tan-nar għandu japplika l-oġġett A.1/3.53.) Nota: Iċ-ċertifikat għandu jispeċifika għal liema kategoriji li ġejjin ta' vapuri u ta' sistemi huwa adattat it-tagħmir: Vapur: — Vapur tal-merkanzija — Vapur tal-passiġġieri (eskluż Ritorn Sikur fil-Port) — Vapur tal-passiġġieri (inkluż Ritorn Sikur fil-Port)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 4, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 4, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/12 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/21 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.1021(26) 5, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII,	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Jew: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
Sistemi: — Sistemi ta' Allarm Ġenerali (GA) — Sistemi ta' Indirizz Pubbliku (PA) — Sistemi ta' Allarm Ġenerali u ta' Indirizz Pubbliku (PAGA) Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 (imċaqlaq minn MED/9/1.5) Ringiela 1 minn 1	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 4, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 4, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 808, — IMO MSC.1/Ċirk. 1369/Add.1.	— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44b Sistemi ta' Allarm Ġenerali u ta' Indirizz Pubbliku (PAGA) — Spikers (Meta jintużaw bħala apparat ta' allarm tan-nar għandu japplika l-oġġett A.1/3.53.) Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157 (imċaqlaq minn MED/9/1.5) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 4, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 4, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/12 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/21 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Reg. II-2/22 tas-SOLAS 74, — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.1021(26) 5, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 4, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 4, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk. 808, — IMO MSC.1/Ċirk. 1369/Add.1.				

2. Prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolamenti tal-Marpol 73/78, kif emendati, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Tagħmir għall-iffiltrar taż-żejt (għal kontenut taż-żejt tal-effluwent li ma jaqbiżx il-15-il p.p.m.) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I. — IMO MEPC.1/Ċirk. 643.	— Riż. tal-IMO MEPC.107(49), kif emendata, — IMO MEPC.1/Ċirk. 643.	B+D B+E B+F		
MED/2.2 Detetturi tal-interfaċċa żejt/ilma Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 32 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 32 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I.	— Riż. tal-IMO MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
MED/2.3 Miters tal-kontenut taż-żejt Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I. — IMO MEPC.1/Ċirk. 643.	— Riż. tal-IMO MEPC.107(49), kif emendata, — IMO MEPC.1/Ċirk. 643.	B+D B+E B+F		
Oġġett MED/2.4, Unitajiet ta' proċessar maħsuba biex jitwaħħlu ma' tagħmir eżistenti għas-separazzjoni ta' ilma u żejt (għal kontenut taż-żejt tal-effluwent li ma jaqbiżx il-15-il p.p.m.), - tħalla vojt apposta.					

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Sistema għall-monitoraġġ u għall-kontroll tal-iskariku taż-żejt mit-tankers taż-żejt Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 31 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I. — IMO MEPC.1/Ċirk. 858. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 31 tal-MARPOL 73/78, l-Anness I.	— Riż. tal-IMO MEPC.108(49), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/2.6 a Sistemi tad-dranaġġ (għall-użu mill-vapuri tal-passiġġieri fiż-żoni kollha, inkluż żona speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL). Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 9 tal-MARPOL 73/78, l-Anness IV. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 9 tal-MARPOL 73/78, l-Anness IV.	— Riż. tal-IMO MEPC.227(64), inkluż it-taqsima 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.6b Sistemi tad-dranaġġ (għall-użu mill-vapuri, għajr il-vapuri tal-passiġġieri, fiż-żoni kollha u mill-vapuri tal-passiġġieri barra miż-żoni speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL). Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 9 tal-MARPOL 73/78, l-Anness IV. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 9 tal-MARPOL 73/78, l-Anness IV.	— Riż. tal-IMO MEPC.227(64), eskluż it-taqsima 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.7 Inċineraturi abbord (Impjanti tal-inċineraturi b'kapaċitajiet sa 4 000 kW) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. 16 tal-MARPOL 73/78, l-Anness VI. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. 16 tal-MARPOL 73/78, l-Anness VI.	— Riż. tal-IMO MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Analizzatur tan-NO_x imqiegħed abbord b'mod permanenti u għall-użu abbord skont il-Kodiċi Tekniku tal-2008 dwar l-NO_x Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Reg. 13 tal-MARPOL Rivedut, l-Anness VI). Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Reg. 13 tal-MARPOL Rivedut, l-Anness VI), — Riż. tal-IMO MEPC.177(58) - (Kodiċi Tekniku tal-2008 dwar l-NO_x), — Riż. tal-IMO MEPC.198(62).	— Riż. tal-IMO MEPC.177(58) - (Kodiċi Tekniku tal-2008 dwar l-NO_x), kif emendata.	B+D B+E B+F G		
Oġġett MED/2.9, Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet SO_x, - imċaqlaq għal MED/9/2.4.					
MED/2.10 Sistemi abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Reg. 4 tal-MARPOL Rivedut, l-Anness VI), — Riż. tal-IMO MEPC.259(68). Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Reg. 4 tal-MARPOL Rivedut, l-Anness VI).	— Riż. tal-IMO MEPC.259(68).	Skema A: B+F G Skema B: G	19.6.2018	10.10.2026 (iii)
MED/2.10 Sistemi abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Reg. 4 tal-MARPOL Rivedut, l-Anness VI), — Riż. tal-IMO MEPC.340(77). Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Reg. 4 tal-MARPOL Rivedut, l-Anness VI).	— Riż. tal-IMO MEPC.340(77).	Skema A: B+F G Skema B: G	10.10.2023	

3. Tagħmir tal-protezzjoni min-nar

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Koperturi primarji tal-gverti Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.2 Apparati portabbli tat-tifi tan-nar Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.951(23), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC/Ċirk. 1239, — IMO MSC/Ċirk. 1275.				
MED/3.2 Apparati portabbli tat-tifi tan-nar Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.951(23),	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC/Ċirk. 1239, — IMO MSC/Ċirk. 1275.				
MED/3.3 a Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità għolja): — ilbies protettiv mhux riflessiv għat-tifi tan-nar Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 469:2005 inkl. A1:2006 u AC:2006.	B+D B+E B+F		25.8.24 (ii)
MED/3.3 a Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità għolja): — ilbies protettiv mhux riflessiv għat-tifi tan-nar	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.3b Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità għolja): — ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: ilbies riflettiv għat-tifi tan-nar speċjalizzat Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 1486:2007.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.3c Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità għolja): — ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv b'superfiċe esterna li tirrifletti Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— ISO 15538:2001. Nota: Livell 2.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.4 Ilbies għat-tifi tan-nar: bwiez Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11 — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.5 Ilbies għat-tifi tan-nar: ingwanti Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— EN 659:2003 inkl. A1:2008 u AC:2009.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.6 Ilbies għat-tifi tan-nar: elmu Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Apparat respiratorju awtonomu mħaddem bl-arja kkompressata Nota: Għall-użu f'aċċidenti li jinvolvu oġġetti perikoluż tkun meħtieġa maskra tat-tip "pressjoni pożittiva". (Irreferi għal punt 7.1) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — IMO MSC.1/Ċirk. 1499, — IMO MSC.1/Ċirk. 1555.	— ISO 23269-2:2011 (tifi tan-nar – użu marittimu biss). Maskra tat-tip 1 ma għandhiex tintuża la f'MED/3.7 u lanqas f'MED/7.1. Nota: Is-siegla tas-sopravivenza reżistenti għan-nar assoċjata meħtieġa skont l-ISO 23269 § 4.28 għandha tkun iċċertifikata bħall-oġġett MED u għandha tintuża flimkien mal-apparat respiratorju u tkun tista' titwaħħal permezz ta' ganċ li jingħalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat biex jipprevjeni li l-apparat respiratorju jinqala' meta titħaddem is-siegla tas-sopravivenza. Iċ-ċertifikat tal-modulu B tal-apparat respiratorju għandu jindika s-siegla tas-sopravivenza reżistenti għan-nar tal-MED bħala komponent kombinat mandatorju.	B+D B+E B+F		
MED/3.8 Apparat respiratorju b'linja tal-arja kkompressata Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7.	— EN 14593-1:2018. Jew: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji b'veloċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC tal-1994. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7.				
MED/3.9 Komponenti tas-sistemi bil-bexxiexa għall-ispazji ta' akkomodazzjoni, għall-ispazji ta' servizz u għall-istazzjonijiet ta' kontroll ekwivalenti għal kif jissemma fir-Reg.II-2/12 tas-SOLAS 74 (limitat għaż-żennuni u għall-prestazzjoni tagħhom) (Żennuni għal sistemi fissi bil-bexxiexa, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett). Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.44(65), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8, — IMO MSC/Ċirk. 912, — IMO MSC/Ċirk. 1556.	— Riż. tal-IMO A.800(19), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar bil-bexxiexa tal-ilma bi pressa fissa fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313.	— IMO MSC/Ċirk. 1165, kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.11 a Integrità kontra n-nar ta' diviżjonijiet tal-Klassi "A" u "B": — diviżjoni tal-Klassi "A" Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74, — IMO MSC/Ċirk. 1120. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — IMO MSC/Ċirk. 1120, — IMO MSC.1/Ċirk. 1434, — IMO MSC.1/Ċirk. 1616.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — IMO MSC.1/Ċirk. 1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11 a Integrità kontra n-nar ta' diviżjonijiet tal-Klassi "A" u "B": — diviżjoni tal-Klassi "A" Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74, — IMO MSC/Ċirk. 1120. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — IMO MSC/Ċirk. 1120, — IMO MSC.1/Ċirk. 1434, — IMO MSC.1/Ċirk. 1616, — IMO MSC.1/Ċirk. 1621.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — IMO MSC.1/Ċirk. 1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	
MED/3.11b Integrità kontra n-nar ta' diviżjonijiet tal-Klassi "A" u "B": — diviżjonijiet tal-Klassi "B" Nota: Meta paratija tal-Klassi B tkun ġiet ittestjata minn naħa waħda biss u tkun ġiet iddisinjata biex tiġi installata bin-naħa mhux ittestjata biswit in-naħa mhux ittestjata ta' paratija oħra tal-Klassi B, iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-KE għandu jinkludi l-kundizzjonijiet li taħthom tista' tiġi installata abbord filwaqt li jiġi żgurat li l-livell ta' protezzjoni indikat fit-tabelli rilevanti tal-integrità kontra n-nar inklużi fil-Kapitolu II-2/Reg.9.2 tas-SOLAS Konfini Termali u Strutturali jiġi ssodisfat dejjem. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74, — IMO MSC/Ċirk. 1120. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — IMO MSC/Ċirk. 1120, — IMO MSC.1/Ċirk. 1581.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 a Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — valvoli P/V Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— IMO MSC/Ċirk. 677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
MED/3.12 a Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — valvoli P/V Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— IMO MSC/Ċirk. 677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
MED/3.12b Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — barrieri tal-fjammi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— IMO MSC/Ċirk. 677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — barrieri tal-fjammi ta' detonazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— IMO MSC/Ċirk. 677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.12d Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — valvoli tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— IMO MSC/Ċirk. 677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
MED/3.12d Apparati għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers: — valvoli tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	— IMO MSC/Ċirk. 677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Materjali mhux kombustibbli Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.14, Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet li jippenetraw id-diviżjonijiet tal-Klassi “A” jew “B” – Oġġett inkluż f’MED/3.26 u f’MED/3.27.					
MED/3.15 a Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — pajpijiet u fittings tal-plastik Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-IMO A.753(18), kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — valvoli Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — IMO MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.15c Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — assemblaġġi ta' pajpijiet flessibbli u kompensaturi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — IMO MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.15d Materjali għajr l-azzar għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: — komponenti metalliċi tal-pajpijiet b'siġilli reżiljenti u elastomeriċi Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 10, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 10, — IMO MSC/Ċirk. 1120, — IMO MSC/Ċirk. 1527.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		
MED/3.16 Bibien kontra n-nar Ringiela 1 minn 1 Nota: Il-komponenti tas-sistemi ta' kontroll għall-bibien kontra n-nar huma soġġetti għall-valutazzjoni tal-konformità skont l-oġġett MED 3.17.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — IMO MSC.1/Ċirk. 1511.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — IMO MSC.1/Ċirk. 1319	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Komponenti tas-sistemi ta' kontroll għall-bibien kontra n-nar Nota: Meta jintuża t-terminu "komponenti tas-sistema" jista' jkun li komponent uniku, grupp ta' komponenti jew sistema sħiħa ikunu jeħtieġu jiġu ttestjati biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti internazzjonali huma ssodisfati. Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.18 a Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: — fuljetti dekorattivi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: — sistemi taż-żebgħa Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.18c Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: — kisjiet tal-art Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.18d Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: — kapep iżolanti tal-pajpijiet Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.18e Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: — adeżivi li jintużaw fil-kostruzzjoni tad-diviżjonijiet tal-Klassi "A" "B" u "C" Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.18f Materjali tas-superfiċe u kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: — membrana tal-kanali kombustibbli Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.19 Drapperiji, purtieri u materjali tessili oħrajn imdendlin	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — IMO MSC.1/Ċirk. 1456, kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
Ringiela 1 minn 1	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.20 — Għamara bit-tapizzerija Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.20 a Għamara bit-tapizzerija: — biċċa għamara kompluta (inkluż il-materjal tal-kisi, il-materjal tal-mili u l-ixkaffi mhux kombustibbli)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
Ringiela 1 minn 1	— Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.20b Għamara bit-tapizzerija: — materjal tal-kisi għal kwalunkwe materjal tal-mili Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1, il-Parti 8, l-Appendiċi 3, kif emendata.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20c Għamara bit-tapizzerija: — materjal tal-kisi għal materjal tal-mili ritardant tal-fjammi (ittestjat f'kombinament speċifiku kif maħsub għal applikazzjoni ulterjuri) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1, il-Parti 8, l-Appendiċi 3, kif emendata.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.20d Għamara bit-tapizzerija: — materjal tal-mili ritardant tal-fjammi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1, il-Parti 8, l-Appendiċi 3, kif emendata.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.21 Komponenti tal-marqad Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.22 Smorzaturi tan-nar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
Oġġett MED/3.23, Penetrazzjonijiet ta' kanali mhux kombustibbli, li jgħaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi "A" - Oġġett tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/3.24, Tranżiti għall-kejbils tal-elettriku li jgħaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi "A" — Oġġett tħalla vojt apposta.					

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Twieqi u aperturi laterali tal-Klassi “A” u “B” reżistenti għan-nar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 3, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.26 a Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi “A”: — tranżiti għall-kejbils tal-elettriku Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — IMO MSC.1/Ċirk. 1488.	B+D B+E B+F		
MED/3.26b Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi “A”: — penetrazzjonijiet ta’ pajpijiet, kanali, trunkijiet, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — IMO MSC.1/Ċirk. 1276.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — IMO MSC.1/Ċirk. 1488.	B+D B+E B+F		
MED/3.26c Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi “A”: — sistemi ta’ penetrazzjoni tat-trunkijiet tal-iżbarra tad-distribuzzjoni Ringiela 1 minn 1 Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1157	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata, — IMO MSC.1/Ċirk. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27 a Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi "B": — tranżiti għall-kejbils tal-elettriku Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.27b Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn diviżjonijiet tal-Klassi "B": — penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunkijiet, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.28 Sistemi bil-bexxiexa (l-iżbokki tal-bexxiexa biss) (Żennuni għal sistemi fissi bil-bexxiexa, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett). Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.44(65), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8, — IMO MSC/Ċirk. 912, — IMO MSC.1/Ċirk. 1556.	— ISO 6182-1:2014. Jew: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 u A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sistemi bil-bexxiexa (l-iżbokki tal-bexxiexa biss) (Żennuni għal sistemi fissi bil-bexxiexa, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett). Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.44(65), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8, — IMO MSC/Ċirk. 912, — IMO MSC.1/Ċirk. 1556.	— ISO 6182-1:2021. Jew: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 u A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
MED/3.29 Pajpijiet tat-tifi tan-nar: — pajpijiet flessibbli għat-tifi tan-nar ċatti mhux perkolanti (medda tad-dijametru intern minn 25 mm sa 52 mm) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 a Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 1: (żona sikura) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk. 1477, — IMO MSC.1/Ċirk. 1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)
MED/3.30 a Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 1: (żona sikura) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk. 1477, — IMO MSC.1/Ċirk. 1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosferi esplożivi bil-gass) Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk. 1477, — IMO MSC.1/Ċirk. 1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)
MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosferi esplożivi bil-gass) Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk. 1477, — IMO MSC.1/Ċirk. 1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (ii)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosferi esplożivi bil-gass) Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk. 1477, — IMO MSC.1/Ċirk. 1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl. AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
MED/3.30b Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 2: (atmosferi esplożivi bil-gass) Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019,	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Reg. XI-1/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk. 1477, — IMO MSC.1/Ċirk. 1581.	— EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 u A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
Oġġett MED/3.31, Żennuni għal sistemi fissi bil-bexxiexa għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC), imħassar peress li huwa kopert b'MED/3.9 u b'MED/3.28.					
MED/3.32 Materjali li jirrestrinġu n-nar (għajr għamara) għal inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC.1/Ċirk. 1457.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.33 Materjali li jirrestrinġu n-nar għall-għamara ta' inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Diviżjonijiet li jirreżistu n-nar għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC.1/Ċirk. 1457.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.35 Bibien kontra n-nar fuq inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1 Nota: Il-komponenti tas-sistemi ta' kontroll għall-bibien kontra n-nar huma soġġetti għall-valutazzjoni tal-konformità skont l-oġġett MED 3.17.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.36 Smorzaturi tan-nar fuq inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37 a Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn diviżjonijiet reżistenti għan-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja: — tranżiti għall-kejbils tal-elettriku Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.37b Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn diviżjonijiet reżistenti għan-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja: — penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunkijiet, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.38 Tagħmir portabbli tat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.951(23), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		25.8.2025 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Tagħmir portabbli tat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.951(23), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022	
MED/3.39 Żennuni għal sistemi ekwivalenti tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx ta' raxx tal-ilma fl-ispazji tal-makkinarji u fil-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,	— IMO MSC/Ċirk. 1165, kif emendata.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313, — IMO MSC.1/Ċirk. 1458.				
MED/3.40 Sistemi tat-tidwil f'pożizzjonijiet fil-baxx (komponenti biss) Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.752(18), — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.	— Riż. tal-IMO A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		25.8.2024 (ii)
MED/3.40 Sistemi tat-tidwil f'pożizzjonijiet fil-baxx (komponenti biss) Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.752(18), — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.	— Riż. tal-IMO A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.41 a Apparati respiratorji għall-evakwazzjoni ta' emerġenza (EEBD): — apparat respiratorju awtoportat bl-arja kkompressata b'ċirkwit miftuħ b'maskla sħiħa jew b'komponent tal-parti tal-ħalq għall-evakwazzjoni	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3,	— ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
Ringiela 1 minn 1	— IMO MSC/Ċirk. 849.				
MED/3.41b Apparati respiratorji għall-evakwazzjoni ta' emerġenza (EEBD): — apparat respiratorju bl-arja kkompressata b'ċirkwit miftuħ awtoportat b'kappa għall-evakwazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — IMO MSC/Ċirk. 849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005.	B+D B+E B+F		
MED/3.41c Apparati respiratorji għall-evakwazzjoni ta' emerġenza (EEBD): — apparat respiratorju awtoportat bl-arja kkompressata b'ċirkwit magħluq Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — IMO MSC/Ċirk. 849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002.	B+D B+E B+F		
MED/3.42 a Sistemi ta' gass inerti: Sistema sħiħa. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.567(14), — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC/Ċirk. 353, — IMO MSC/Ċirk. 485,	— IMO MSC/Ċirk. 353, kif emendata.	G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Ċirk. 731, — IMO MSC/Ċirk. 1120.				
MED/3.42 a Sistemi ta' gass inerti: Sistema sħiħa. Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.567(14), — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC/Ċirk. 353, — IMO MSC/Ċirk. 485, — IMO MSC/Ċirk. 731, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— IMO MSC/Ċirk. 353, kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	G	12.8.2020	
MED/3.42b Sistemi ta' gass inerti: — komponenti individwali: — purifikaturi tal-gass inerti Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.567(14), — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC/Ċirk. 353, — IMO MSC/Ċirk. 485, — IMO MSC/Ċirk. 731, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— IMO MSC/Ċirk. 353, kif emendata.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.42c Sistemi ta' gass inerti: — komponenti individwali: — blowers tal-gass inerti Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.567(14), — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC/Ċirk. 353, — IMO MSC/Ċirk. 485, — IMO MSC/Ċirk. 731, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— IMO MSC/Ċirk. 353, kif emendata.	B+D B+E B+F G		
MED/3.43 Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar fuq tagħmir tat-tisjir bil-qali bix-xaħmijiet (awtomatiċi jew manwali) Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — IMO MSC.1/Ċirk. 1433.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.44 Ilbies għat-tifi tan-nar – siegla tas-sopravivenza	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, kif emendata, — Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata,	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
— siegli tas-sopravivenza għal apparat respiratorju approvat skont l-oġġett MED/3.7 u l-oġġett MED/7.1 Ringiela 1 minn 1	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— ISO 23269-2:2011.			
MED/3.45 Komponenti ekwivalenti għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar (mezz tat-tifi tan-nar, valvoli tal-iżbokki u żennuni) għall-ispazji tal-makkinarju u għall-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — IMO MSC/Ċirk. 848, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313.	— IMO MSC/Ċirk. 848, kif emendata.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
MED/3.45 Komponenti ekwivalenti għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar (mezz tat-tifi tan-nar, valvoli tal-iżbokki u żennuni) għall-ispazji tal-makkinarju u għall-kmamar tal-pompi tal-merkanzija	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 848, kif emendata.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC/Ċirk. 848, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313.				
MED/3.46 Sistemi fissi ekwivalenti tat-tifi tan-nar għall-ispazji tal-makkinarju (sistemi tal-aerosol) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5,	— IMO MSC/Ċirk. 1270 inkl. Rett.1, kif emendata.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Ċirk. 1270 inkl. Rett.1, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313.				
MED/3.46 Sistemi fissi ekwivalenti tat-tifi tan-nar għall-ispazji tal-makkinarju (sistemi tal-aerosol) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC/Ċirk. 1270 inkl. Rett.1, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313.	— IMO MSC/Ċirk. 1270 inkl. Rett.1, kif emendata.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
MED/3.47 Konċentrat għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir-raġħwa iperespansiva għall-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Is-sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir-raġħwa iperespansiva (inkluż dawk is-sistemi li jużaw arja interna mill-ispazji operattivi tagħhom għall-prestazzjoni intenzjonata tagħhom), għall-ispazji tal-makkinarju u għall-kmamar tal-pompi tal-merkanzija xorta jridu jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6.	— IMO MSC/Ċirk. 670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Konċentrat għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir-ragħwa iperespansiva għall-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Is-sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir-raġwa iperespansiva (inkluż dawk is-sistemi li jużaw arja interna mill-ispazji operattivi tagħhom għall-prestazzjoni intenzjonata tagħhom), għall-ispazji tal-makkinarju u għall-kmamar tal-pompi tal-merkanzija xorta jridu jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11.	— IMO MSC/Ċirk. 670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
MED/3.48 Komponenti ta' sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għall-applikazzjoni lokali biex jintużaw fl-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija A (Testijiet fuq iż-żennuni u fuq il-prestazzjoni). Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1387.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.49 a Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali: — sistemi b'bażi preskrittiva skont IMO MSC.1/Ċirk. 1430 Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1430.	B+D B+E B+F		1.1.2021 (iii)
MED/3.49 a Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali: — sistemi b'bażi preskrittiva skont IMO MSC.1/Ċirk. 1430, Reviżjoni 1 Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,	— IMO MSC.1/Ċirk. 1430, Reviżjoni 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.				
MED/3.49 a Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali: — sistemi b'bażi preskrittiva skont IMO MSC.1/Ċirk. 1430, Reviżjoni 2 Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1430, Reviżjoni 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
MED/3.49b Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali: — sistemi bbażati fuq il-prestazzjoni skont IMO MSC.1/Ċirk. 1430 Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC.1/Ċirk. 1430.	B+D B+E B+F		1.1.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.				
MED/3.49b Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali: — sistemi bbażati fuq il-prestazzjoni skont IMO MSC.1/Ċirk. 1430, Reviżjoni 1 Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1430, Reviżjoni 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)
MED/3.49b Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' vetturi u spazji ta' kategorija speċjali: — sistemi bbażati fuq il-prestazzjoni skont IMO MSC.1/Ċirk. 1430, Reviżjoni 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC.1/Ċirk. 1430, Reviżjoni 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
Ringiela 3 minn 3	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.				
MED/3.50, Ilbies protettiv reżistenti għal attakk kimiku, - oġġett ittrasferit għal MED/9/3.9.					
MED/3.51 a Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: — tagħmir għall-kontroll u ta' indikazzjoni Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242,	Installazzjonijiet elettriċi fil-vapuri: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ċirk. 1487, — IMO MSC.1/Ċirk. 1528.				
MED/3.51 a Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux magħasses: — tagħmir għall-kontroll u ta' indikazzjoni Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242, — IMO MSC.1/Ċirk. 1487, — IMO MSC.1/Ċirk. 1528.	Installazzjonijiet elettriċi fil-vapuri: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
MED/3.51b Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux magħasses: — tagħmir tal-provvista tal-elettriku	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016,	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242, — IMO MSC.1/Ċirk. 1554.	— IEC 60533:2015.			
MED/3.51c Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: — tagħmir tad-detezzjoni tas-sħana - tagħmir tad-detezzjoni puntwarja Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— EN 54-5:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2022 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: — tagħmir tad-detezzjoni tas-sħana - tagħmir tad-detezzjoni puntwarja Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— EN 54-5:2017 inkl. A1:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.51d Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: — tagħmir tad-detezzjoni tad-duħħan: tagħmir tad-detezzjoni puntwarja li jużaw dawl diffuż, dawl trażmess jew jonizzazzjoni Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— EN 54-7:2000 inkl. A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		31.8.2022 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux magħasses: — tagħmir tad-detezzjoni tad-duħħan: tagħmir tad-detezzjoni puntwarja li jużaw dawl diffuż, dawl trażmess jew jonizzazzjoni Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— EN 54-7:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/3.51e Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux magħasses: — tagħmir tad-detezzjoni tal-fjammi: tagħmir tad-detezzjoni puntwarja Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,	— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.				
MED/3.51f Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: — punti tas-sejħiet manwali Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51g Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: — iżolaturi tax-xortjar fiċ-ċirkwit Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,	— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
Ringiela 1 minn 1	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.				
MED/3.51h Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux magħasses: — apparati tal-input/output Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux magħasses: — kejbils	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015, — IEC 60092-376:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015,	B+D B+E B+F	19.6.2018	28.3.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. U/jew: Kejbils Reżistenti għan-Nar: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 jew IEC 60331-2:2009. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.			
MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: — kejbils Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015 u A11:2016, — IEC 60092-376:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
		U/jew: Kejbils Reżistenti għan-Nar: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 jew IEC 60331-2:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.			
MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: — kejbils Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1242.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015, A11:2016 u A12:2020, — IEC 60092-376:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. U/jew: Kejbils Reżistenti għan-Nar: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 jew IEC 60331-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
		U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.			
MED/3.52 Apparati mhux portabbli u trasportabbli tat-tifi tan-nar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Jew: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Jew: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.				
MED/3.53 Apparati tal-allarm tan-nar – allarmi akustiċi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. — IMO MSC.1/Ċirk. 1242, — IMO MSC.1/Ċirk. 1487.				
MED/3.53 Apparati tal-allarm tan-nar – allarmi akustiċi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. — IMO MSC.1/Ċirk. 1242, — IMO MSC.1/Ċirk. 1487.	— EN 54-3:2014 inkl. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.54 a Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 4: (żona sikura) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.				
MED/3.54 a Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 4: (żona sikura) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.54b Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 3: (atmosferi esplożivi bil-gass) Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.				
MED/3.54b Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 3: (atmosferi esplożivi bil-gass) Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.54b Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u/jew għad-detezzjoni tal-gass: — kategorija 3: (atmosferi esplożivi bil-gass) Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Reg. VI/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55 a Żennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - Pajpijiet ta' konnessjoni kombinati PN 16 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, — EN 15182-2:2007 inkl. A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)
MED/3.55 a Żennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - Pajpijiet ta' konnessjoni kombinati PN 16 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.55b Żennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - Pajpijiet ta' konnessjoni b'ġett smooth bore u/jew sprej wieħed fiss b'angolu ta' ġett PN 16 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, — EN 15182-3:2007 inkl. A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.55b Żennuni b'żewġ tipi ta' tbexxix (sprej/ġett): — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - Pajpijiet ta' konnessjoni b'ġett smooth bore u/jew sprej wieħed fiss b'angolu ta' ġett PN 16 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.56 Sistemi fissi ta' pajpijiet flessibbli għat-tifi tan-nar: — irkiekel tal-pajpijiet flessibbli b'pajpijiet flessibbli semiriġidi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		
MED/3.57 Komponenti ta' Sistemi għat-Tifi tan-Nar Permezz ta' Raġwa b'Espansjoni Medja - Raġwa Minn Sorsi Fissi fuq il-Gverta għat-Tankers Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10.8.1 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14, — IMO MSC/Ċirk. 1239, — IMO MSC.1/Ċirk. 1276.	— IMO MSC/Ċirk. 798.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Komponenti ta' Sistemi Fissi għat-Tifi tan-Nar Permezz ta' Raġwa Ipoespansiva għall-Ispazji tal-Makkinarju u l-Protezzjoni tal-Gverta tat-Tankers Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14, — IMO MSC/Ċirk. 1239, — IMO MSC.1/Ċirk. 1276.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1312, — IMO MSC.1/Ċirk. 1312/Rett. 1.	B+D B+E B+F		
MED/3.59 Raġwa li Tespandi għal Sistemi Fissi għat-Tifi tan-Nar għal Tankers tal-Kimika Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — IMO MSC/Ċirk. 553.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1312, — IMO MSC.1/Ċirk. 1312/Rett. 1.	B+D B+E B+F		
MED/3.60 Żennuni għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar permezz tat-tbexxix tal-ilma bi pressjoni għall-gallariji tal-kabini Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC.1/Ċirk. 1268.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313.				
MED/3.61 a Sistemi tar-raġwa iperespansiva bl-arja interna għall-protezzjoni tal-ispazji tal-makkinarju u tal-kmamar tal-pompi tal-merkanzija, tal-ispazji tal-vetturi u ro-ro, tal-ispazji ta' kategorija speċjali u tal-ispazji tal-merkanzija Nota: Sistemi tar-raġwa iperespansiva bl-arja interna/esterna għall-protezzjoni tal-ispazji tal-makkinarju u tal-kmamar tal-pompi tal-merkanzija, tal-ispazji tal-vetturi u ro-ro, tal-ispazji ta' kategorija speċjali u tal-ispazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — IMO MSC.1/Ċirk. 1528.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1384.	B+D B+E B+F		
MED/3.61b Sistemi tar-raġwa iperespansiva bl-arja interna għall-protezzjoni tal-ispazji tal-makkinarju u tal-kmamar tal-pompi tal-merkanzija, tal-ispazji tal-vetturi u ro-ro, tal-ispazji ta' kategorija speċjali u tal-ispazji tal-merkanzija Nota: Sistemi tar-raġwa iperespansiva bl-arja interna/esterna għall-protezzjoni tal-ispazji tal-makkinarju u tal-kmamar tal-pompi tal-merkanzija, tal-ispazji tal-vetturi u ro-ro, tal-ispazji ta' kategorija speċjali u tal-ispazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — IMO MSC.1/Ċirk. 1528.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Sistemi tat-tifi tan-nar bi trab kimiku niexef Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/1 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk. 1617.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1315.	B+D B+E B+F		
MED/3.63 a Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir għall-kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fil-vapuri Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
MED/3.63 a Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir għall-kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fil-vapuri Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
Ringiela 2 minn 3	— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018.			
MED/3.63 a Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir għall-kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fil-vapuri Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.63b Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir tal-provvista tal-elettriku Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir tal-provvista tal-elettriku Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63b Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir tal-provvista tal-elettriku Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.63c Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir tad-detezzjoni tad-duħħan li jiġbed id-duħħan	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.			
MED/3.63c Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir tad-detezzjoni tad-duħħan li jiġbed id-duħħan Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63c Komponenti tas-sistemi tad-detezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni: — tagħmir tad-detezzjoni tad-duħħan li jiġbed id-duħħan Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,	— Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-vapuri: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
	— Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	U, kif applikabbli għall-atmosferi esplożivi: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.			
MED/3.64 diviżjonijiet tal-klassi "C" Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/3.10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/3.10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/3.33 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, — IMO MSC/Ċirk. 1120.	— Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendata.	B+D B+E B+F		
MED/3.65 Sistema fissa għad-detezzjoni tal-gass tal-idrokarburi Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — IMO MSC.1/Ċirk. 1370, — IMO MSC.1/Ċirk. 1527.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1370, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
MED/3.65 Sistema fissa għad-detezzjoni tal-gass tal-idrokarburi Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16,	— IMO MSC.1/Ċirk. 1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ċirk. 1370, — IMO MSC.1/Ċirk. 1527.				
MED/3.65 Sistema fissa għad-detezzjoni tal-gass tal-idrokarburi Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — IMO MSC.1/Ċirk. 1370, — IMO MSC.1/Ċirk. 1527.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1370, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.66 Sistemi ta' gwida għall-evakwazzjoni li jintużaw bħala alternattivi għas-sistemi tat-tidwil f'pożizzjonijiet baxxi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/13 tas-SOLAS 74, — IMO MSC.1/Ċirk. 1168.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1168.	B+D B+E B+F		
MED/3.67 Apparati tat-tifi tan-nar bir-raġħwa għall-ħelikopters Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74, — IMO MSC.1/Ċirk. 1431.	— EN 13565-1:2003 inkl. A1:2007.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Apparati tat-tifi tan-nar bir-raġħwa għall-helikopters Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 17.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.68 Komponenti ta' sistemi fissi għat-tifi tan-nar fil-kanali tal-egżost tal-kċejjen Nota: Għall-prodotti li jintużaw bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-mument tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.69 Moniter mobbli tal-ilma għall-vapuri mibnija fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara ddisinjati biex iġorru ħames saffi ta' kontejners jew iktar fuq il-gverta tal-osservazzjoni jew iktar 'il fuq minnha Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — IMO MSC.1/Ċirk. 1472, — IMO MSC.1/Ċirk. 1550.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Moniter mobbli tal-ilma għall-vapuri mibnija fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara ddisinjati biex iġorru ħames saffi ta' kontejners jew iktar fuq il-gverta tal-osservazzjoni jew iktar 'il fuq minnha Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 12, — IMO MSC.1/Ċirk. 1472, — IMO MSC.1/Ċirk. 1550.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1472.	B+D B+E B+F		
MED/3.70 Pajpijiet tat-tifi tan-nar: — pajpijiet flessibbli semiriġidi għal sistemi fissi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		
MED/3.71 Sistemi fissi ta' pajpijiet flessibbli għat-tifi tan-nar — sistemi ta' pajpijiet flessibbli b'pajpijiet flessibbli ċatti Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	

4. Tagħmir tan-navigazzjoni

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Boxxla manjetika: — klassi A għall-vapuri Nota: Ir-Riż. tal-IMO MSC.302(87) tapplika biss meta t-tagħmir ikun kapaċi jiġġenera u jibgħat allert(i) lit-tielet biċċa ta' tagħmir. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.382(X), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Nota: U fejn tappika r-Riż. tal-IMO MSC.302 (87): — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Tmiem tan-Nota dwar ir-Riż. tal-IMO MSC.302(87)			
MED/4.1 Boxxla manjetika: — klassi A għall-vapuri Nota: Ir-Riż. tal-IMO MSC.302(87) tapplika biss meta t-tagħmir ikun kapaċi jiġġenera u jibgħat allert(i) lit-tielet biċċa ta' tagħmir. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.382(X), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Nota: U fejn tappika r-Riż. tal-IMO MSC.302 (87): — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
		— EN IEC 62923-2:2018. Jew: — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Tmiem tan-Nota dwar ir-Riż. tal-IMO MSC.302(87)			
MED/4.2 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu manjetiku) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.116(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	Jew: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.2 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu manjetiku) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17),	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.116(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	Jew: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Boxxla ġiroskopika Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.424(XI), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		Jew: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Boxxla ġiroskopika Imċaqlaq għal MED/4.65 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.65. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	25.8.2021	
MED/4.4, Tagħmir ta' radar – oġġett imċaqlaq għal MED/4.34, MED/4.35 u MED/4.36.					
MED/4.5, Apparat awtomatiku għall-ipplottjar bir-radar (ARPA) – oġġett imċaqlaq għal MED/4.34.					
MED/4.6 Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Rett. Teknika 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Rett. Teknika 1:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.224(VII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.74(69), Anness 4, — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.224(VII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.74(69), Anness 4, — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Rett. Teknika 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Rett. Teknika 1:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Tagħmir li jkejjel il-veloċità u d-distanza (SDME) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61023:2007, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61023:2007, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.824(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Tagħmir li jkejjel il-veloċità u d-distanza (SDME) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.824(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61023:2007, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61023:2007,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
		— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.8, Angolu tat-tmun, rpm, indikatur tal-pass tal-iskrun – oġġett imċaqlaq għal MED/4.20, MED/4.21 u MED/4.22.					
MED/4.9 Indikatur tar-rata tad-dawran Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.526(13), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.9 Indikatur tar-rata tad-dawran Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.526(13), — Riż. tal-IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.9 Indikatur tar-rata tad-dawran Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.526(13), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
Oġġett MED/4.10, Radjogonjometru, - Oġġett tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/4.11, Tagħmir Loran, – Oġġett tħalla vojt apposta.					

1	2	3	4	5	6
Oġġett MED/4.12, Tagħmir Chayka, – Oġġett tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/4.13, Tagħmir tan-navigazzjoni Decca, - Oġġett tħalla vojt apposta.					
MED/4.14 Tagħmir GPS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.112(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.14 Tagħmir GPS Imċaqlaq għal MED/4.63. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.15 Tagħmir GLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.113(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
		— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 Tagħmir GLONASS Imċaqlaq għal MED/4.63. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.16 Sistema għall-kontroll tar-rotta (HCS) Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.342(IX), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.64(67), Anness 3,	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	27.11.2022 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Sistema għall-kontroll tar-rotta (HCS) Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.342(IX), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.64(67), Anness 3,	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Sistema għall-kontroll tar-rotta (HCS) Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.342(IX), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.64(67), Anness 3,	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Oġġett MED/4.17, Parank mekkaniku għall-pilota, - imċaqlaq għal MED/1.40.

MED/4.18 Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tfittxija u salvataġġ (SRLD): — 9 GHz SAR transponder (SART) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.530(13), — Riż. tal-IMO A.802(19), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				
MED/4.18 Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tfittxija u salvataġġ (SRLD): — 9 GHz SAR transponder (SART) Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				
Oġġett MED/4.19, Tagħmir tar-radar għal inġenji ta' veloċità għolja, - imċaqlaq għal MED/4.37.					
MED/4.20 Indikatur tal-angolu tat-tmun Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.20 Indikatur tal-angolu tat-tmun Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.20 Indikatur tal-angolu tat-tmun Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.21 Indikatur tar-revoluzzjonijiet tal-iskrun Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.21 Indikatur tar-revoluzzjonijiet tal-iskrun Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.22 Indikatur tal-pass tal-iskrun Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.22 Indikatur tal-pass tal-iskrun Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.22 Indikatur tal-pass tal-iskrun Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.23 Boxxla manjetika: — klassi B għad-dgħajjes tas-sopravivenza u tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.				
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.				
MED/4.23 Boxxla manjetika: — klassi B għad-dgħajjes tas-sopravivenza u tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/34 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.				
Oġġett MED/4.24, Apparat awtomatiku għall-ipplottjar bir-radar (ARPA) għal inġenji ta' veloċità għolja, - imċaqlaq għal MED/4.37.					
Oġġett MED/4.25, Apparat għat-traċċar awtomatiku (ATA), - imċaqlaq għal MED/4.35.					
Oġġett MED/4.26, Apparat għat-traċċar awtomatiku (ATA) għal inġenji ta' veloċità għolja, - imċaqlaq għal MED/4.38.					
Oġġett MED/4.27, Apparat elettroniku għall-ipplottjar, - imċaqlaq għal MED/4.36.					
Oġġett MED/4.28, Sistema integrata tal-pont tan-navigazzjoni, - imċaqlaq għal MED/4.30.					
MED/4.29 Reġistratur tad-*data* dwar il-vjaġġ (VDR) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 Rett. 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.333(90).	— EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013-05 inkl. IEC 61996-1 Rett. 1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.29 Reġistratur tad-*data* dwar il-vjaġġ (VDR) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/20 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.333(90).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.30 Sistema għall-wiri tal-mapep elettroniċi u tal-informazzjoni (ECDIS) bil-backup, u sistema għall-wiri tar-raster charts (RCDS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/27 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014,	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.232(82), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1503. 1503. Rev.1. [il-backup tal-ECDIS u l-RCDS huma applikabbli biss meta din il-funzjonalità tkun inkluża fl-ECDIS. Iċ-ċertifikat tal-modulu B għandu jindika jekk dawn l-opzjonijiet ġewx ittestjati jew le].	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.30 Sistema għall-wiri tal-mapep elettroniċi u tal-informazzjoni (ECDIS) bil-backup, u sistema għall-wiri tar-raster charts (RCDS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. V/27 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.232(82), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1503. 1503. Rev.1. [il-backup tal-ECDIS u l-RCDS huma applikabbli biss meta din il-funzjonalità tkun inkluża fl-ECDIS. Iċ-ċertifikat tal-modulu B għandu jindika jekk dawn l-opzjonijiet ġewx ittestjati jew le].	— EN IEC 62923-2:2018. Innota li l-Anness S (normattiv) ta' EN 61174 jista' jiġi ttestjat ukoll f'konformità ma' IEC PAS 61174-1:2021. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Innota li l-Anness S (normattiv) ta' IEC 61174 jista' jiġi ttestjat ukoll f'konformità ma' IEC PAS 61174-1:2021.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Boxxla ġiroskopika għall-inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.821(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Boxxla ġiroskopika għall-inġenji ta' veloċità għolja Imċaqlaq għal MED/4.65. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.6. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.65.	25.8.2021	
MED/4.32 Tagħmir universali tas-sistema ta' identifikazzjoni awtomatika (AIS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.74(69), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM 1371-5(02-2014) għandu jiġi applikat biss f'konformità mar-rekwiżiti tar-Riż. tal-IMO MSC.74(69).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.32 Tagħmir universali tas-sistema ta' identifikazzjoni awtomatika (AIS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.74(69), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM 1371-5(02-2014) għandu jiġi applikat biss f'konformità mar-rekwiżiti tar-Riż. tal-IMO MSC.74(69).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.33 Sistema ta' kontroll tar-rotta (taħdem fil-veloċità tal-vapur mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knot) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.74(69), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.33 Sistema ta' kontroll tar-rotta (taħdem fil-veloċità tal-vapur mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knot) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.74(69), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.34 Tagħmir tar-radar CAT 1 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.34 Tagħmir tar-radar CAT 1 Imċaqlaq għal MED/4.64 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.35 Tagħmir tar-radar CAT 2 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
		— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.35 Tagħmir tar-radar CAT 2 Imċaqlaq għal MED/4.64. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.36 Tagħmir tar-radar CAT 3 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.36 Tagħmir tar-radar CAT 3 Imċaqlaq għal MED/4.64. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.37 Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja (CAT 1H u CAT 2H) Reg. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.37 Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja (CAT 1H u CAT 2H) Reg. Imċaqlaq għal MED/4.64. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 a Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 1C Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 a Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 1C Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 a Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 1C Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha titwettaq skont MED/4.64 CAT 1. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38b Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 2C Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
		— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38b Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 2C Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
		— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38b Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 2C Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha titwettaq skont MED/4.64 CAT 2. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38c Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 1HC Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.278(VIII),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349.	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.38c Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 1HC Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha titwettaq skont MED/4.64 CAT 1H. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Irreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 2HC Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 2HC Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha titwettaq skont MED/4.64 CAT 2H. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.39 Radar tat-tip riflettur - passiv Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
MED/4.40 Sistema għall-kontroll tar-rotta għal inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.822(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349.				
MED/4.40 Sistema għall-kontroll tar-rotta għal inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.822(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349.				
MED/4.41 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U kif applikabbli: — serje EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Jew: — serje IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.116(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.116(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U kif applikabbli: — serje EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
		Jew: — serje IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			
MED/4.42 Fanal tat-tiftix għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
MED/4.43 Tagħmir għall-viżjoni fid-dlam għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.694(17),	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 62288:2014. Jew: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G		1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.94(72), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79).	— IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.43 Tagħmir għall-viżjoni fid-dlam għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.94(72), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79).	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Jew: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
MED/4.44 Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.114(73).				
MED/4.44 Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS Imċaqlaq għal MED/4.63 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.				
Oġġett MED/4.45, Faċilitajiet ta' mapep għar-radar ta' fuq il-vapuri, - l-oġġett tħassar, peress li huwa kopert minn MED/4.38.					
MED/4.46 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu ġiroskopiku) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.116(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.46 Apparat li jittrażmetti r-rotta THD (metodu ġiroskopiku) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.116(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				
MED/4.47 Reġistratur tad-*data* ssimplifikata dwar il-vjaġġ (S-VDR) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/20 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/20 tas-SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.163(78), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.47 Reġistratur tad-*data* ssimplifikata dwar il-vjaġġ (S-VDR) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/20 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/20 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.163(78), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Oġġett MED/4.48 "Parank mekkaniku għall-pilota" tħalla vojt apposta (peress li r-Riż. tal-IMO MSC.308(88), fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2012, tgħid: "Ma għandhomx jintużaw paranki mekkaniċi għall-pilota")

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Sellum għall-pilota Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/23 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/23 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.1045(27), — IMO MSC/Ċirk. 1428.	— Riż. tal-IMO A.1045(27), kif emendata, — ISO 799:2004.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (i)
MED/4.49 Sellum għall-pilota Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/23 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/23 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.1045(27), — IMO MSC/Ċirk. 1428.	— Riż. tal-IMO A.1045(27), kif emendata, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
MED/4.50 Tagħmir DGPS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.112(73), — Riż. tal-IMO MSC.114(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.50 Tagħmir DGPS Imċaqlaq għal MED/4.63. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.51 Tagħmir DGLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-2:1998,	B+D B+E B+F	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— EN 61108-4:2004, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.113(73), — Riż. tal-IMO MSC.114(73), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Tagħmir DGLONASS Imċaqlaq għal MED/4.63 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.52 Lampa tas-sinjalar binhar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000). Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-IMO MSC.95(72), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 25861:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
MED/4.53 Apparat tat-titjib tal-mira tar-radar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-2:2009,	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.			
MED/4.54 Boxxla tar-rilevament Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74,	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (i)
MED/4.54 Boxxla tar-rilevament Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74,	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
MED/4.55 Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tfittxija u salvataġġ (SRLD):	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. III/4 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61097-14:2010.	B+D B+E		

1	2	3	4	5	6
Tagħmir AIS SART Ringiela 1 minn 1	— Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Reg. III/26 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+F G		
MED/4.56 Tagħmir Galileo Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.233(82), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61108-3:2010, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.56 Tagħmir Galileo Imċaqlaq għal MED/4.63. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.57 Sistema ta' Allarm għall-Għassa Navigazzjonali fuq il-Pont (BNWAS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.128(75), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ċirk. 1474.	— EN 62288:2014, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Sistema ta' Allarm għall-Għassa Navigazzjonali fuq il-Pont (BNWAS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.128(75), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1474.	EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.58 Sistema ta' riċetturi akustiċi Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-IMO MSC.86(70), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			
MED/4.58 Sistema ta' riċetturi akustiċi Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000).	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. tal-IMO MSC.86(70), — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema tan-navigazzjoni integrata Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/15 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.252(83), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema tan-navigazzjoni integrata Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/15 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.252(83), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Consol. Ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema tan-navigazzjoni integrata Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/15 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.252(83), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Consol. Ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema tan-navigazzjoni integrata Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/15 tas-SOLAS 74, — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.252(83), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Consol. Ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 3C Ringiela 1 minn 2 Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Tagħmir tar-radar approvat bl-opzjoni tal-mapep, jiġifieri: — CAT 3C Nota: Iċ-ċertifikazzjoni ġdida għandha titwettaq skont MED/4.64 CAT 3. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Standards tal-Ittestjar Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	Għal ċertifikati ġodda rreferi għall-oġġett MED/4.64.	25.8.2021	
Oġġett MED/4.61, Tagħmir tar-radar għall-applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja CAT 3H - oġġett imħassar.					
Oġġett MED/4.62, Tagħmir tar-radar għall-applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja CAT 3HC - oġġett imħassar.					
MED/4.63 Tagħmir GNSS Inkorporazzjoni ta' wieħed jew iktar mill-elementi li ġejjin: — Tagħmir GPS (Imċaqlaq minn Ex MED/4.14) — Tagħmir GLONASS (Imċaqlaq minn Ex MED/4.15) — Tagħmir DGPS (Imċaqlaq minn Ex MED/4.50) — Tagħmir DGLONASS (Imċaqlaq minn Ex MED/4.51) — Tagħmir Galileo (Imċaqlaq minn Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. U għal: Tagħmir GPS: — EN 61108-1:2003. Tagħmir GLONASS: — EN 61108-2:1998,	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	U għal: Tagħmir GPS: — Riż. tal-IMO MSC.112(73). Tagħmir GLONASS: — Riż. tal-IMO MSC.113(73). Tagħmir DGPS: — Riż. tal-IMO MSC.112(73), — Riż. tal-IMO MSC.114(73). Tagħmir DGLONASS: — Riż. tal-IMO MSC.113(73), — Riż. tal-IMO MSC.114(73), Tagħmir Galileo: — Riż. tal-IMO MSC.233(82). Beidou: — Riż. tal-IMO MSC.379(93).	Tagħmir DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Tagħmir DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Tagħmir Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U għal: Tagħmir GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003.			

1	2	3	4	5	6
		Tagħmir GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. Tagħmir DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Tagħmir DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. Tagħmir Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.63 Tagħmir GNSS Inkorporazzjoni ta' wieħed jew iktar mill-elementi li ġejjin: — Tagħmir GPS (Imċaqlaq minn Ex MED/4.14) — Tagħmir GLONASS (Imċaqlaq minn Ex MED/4.15) — Tagħmir DGPS (Imċaqlaq minn Ex MED/4.50) — Tagħmir DGLONASS (Imċaqlaq minn Ex MED/4.51)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
— Tagħmir Galileo (Imċaqlaq minn Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) Ringiela 2 minn 2	— Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87). U għal: Tagħmir GPS: — Riż. tal-IMO MSC.112(73). Tagħmir GLONASS: — Riż. tal-IMO MSC.113(73). Tagħmir DGPS: — Riż. tal-IMO MSC.112(73), — Riż. tal-IMO MSC.114(73). Tagħmir DGLONASS: — Riż. tal-IMO MSC.113(73), — Riż. tal-IMO MSC.114(73), Tagħmir Galileo: — Riż. tal-IMO MSC.233(82). Beidou: — Riż. tal-IMO MSC.379(93).	U għal: Tagħmir GPS: — EN 61108-1:2003. Tagħmir GLONASS: — EN 61108-2:1998, Tagħmir DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Tagħmir DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Tagħmir Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U għal: Tagħmir GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. Tagħmir GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. Tagħmir DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Tagħmir DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. Tagħmir Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.64 Tagħmir tar-radar — CAT 1 (Imċaqlaq minn Ex MED/4.34)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, U għal Inġenji ta' Veloċità Għolja: — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.1.2024 (i)

1	2	3	4	5	6
— CAT 2 (Imċaqlaq minn Ex MED/4.35) — CAT 3 (Imċaqlaq minn Ex MED/4.36) — CAT 1H (Imċaqlaq minn Ex MED/4.37) — CAT 2H (Imċaqlaq minn Ex MED/4.37) Ringiela 1 minn 2	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 inkl. IEC 62388 Rett. 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06 inkl. IEC 62388 Rett. 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.64 Tagħmir tar-radar — CAT 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
(Imċaqlaq minn Ex MED/4.34) — CAT 2 (Imċaqlaq minn Ex MED/4.35) — CAT 3 (Imċaqlaq minn Ex MED/4.36) — CAT 1H (Imċaqlaq minn Ex MED/4.37) — CAT 2H (Imċaqlaq minn Ex MED/4.37) Ringiela 2 minn 2	U għal Inġenji ta' Veloċità Għolja: — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.278(VIII), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.192(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013 inkl. IEC 62388 Rett. 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06 inkl. IEC 62388 Rett. 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.65 Boxxla ġiroskopika (Imċaqlaq minn Ex MED/4.3)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
(Imċaqlaq minn Ex MED/4.31) Ringiela 1 minn 2	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13.	— serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	G		
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għall-boxxla ġiroskopika: — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.424(XI), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87). Għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.821(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349.	Kif ukoll, għall-boxxla ġiroskopika: — ISO 8728:2014. Kif ukoll, għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — ISO 16328:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
		U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika: — ISO 8728:2014. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — ISO 16328:2014.			
MED/4.65 Boxxla ġiroskopika (Imċaqlaq minn Ex MED/4.3) (Imċaqlaq minn Ex MED/4.31) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. V/18 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Għall-boxxla ġiroskopika: — Reg. V/19 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.424(XI), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87). Għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.821(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 13, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika: — ISO 8728:2014. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — ISO 16328:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1349.	IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika: — ISO 8728:2014. U addizzjonalment, għall-boxxla ġiroskopika għal HSC: — ISO 16328:2014.			

5. Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni

Noti applikabbli għat-taqsima 5: Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni.

Kolonna 3: F'każ ta' rekwiżiti konfliġġenti bejn IMO MSC/Ċirk. 862 u l-istandards tal-ittestjar tal-prodotti, ir-rekwiżiti tal-IMO MSC/Ċirk. 862 għandu jkollhom preċedenza.

Kolonna 3: F'każ ta' kundizzjonijiet, rekwiżiti u testijiet konfliġġenti bejn it-Tabella 5 u t-Tabella 6 tal-IEC 60945 u standards elenkati oħrajn (jiġifieri l-istandards tal-ETSI), il-kundizzjonijiet, ir-rekwiżiti u t-testijiet tal-IEC 60945 għandhom jieħdu preċedenza.

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 1 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.385(X), — Riż. tal-IMO A.524(13), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 2 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.385(X), — Riż. tal-IMO A.524(13), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ma' A1: 2018, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 3 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.385(X), — Riż. tal-IMO A.524(13), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ma' A1: 2018, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 4 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ma' A1: 2018, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.385(X), — Riż. tal-IMO A.524(13), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 5 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.385(X), — Riż. tal-IMO A.524(13), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460 Reviżjoni 2, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ma' A1: 2018, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 6 minn 6 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.385(X), — Riż. tal-IMO A.524(13),	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460 Reviżjoni 3, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ma' A1: 2018, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19),				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Riċevitur VHF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.803(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.625-4 (03/12).	IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 61097-6: 2005.			
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.148(77), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.148(77), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.148(77), — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.570(14), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.			
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.570(14), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4 2012, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.570(14), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.306(87), — Riż. tal-IMO MSC.431(98) (dispożizzjoni ġdida),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/Ċirk. 32.	IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.570(14), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur HF NBDP) Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.699(17), — Riż. tal-IMO A.700(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016,	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10.			
MED/5.5 Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur HF NBDP) Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.699(17), — Riż. tal-IMO A.700(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur HF NBDP) Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.699(17), — Riż. tal-IMO A.700(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Ringiela 1 minn 1 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/7 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.662(16), — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.471(101), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Ċirk. 862, Nota: L-IMO MSC/Ċirk. 862 hija applikabbli biss għat-tagħmir fakultattiv tal-attivazzjoni remota u mhux għall-EPIRB innifsu. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
Oġġett MED/5.7, L band EPIRB (INMARSAT), - tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/5.8, Riċevitur MF DSC, - tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/5.9, Ġeneratur tal-allarm b'żewġ tonalitajiet, - tħalla vojt apposta.					
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15),	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011 +A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15),	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19),	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1 2016 EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.1173-1 (03/12).	IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998,	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Riċevitur MF ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/9 tas-SOLAS 74, — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.804(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.12 Inmarsat-B SES, dan l-oġġett tħassar peress li s-Servizz Inmarsat-B SES ma baqax jiġi offrut mill-31 ta' Diċembru 2016.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05,	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.570(14), — Riż. tal-IMO A.664(16), Nota għar-Riż. A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat-C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.807(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.			
MED/5.13 Inmarsat-C SES Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.570(14),	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.664(16), Nota għar-Riż. A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat-C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.807(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.13 Inmarsat-C SES Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05,	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.570(14), — Riż. tal-IMO A.664(16), Nota għar-Riż. A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat-C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.807(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 1 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016,	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 2 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 3 minn 6	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 4 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95),	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 5 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19),	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u li jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
Nota: F'konformità mad-deċiżjonijiet tal-IMO u tal-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq A3H ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 6 minn 6 (RINGIELA ĠDIDA)	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO MSC.1/Ċirk. 1460, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 1 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.			
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 2 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 3 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.1173-1 (03/12).	— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 4 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017,	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 5 minn 6	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 6 minn 6 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.806(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.16 Apparat radjutelefoniku ajrunawtiku bidirezzjonali VHF Eks MED/9/5.8 Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008. Jew: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008.			
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni Reg. IV/7 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR/Ċirk. 32, — il-Konvenzjoni tal-ICAO, l-Anness 10, ir-Regolamenti tar-Radju.				
MED/5.17 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali VHF portabbli għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali VHF portabbli għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.149(77), — Riż. tal-IMO MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali VHF fiss għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. III/6 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO A.809(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/5.19 – Oġġett imħassar peress li s-servizz F77 tal-Inmarsat ma baqax jiġi offrut mill-1 ta' Diċembru 2020.					
MED/5.20 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali għat-tifi tan-nar Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/2 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2014,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — id-Direttiva ATEX 2014/34/UE.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. tal-IMO A.694(17), — IMO MSC.1 Ċirk 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — id-Direttiva ATEX 2014/34/UE. a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.			
MED/5.20 Apparat radjutelefoniku bidirezzjonali għat-tifi tan-nar Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/2 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2014, — Riż. tal-IMO A.694(17), — IMO MSC.1 Ċirk 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — serje EN 60079 a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
		Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — serje EN 60079 a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.			
MED/5.21 Sistema integrata ta' komunikazzjoni (ICS) Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A694(17), — Riż. tal-IMO A.811(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87),	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2: Rett. 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	1.7.2025 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ċirk. 1389, — IMO COMSAR/Ċirk. 32. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.	— Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-ittestjar għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-ittestjar għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.			
MED/5.21 Sistema integrata ta' komunikazzjoni (ICS) Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74.	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A694(17), — Riż. tal-IMO A.811(19), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.191(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk. 1389, — IMO COMSAR/Ċirk. 32. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.	— serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-ittestjar għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2:2018. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti tal-ittestjar għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.			
MED/5.22 Stazzjon Terrestri tal-Vapuri għal użu fil-GMDSS Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170 Eks MED/9/5.9. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301441 V2.1.1:2016, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.			
MED/5.22 Stazzjon Terrestri tal-Vapuri għal użu fil-GMDSS Tagħmir Inmarsat C: Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170 Tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat u tagħmir Iridium: Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/1158 Eks MED/9/5.9. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Kif ukoll, għal tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
		Kif ukoll, għal tagħmir Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Kif ukoll, għal tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Kif ukoll, għal tagħmir Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.22 Stazzjon Terrestri tal-Vapuri għal użu fil-GMDSS Tagħmir Inmarsat C: Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170 Tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat u tagħmir Iridium: Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/1158 Eks MED/9/5.9. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. IV/14 tas-SOLAS 74, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. IV/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO A694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 14, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 14, — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — Riż. tal-IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Ċirk. 862, — IMO COMSAR/Ċirk. 32.	— IMO MSC/Ċirk. 862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Kif ukoll, għal tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Kif ukoll, għal tagħmir Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Jew: — IMO MSC/Ċirk. 862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
		— serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Kif ukoll, għal tagħmir Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Kif ukoll, għal tagħmir tal-Banda Wiesgħa tal-Flotta (FBB) tal-Inmarsat: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Kif ukoll, għal tagħmir Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. Tagħmir meħtieġ skont il-COLREG 72

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
MED/6.1 Dwal tan-navigazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness I/14 tal-COLREG 72. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Anness I/14 tal-COLREG 72, — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.253(83).	— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

7. Tagħmir ieħor tas-sikurezza

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
MED/7.1 Apparat respiratorju awtonomu mħaddem bl-arja kkompressata għaddħul u għall-ħidma fi spazju mimli bil-gass (Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773, irreferi għal 3.7) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74, — Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14, — IMO MSC.1/Ċirk. 1499.	— ISO 23269-3:2011. Nota: Is-siegla tas-salvataġġ assoċjata taħt l-oġġett MED/3.44 għandha tintuża flimkien mal-apparat għat-teħid tan-nifs, u tkun kapaċi tirreżisti n-nar ta' tul u saħħa suffiċjenti u tkun tista' titwaħħal permezz ta' ganċ li jingħalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat biex jipprevjeni li l-apparat għat-teħid tan-nifs jinqala' meta titħaddem is-siegla tas-salvataġġ. Id-dikjarazzjoni tal-konformità ta' dan l-oġġett għandha tindika li t-tagħmir għandu jintuża flimkien mal-oġġett MED/3.44 tas-siegla tas-salvataġġ u tipprovdi lill-utent bil-pożizzjoni fejn għandha tintrama s-siegla tas-salvataġġ.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. Tagħmir skont il-Kapitolu II-1 tas-SOLAS

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
MED/8.1 Tagħmir tad-detezzjoni tal-livell tal-ilma Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. — Riż. tal-IMO A.1021(26), — Riż. tal-IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk. 1464 Rev.1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — Riż. tal-IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk. 1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022 (iii)
MED/8.1 Tagħmir tad-detezzjoni tal-livell tal-ilma Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. — Riż. tal-IMO A.1021(26), — Riż. tal-IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk. 1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. r-Rett. 1:2013 u r-Rett. 2: 2015, — Riż. tal-IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk. 1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
MED/8.1 Tagħmir tad-detezzjoni tal-livell tal-ilma Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/22-1 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/25 tas-SOLAS 74, — Reg. XII/12 tas-SOLAS 74. — Riż. tal-IMO A.1021(26), — Riż. tal-IMO MSC.188(79), — Riż. tal-IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1572, Reviżjoni 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. r-Rett. 1:2013 u r-Rett. 2: 2015, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. r-Rett. 1:2013 u r-Rett. 2: 2015, — Riż. tal-IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk. 1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. r-Rett. 1:2013 u r-Rett. 2: 2015, — Riż. tal-IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk. 1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

9. Tagħmir mhux soġġett għal ċertifikazzjoni MED

Il-lista li ġejja hija biss għall-informazzjoni.

9.1. Apparati għas-salvataġġ tal-ħajja

MED/9/1.5 Sistema ta' allarm b'indirizz pubbliku u għall-emerġenzi ġenerali (meta tintuża bħala apparat ta' allarm tan-nar għandu japplika l-oġġett MED/3.53)	Imċaqlaq għal MED/1.44a u MED/1.44b bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2022/1157.

9.2. Tagħmir tal-prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tal-MARPOL 73/78 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/2.4 Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi oħra għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet tal-SO_x	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Reg. 4 tal-MARPOL Rivedut, l-Anness VI), — Riż. tal-IMO MEPC.184(59).	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Reg. 4 tal-MARPOL Rivedut, l-Anness VI).	

9.3. Tagħmir tal-protezzjoni min-nar

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tas-SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/3.8 Lampa tas-sikurezza li taħdem bl-elettriku	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— serje EN 60079.
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009,	

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tas-SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
	— Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	
MED/9/3.9 Ilbies protettiv reżistenti għall-attakki kimiċi	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74/2009, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14,	— EN 943-1:2015 inkl. A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 inkl. A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Ċirk. 1120.
MED/9/3.21 Komponenti ta' sistemi tat-tifi tan-nar għal kompartimenti għaż-żebgħa u għal likwidi fjammabbli	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — IMO MSC/Ċirk.1239.	
MED/9/3.24 Unitajiet Portabbli għall-Applikazzjoni tar-Raġġwa	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009,	

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tas-SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
	— Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4, — IMO MSC/Ċirk. 1239, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313.	
MED/9/3.26 Sistemi tal-Fjuwil Gassuż Li Jintużaw għal Skopijiet Domestiċi (komponenti)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74/2009, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74/2009, — IMO MSC.1/Ċirk. 1276.	
MED/9/3.27 Komponenti ta' Sistemi Fissi tat-Tifi tan-Nar bil-Gass (CO_2).	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009. Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7, — Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — IMO MSC.1/Ċirk. 1313, — MSC.1/Ċirk. 1318/Rev.1, — IMO MSC.1/Ċirk. 1456.	Apparati tal-kontroll u tad-dewmien awtomatiku tal-elettriku: — EN 12094-1:2003, Apparati tal-kontroll u tad-dewmien awtomatiku mhux tal-elettriku: — EN 12094-2:2003, Apparati għall-azzjonar u għall-waqfien imħaddma manwalment: — EN 12094-3:2003, Assemblaġġi tal-valvoli tal-kontejners u l-attwaturi tagħhom: — EN 12094-4:2004, Valvoli seletturi ta' pressjoni għolja u baxxa u l-attwaturi tagħhom: — EN 12094-5:2006, Apparat ta' tifi mhux elettriċi: — EN 12094-6:2006,

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tas-SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
		Żennuni għas-sistemi tas-CO_2: — EN 12094-7:2000 inkl. A1:2005, Konnetturi: — EN 12094-8:2006, Gauges tal-pressjoni u swiċċijiet tal-pressjoni: — EN 12094-10:2003, Apparati tal-kejl mekkaniċi: — EN 12094-11:2003, Valvoli għall-verifika u valvoli mingħajr ritorn: — EN 12094-13:2001 inkl. AC:2002, Apparat tal-għoti tar-riħa għal sistemi bi pressjoni baxxa ta' CO_2: — EN 12094-16:2003.
MED/9/3.31 Sistema għat-Tbexxix tal-Ilma, Imħaddma bl-Idejn	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74/2009,	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74/2009,	
MED/9/3.33 Pajpijiet għat-tifi tan-nar b'dijametru > 52 mm	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009.	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.	

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tas-SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/3.74 Sistema tar-raġħwa reżistenti għall-alkoħol Miżjud bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/57 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF), — Riż. tal-IMO/Ċirk.1621(11).	
MED/9/3.75 Pajpijiet flessibbli adattati għall-alkoħol metiliku/etiliku għas-sistemi tal-pajpijiet tal-fjuwil Miżjud bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/57 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF), — IMO MSC.1/Riż. 1621(5).	
MED/9/3.76 Żbokki tal-fwar adattati għat-tankijiet tal-fjuwil tal-alkoħol metiliku/etiliku Miżjud bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1157.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Reg. II-1/57 tas-SOLAS 74, Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/56 tas-SOLAS 74, — Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC), — MSC.1/Ċirk.1621(6).	

9.4. Tagħmir tan-navigazzjoni

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/4.20 Sistema ta' kontroll tar-rotta għal inġenji ta' veloċità għolja	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/Rett. 1:2008, — serje EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 inkl. EN 61162-3:2008/A1:2010 u EN 61162-3:2008/A2:2014 - EN 61162-450:2011+A1:2016, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/Rett. 1:2008, — serje IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2:1998 - IEC 61162-3:2008+AMD1:2010+AMD2:2014 CSV - IEC 61162-450:2011+AMD1:2016, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Riż. tal-IMO A.694(17), — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000), — Riż. tal-IMO MSC.191(79).	

9.5. Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/5.8 Apparat radjutelefoniku ajrunawtiku bidirezzjonali VHF	Imċaqlaq għal MED/5.16 bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170.	

9.6. Tagħmir meħtieġ skont il-COLREG 72

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament tas-COLREG 72, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/6.2 Apparati għas-sinjalar akustiku	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness III/3 tal-COLREG 72.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/Rett. 1:2008, — Sfafar - Anness III/1 tal-COLREG 72 (Prestazzjoni), — Qniepen jew Gongs - Anness III/2 tal-COLREG 72 (Prestazzjoni), Jew — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/Rett. 1:2008, — Sfafar - Anness III/1 tal-COLREG 72 (Prestazzjoni), — Qniepen jew Gongs - Anness III/2 tal-COLREG 72 (Prestazzjoni).
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Anness III/3 tal-COLREG 72, — Riż. tal-IMO A.694(17).	

9.7. Tagħmir ieħor tas-sikurezza

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/7.1 Strument tat-tagħbija	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. XII/11 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. 5 tal-Konferenza SOLAS tal-1997.	— IMO MSC.1/Ċirk. 1229.
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. XII/11 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. 5 tal-Konferenza SOLAS tal-1997, — Rakkomandazzjoni Nru 48 tal-IACS	

9.8. Tagħmir tal-Kapitolu II-1 tas-SOLAS

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74, kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkolari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar
MED/9/8.1 Startjar kiesaħ ta' sistemi ta' ġeneraturi (apparati tal-istartjar)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Reg. II-1/44 tas-SOLAS 74/2009, — Reg. X/3 tas-SOLAS 74/2009.	
	Rekwiżiti tal-ġarr u tal-prestazzjoni — Reg. II-1/44 tas-SOLAS 74/2009, — Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 12, — Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 12, — IMO MSC.1/Ċirk.1464/Rev.1 inkl. Rett.1 u Rett.2.	