PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/834

od 25. svibnja 2022.

u skladu s člankom 31. stavkom 1. Direktive 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća o mjeri koju je poduzela Francuska u pogledu povlačenja s tržišta određenih plinskih boca proizvođača Xinchang Burong Machinery Co. Ltd proizvedenih prije 31. listopada 2019.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 3372)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2010. o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ ([1]), a posebno njezin članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1) U kolovozu 2019., u okviru nadzora tržišta pokretne tlačne opreme koji se provodi u skladu s odredbama članaka od 16. do 26. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) i odredbama članka 30. Direktive 2010/35/EU, francusko tijelo za nadzor tržišta provelo je istragu u predmetu tlačne boce koju proizvodi Xinchang Burong Machinery Co. Ltd (Kina). Bocu su uvezli i distribuirali VZ Trend Goods (Njemačka) i Alsino GmbH (Njemačka), a prodavana je na stranici www.amazon.fr (Francuska) pod žigom „PARTY FACTORY".

(2) Francusko tijelo za nadzor tržišta ispitalo je predmet u skladu s pravilima primjenjivima na proizvodnju i stavljanje na tržište, kako su utvrđena u odjeljku I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([3]), u normi EN ISO 11118:2015 i u člancima 4. i 6. Direktive 2010/35/EU. Utvrđeno je da nije provedeno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i da je na proizvodu neprimjerena oznaka Pi. Nadalje, proizvođač nije posjedovao potvrde o provedenim početnim pregledima i ispitivanjima ni potvrde o provedenom nadzoru proizvodnje koje se zahtijevaju u skladu s odjeljkom I.1. pododjeljcima 1.8.7.3. i 1.8.7.4. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ.

(3) Francusko tijelo za nadzor tržišta ispitalo je anonimno kupljenu bocu. Izvješće o ispitivanju broj 2019-6-RSPT-XBN-V2 sadržava nekoliko utvrđenih nesukladnosti i fizičku neispravnost koja bi mogla ugroziti zdravlje i sigurnost korisnika.

(4) U izvješću o ispitivanju navedena je među ostalim nesukladnost s člankom 6. stavkom 3. Direktive 2010/35/EU, tj. u potvrdi o sukladnosti proizvoda nije navedeno ime i adresa za stupanje u kontakt s uvoznikom, čime se distributerima onemogućuje ispunjavanje obveze stavljanja na tržište samo pokretne tlačne opreme kojoj je priložena potvrda o sukladnosti i kontakt adresa uvoznika, kako je propisano u članku 7. stavku 1. te direktive.

(5) U izvješću o ispitivanju navedeno je i da potvrda o homologaciji boce, koju je 9. studenoga 2018. izdalo prijavljeno tijelo Technická inšpekcia (Slovačka) pod brojem 602/5/2018, nije sadržavala potpun popis odgovarajućih dijelova tehničke dokumentacije, kako je navedeno u odjeljku I.1. stavku 1.8.7.2.3. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ.

([1]) SL L 165, 30.6.2010., str. 1.

([2]) Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

([3]) Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (SL L 260, 30.9.2008., str. 13.).

(6) Na temelju broja potvrde o homologaciji 602/5/2018 helij nije među plinovima za koje je ventil boce homologiran. Stoga se bocu nije smjelo puniti helijem.

(7) Oznaka koju je proizvođač stavio na bocu nije bila u skladu s člankom 15. Direktive 2010/35/EU o fizičkom obliku grčkog simbola Pi. Oznaka nije bila u skladu ni sa zahtjevima iz odjeljka I.1. pododjeljka 6.2.2.8. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ ni sa zahtjevima iz stavka 12.2.2. norme EN ISO 11118:2015 u pogledu visine simbola Pi i teksta „DO NOT REFILL". Nadalje, oznaka nije bila u skladu sa zahtjevima iz odjeljka I.1. stavaka od 6.2.2.7.2. do 6.2.2.7.4. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ ni s normom EN ISO 11118:2015 u pogledu informacija koje trebaju biti prikazane. Konkretno, radni tlak uopće nije naveden, a referentna norma i broj prijavljenog tijela navedeni su pogrešno. Dimenzije oznake za „nezapaljive, netoksične plinove" također su bile manje od onih propisanih u odjeljku I.1. stavku 5.2.2.2.1.1.2. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ.

(8) Oznaka na ambalaži također je sadržavala nesukladnosti, konkretno oznaku CE, koja nije odobrena Direktivom 2010/35/EU, te pogrešan broj prijavljenog tijela.

(9) Ispitivana boca imala je pukotinu na dnu vrata, u šavu tvrdog lemljenja. Naslaga kristala upućivala je na to da je došlo do istjecanja.

(10) Francusko tijelo za nadzor tržišta obavijestilo je uvoznika i distributera o nesukladnostima uočenima u istrazi. Međutim, ti gospodarski subjekti nisu dostavili odgovarajući odgovor.

(11) Prijavljeno tijelo Technická inšpekcia (Slovačka) izdalo je 31. listopada 2019. novu potvrdu o odobrenju.

(12) U skladu s člankom 30. stavkom 4. Direktive 2010/35/EU francusko tijelo za nadzor tržišta privremeno je s tržišta povuklo boce proizvedene prije 31. listopada 2019. i o toj mjeri obavijestilo Komisiju i države članice. Odluka je objavljena 3. siječnja 2020.

(13) Švedska agencija za civilnu zaštitu uložila je 23. siječnja 2020. prigovor na jedan od nalaza izvješća o ispitivanju koje je sastavilo francusko tijelo za nadzor tržišta. Na temelju tog prigovora pokrenuta je primjena članka 31. stavka 1. Direktive 2010/35/EU, u skladu s kojim Komisija mora donijeti odluku nakon savjetovanja s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektima.

(14) Komisija je 15. travnja 2021. pozvala države članice, proizvođača i uvoznike da dostave svoja stajališta o predmetu, posebno u pogledu primjerenosti mjere koju je donijelo francusko tijelo za nadzor tržišta i rizika koji proizvod predstavlja.

(15) Komisija je 10. lipnja 2021. predmet predstavila Skupini za administrativnu suradnju tijela za nadzor tržišta, osnovanoj u skladu s člankom 28. točkom (b) Direktive 2010/35/EU. Komisija je 14. lipnja 2021. predstavila predmet stručnoj skupini za prijevoz opasnih tvari osnovanoj u skladu s člankom 8.a stavkom 4. Direktive 2008/68/EZ.

(16) U postupku savjetovanja svoje je doprinose dostavilo šest država članica i nijedan gospodarski subjekt. U stajalištima proslijeđenima Komisiji potvrđene su nesukladnosti proizvoda u pogledu pakiranja, dokumentacije, obilježavanja i označivanja, početne inspekcije i ispitivanja te nadzora proizvodnje. Osim toga, boca je predstavljala jasan rizik za sigurnost korisnika. Nijedna država članica nije smatrala da mjera koju je donijelo francusko tijelo za nadzor tržišta nije opravdana.

(17) Pregledom dokaza koje je dostavilo francusko tijelo za nadzor tržišta potvrđuje se da prethodno navedene boce helija nisu sukladne sa zahtjevima iz Direktive 2008/68/EZ i Direktive 2010/35/EU. Te boce helija stoga predstavljaju jasan rizik za sigurnost korisnika te bi ih trebalo povući s tržišta,

(18) Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 9. Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mjera koju je poduzela Francuska, a koja se sastoji od povlačenja s tržišta plinskih boca vrste BR1C koje je prije 31. listopada 2019. proizvelo društvo Xinchang Burong Machinery Co. Ltd i koje imaju sljedeće značajke:

— vrsta boce: jednokratna,

— punjena plinom: UN 1046 – HELIJ, STLAČENI,

— radni tlak: PW = 12 bara,

— hidraulički ispitni tlak: PH = 28 bara,

— raspon temperature: TS = –20/+60 °C,

— volumen: V = 0,75 l

je opravdana.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. svibnja 2022.

Za Komisiju
Adina VĂLEAN
Članica Komisije