HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/502 bizottsági végrehajtási rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 85., 2018. március 28.)

A 41. oldalon az (EU) 2016/799 rendelet I. C. melléklete 7. függelékének 3.3.3. pontját módosító I. melléklet 33. pontja m) alpontjának a bevezető mondatában

a következő szövegrész: „a táblázat 3.3.3. pontja helyébe a következő szöveg lép:"

helyesen: „a 3.3.3. pontban a táblázat helyébe a következő szöveg lép:".

A 41. oldalon az (EU) 2016/799 rendelet I. C. melléklete 7. függelékének 3.3.3. pontjában szereplő táblázatot módosító I. melléklet 33. pontja m) alpontjában szereplő táblázat negyedik oszlopa nyolcadik sorában:

a következő szövegrész: „a **Error! Reference source not found.** szerint **Error! Reference source not found.**"

helyesen: „a **3.4.** pont szerint (Az adatok tárolási formátuma)".

A 41. oldalon az (EU) 2016/799 rendelet I. C. melléklete 7. függelékének 3.3.3. pontjában szereplő táblázatot módosító I. melléklet 33. pontja m) alpontjában szereplő táblázat negyedik oszlopa tizenegyedik sorában:

a következő szövegrész: „a **Error! Reference source not found.** szerint **Error! Reference source not found.**«"

helyesen: „a **3.4.** pont szerint (Az adatok tárolási formátuma)«".

A 42. oldalon az (EU) 2016/799 rendelet I. C. melléklete 7. függeléke 4. pontjának DDD _049 bekezdését módosító I. melléklet 33. pontja o) alpontjának második bekezdésében:

a következő szövegrész: „Második generációs járművezetői kártyák: ezután a járműegység letölti a kártya teljes tartalmát fájlonként, a **Error! Reference source not found.**. pontban meghatározott kártyaletöltési protokollal összhangban, és az összes olyan adatot, amelyet a kártyától kapott, továbbítja az IDE-hez, a megfelelő TLV fájlformátumban (lásd: **Error! Reference source not found.**), és beágyazva egy 'Positive Response Transfer Data' üzenetbe.«"

helyesen: „Második generációs járművezetői kártyák: ezután a járműegység letölti a kártya teljes tartalmát fájlonként, a 3. bekezdésben meghatározott kártyaletöltési protokollal összhangban, és az összes olyan adatot, amelyet a kártyától kapott, továbbítja az IDE-hez, a megfelelő TLV fájlformátumban (lásd a 3.4.2. pontot), és beágyazva egy 'Positive Response Transfer Data' üzenetbe.«"

A 61. oldalon az (EU) 2016/799 rendelet I. C. melléklete 11. függeléke 14.3. pontja CSM_234 bekezdését módosító I. melléklet 36. pontja y) alpontja i. alpontja első bekezdésének második mondatában

a következő szövegrész: „Amennyiben ellenőrzőkártyát használ, az aláírás ellenőrzésének a **Error! Reference source not found.** szerint kell történnie."

helyesen: „Amennyiben ellenőrzőkártyát használ, az aláírás ellenőrzésének a 13. ábra szerint kell történnie."