31989L0681

30.12.1989. SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA L 398/27

DIREKTIVA VIJEĆA

od 21. prosinca 1989.

o izmjeni Direktive 87/402/EEZ o zaštitnim konstrukcijama za slučaj prevrtanja ugrađenim ispred vozačkog sjedala uskih traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

(89/681/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije [1],

u suradnji s Europskim parlamentom [2],

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora [3],

budući da je potrebno donijeti mjere s ciljem postupnog uspostavljanja unutarnjeg tržišta u razdoblju do 31. prosinca 1992.; budući da unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica u kojemu je osigurana sloboda kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala;

budući da članak 12. Direktive 87/402/EEZ [4] utvrđuje da se ta Direktiva mora dopuniti odredbama kojima se uvode dodatna ispitivanja udarom u postupku dinamičkog ispitivanja;

budući da je, kako je odredba za dodatno ispitivanje u slučaju postupka statičkog ispitivanja već donesena, potrebno također u postupku dinamičkog ispitivanja predvidjeti dodatno ispitivanje koje točnije odražava stanje u slučaju prevrtanja traktora kako bi se tim postupcima statičkog i dinamičkog ispitivanja vratila istovrijednost i uklonila sadašnja neuravnoteženost između njih;

budući da se na temelju pouzdanosti parametara i proračuna rezultati praktičnih ispitivanja obavljenih na stražnjim zaštitnim konstrukcijama mogu primijeniti za isti tip konstrukcije, ali ugrađene sprijeda,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 87/402/EEZ ovim se mijenja kako slijedi:

1. točka 1.6. u Prilogu IV.A zamjenjuje se sljedećim:

„1.6. **Dodatna ispitivanja**

1.6.1. Ako se tijekom ispitivanja udarom pojave pukotine ili naprsline koje se ne mogu smatrati zanemarivim, drugo slično ispitivanje, ali visinom pada od:

$$H' = \frac{H}{10} \times \frac{12 + 4a}{1 + 2a}$$

mora se provesti neposredno nakon ispitivanja udarom koje je prouzročilo pojavu tih naprslina ili pukotina, gdje je ‚a' omjer trajne deformacije prema elastičnoj deformaciji ($a = D_p/D_e$) izmjerene u točki udara.

Dodatna trajna deformacija nastala u drugom udaru ne smije prijeći 30 % od trajne deformacije nastale u prvom udaru.

Da bi se omogućilo obavljanje dodatnog ispitivanja, potrebno je mjeriti elastičnu deformaciju tijekom svih ispitivanja udarom.

1.6.2. Ako se tijekom ispitivanja kompresijom pojave značajne pukotine ili naprsline, drugo slično ispitivanje kompresijom, ali sa silom od 1,2 F_v, mora se provesti neposredno nakon ispitivanja kompresijom koje je prouzročilo pojavu tih naprslina ili pukotina.";

2. U Prilogu VI. dodaje se sljedeća točka:

„7.3. Vrsta i rezultati dodatnih dinamičkih ispitivanja".

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od dvanaest

[1] SL C 305, 30.11.1988., str. 7.
[2] SL C 120, 16.5.1989., str. 70. i SL C 256, 9.10.1989., str. 76.
[3] SL C 102, 24.4.1989., str. 6.
[4] SL L 220, 8.8.1987., str. 1.

mjeseci od 3. siječnja 1990. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 1989.

Za Vijeće
Predsjednica
E. CRESSON