II

(Gníomhartha neamhreachtacha)

RIALACHÁIN

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1158 ÓN gCOIMISIÚN

an 22 Meitheamh 2021

maidir le ceanglais maidir le dearadh, tógáil agus feidhmiú trealaimh mhuirí agus caighdeáin tástála le haghaidh trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

g féachaint do Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle ([1]), agus go háirithe Airteagal 35(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Foráiltear maidir leis na ceanglais maidir le dearadh, tógáil agus feidhmiú agus leis na caighdeáin tástála i leith trealamh muirí a thagann faoi raon feidhme Threoir 2014/90/AE san hionstraimí idirnáisiúnta a shainmhínítear in Airteagal 2(5) den Treoir sin.

(2) Chun na hathruithe is déanaí a chur san áireamh, ba cheart liosta na n-ionstraimí idirnáisiúnta is infheidhme a nuashonrú. Ba cheart trealamh muirí atá faoi réir cheanglais chomhchuibhithe an Aontais faoi Threoir 2014/90/AE tar éis athruithe ar na hionstraimí idirnáisiúnta a liostáil go sainráite.

(3) Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 ([2]) ón gCoimisiún a aisghairm.

(4) Tá sé réasúnta agus comhréireach idirthréimhse a cheadú ar féidir leanúint d'earra nua a chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais lena linn, ar earra nua é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm i mBallstát roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo mar a shainmhínítear in Airteagal 2(2) de Threoir 2014/90/AE.

(5) Chun áis a dhéanamh do chur chun feidhme comhchuibhithe, tapa agus simplí Threoir 2014/90/AE, ba cheart gníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar de bhun na Treorach sin a bheith i bhfoirm Rialacháin Cur Chun Feidhme.

(6) Ionas go mbeidh an tionscal trealaimh mhuirí agus páirtithe leasmhara eile in ann oiriúnú do na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart an Rialachán seo teacht i bhfeidhm 40 lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(7) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Fharraigí Sábháilte agus um Thruailliú ó Longa a Chosc a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 2099/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ([3]),

([1]) IO L 257, 28.8.2014, lch. 146.
([2]) IO L 264, 12.8.2020, lch. 1.
([3]) Rialachán (CE) Uimh. 2099/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 lena mbunaítear Coiste um Fharraigí Sábháilte agus um Thruailliú ó Longa a Chosc (COSS) agus lena leasaítear na Rialacháin maidir le sábháilteacht mhuirí agus truailliú ó longa a chosc (IO L 324, 29.11.2002, lch. 1).

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Beidh na ceanglais maidir le dearadh, tógáil agus feidhmiú agus na caighdeáin tástála dá bhforáiltear sna hionstraimí idirnáisiúnta a shainmhínítear in Airteagal 2(5) de Threoir 2014/90/AE infheidhme maidir le gach earra trealaimh mhuirí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170.

Airteagal 3

1. Maidir le trealamh muirí a liostaítear mar "earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1397" i gcolún 1 den Iarscríbhinn, ar trealamh é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm roimh an 3 Deireadh Fómhair 2019 i mBallstát, féadfar leanúint dá chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais go dtí an 3 Deireadh Fómhair 2022.

2. Maidir le trealamh muirí a liostaítear mar "earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2020/1170" i gcolún 1 den Iarscríbhinn, ar trealamh é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm roimh an 1 Meán Fómhair 2020 i mBallstát, féadfar leanúint dá chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais go dtí an 1 Meán Fómhair 2023.

3. Maidir le trealamh muirí a liostaítear mar "earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158" i gcolún 1 den Iarscríbhinn, ar trealamh é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm roimh an 25 Lúnasa 2021 i mBallstát, féadfar leanúint dá chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais go dtí 25 Lúnasa 2024.

Airteagal 4

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an daicheadú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 22 Meitheamh 2021.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

Nóta ginearálta: tagraíonn tagairtí do Rialacháin "SOLAS" d'fhorálacha an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, arna leasú.

Liosta na n-acrainmneacha a úsáidtear

A.1, Leasú 1 a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

A.2, Leasú 2 a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

AC, Ceartúchán Leasaitheach a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

CAT, Catagóir le haghaidh trealamh radair mar a shainmhínítear i roinn 1.3 de IEC 62388 (2007)

Ciorc., Ciorclán.

COLEG, na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc.

COMSAR, fochoiste IMO um Radachumarsáid agus um Chuardach agus Tarrtháil.

EN, Caighdeán Eorpach.

ETSI, Institiúid Eorpach na gCaighdeán Teileachumarsáide.

FSS, an Cód Idirnáisiúnta um Chórais le haghaidh Sábháilteacht ó Dhóiteáin.

FTP, an Cód Idirnáisiúnta um Fheidhmiú Gnásanna Tástála Dóiteáin.

GNSS, an Córas Domhanda um Loingseoireacht Satailíte.

HSC, an Cód d'Árthaí Ardluais.

IBC, an Cód Idirnáisiúnta um Cheimiceáin i mBulc.

ICAO, an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta.

IEC, Coimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil.

IGC, Cód Idirnáisiúnta um Dhéanmhas agus Trealamh Long a Iompraíonn Gás Leachtaithe i mBulc.

IMO, an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta.

ISO, Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán.

ITU, an tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide.

LSA, fearas tarrthála.

MARPOL, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc.

MED, an Treoir maidir le Trealamh Muirí.

MEPC, an Coiste um Chaomhnú an Chomhshaoil Mhuirí.

MSC, an Coiste Muir-Shábháilteachta.

NO_x, Ocsaídí Nítrigine.

Córais O_2/HC: Córais hidreacarbóin ocsaigine.

SOLAS, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir.

SO_x, Ocsaídí Sulfair.

Rial., Rialachán.

Rún, Rún.

Nótaí is infheidhme maidir leis an Iarscríbhinn seo ina hiomláine

(a) Ginearálta: Sa bhreis ar na caighdeáin tástálacha dá dtagraítear go sonrach san Iarscríbhinn seo, ceanglaítear le scrúdú cineáil (cineálcheadú) comhlíonadh cheanglais is infheidhme na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta agus rúin agus chiorcláin ábhartha IMO. Tagraítear don chomhlíonadh sin i modúil le haghaidh measúnú comhréireachta i dTreoir 2014/90/AE.

(b) Colún 3: I gcás ina bhfuil dhá thacar caighdeán tástála scartha le "nó", comhlíonann gach ceann acu na ceanglais tástálacha chun Caighdeáin Feidhmíochta IMO a chomhlíonadh; dá bhrí sin, is leor tástáil de réir ceann de na tacair sin chun comhlíontacht cheanglais na n-ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha a léiriú. Os a choinne sin, nuair atá na deighilteoirí eile (amhail an chamóg) in úsáid tá feidhm leis na tagairtí liostaithe uile.

(c) Colún 6: Chun na tráthchláir le haghaidh longthógála a chur san áireamh, ag brath ar shaintréithe an trealaimh muirí shonraigh, tuigfear gurb éard atá i gceist leis an téarma "cur ar bord" (mar a léirítear idir lúibíní taobh thiar de na dátaí):

(i): céadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta ar bord loinge de chuid an Aontais;

(ii): céadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta nó a chéadstuáil ina shuíomh feidhmíochta ar bord loinge de chuid an Aontais;

(iii): seachadadh an trealaimh go dtí an longchlós má dhéantar sin laistigh de 30 mí roimh chéadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta.

(d) I gcás ina bhfuil dhá ró le haghaidh iontráil trealaimh mhuirí (e.g. MED/1.3), beidh ceanglais nuashonraithe na n-ionstraimí idirnáisiúnta sa dara ró (an ceann íochtarach) i leith na gceanglas a léirítear sa chéad ró (an ceann uachtarach).

(e) Sna cásanna dá dtagraítear i bpointe (d) i gcás nach dtugtar aon dáta i gcolúin 5 agus 6, cuirtear in iúl leis sin nach ndearnadh aon athrú ar na caighdeáin tástála agus go gcomhlíonfaidh an earra trealaimh mhuirí lena mbaineann na ceanglais a léirítear sa ró íochtarach (an dara ró).

(f) I gcás ina bhfuil níos mó ná dhá ró le haghaidh iontráil trealaimh mhuirí (amhail MED/1.2a), beidh ceanglais nuashonraithe na n-ionstraimí idirnáisiúnta sa ró is íochtaraí i leith na gceanglas a léirítear sna rónna uachtaracha.

1. **Fearais tarrthála**

Colún 2: Beidh feidhm ag IMO MSC/Ciorc.1628, IMO MSC.1/Ciorc.1629, IMO MSC.1/Ciorc.1630, IMO MSC.1/Ciorc.1631, IMO MSC.1/Ciorc.1632 agus IMO MSC.1/Ciorc.1633 i gcás inarb iomchuí seachas nuair a bheidh tosaíocht ag na hionstraimí sonrach dá dtagraítear i gColún 2.

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialacháin SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Baoithe tarrthála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.2a Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh árthach marthanais agus báid tarrthála Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.2a Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh árthach marthanais agus báid tarrthála Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)
MED/1.2a Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh árthach marthanais agus báid tarrthála Ró 3 de 3 Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnachta leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní úsáidfear ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh baoithe tarrthála Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)
MED/1.2b Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh baoithe tarrthála Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.2b Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh baoithe tarrthála Ró 3 de 3 Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnachta leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní dhéanfar ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/1.2c Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — seaicéid tarrthála Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — seaicéid tarrthála Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — seaicéid tarrthála Ró 3 de 3 Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnachta leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní dhéanfar ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/1.3 Comharthaí deataigh féinghníomhachtúcháin baoithe tarrthála Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.3 Comharthaí deataigh féinghníomhachtúcháin baoithe tarrthála Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.4 Baoithe tarrthála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.922, — IMO MSC.1/Ciorc.1304, — IMO MSC.1/Ciorc.1470.				
MED/1.5a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/1.5c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — cultacha frithnochta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046.				
MED/1.6a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/1.6c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála — cultacha frithnochta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046.				
MED/1.7 Áiseanna cosanta teirmeacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Bladhmanna paraisiúit roicéid (piriteicnic) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.8 Bladhmanna paraisiúit roicéid (piriteicnic) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F		12.8.2020
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Bladhmanna láimhe (piriteicnic) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.9 Bladhmanna láimhe (piriteicnic) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Comharthaí deataigh buacacha (piriteicnic) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III.				
MED/1.10 Comharthaí deataigh buacacha (piriteicnic) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III.				
MED/1.11 Fearais caitheamh líne Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/18, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.11 Fearais caitheamh líne Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/18, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.12 Raftaí tarrthála inséidte Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. Agus le haghaidh eatraimh seirbhíse fadaithe: — IMO MSC.1/Ciorc.1328.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/13, — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328.				
MED/1.13 Raftaí tarrthála righne Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú,	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — inséidte Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. Agus le haghaidh eatraimh seirbhíse fadaithe: — IMO MSC.1/Ciorc.1328.	B+D B+E B+F		
MED/1.14b Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — righin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328.				
MED/1.15 raftaí tarrthála iniompaithe a bhfuil téastar orthu Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. Agus le haghaidh eatraimh seirbhíse fadaithe: — IMO MSC.1/Ciorc.1328.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Cóirithe dobháite le haghaidh raftaí tarrthála (aonaid scaoilte hidreastatacha) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/13, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.811.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/1.17a Báid tarrthála Báid tarrthála a lainseáiltear le croch: — dúnta i bpáirt — go hiomlán dúnta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1423.				
MED/1.17b Báid tarrthála báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1423.				
MED/1.18 Báid tarrthála righne Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.19 Báid tarrthála teannta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Báid sábhála thapa: — teannta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094.				
MED/1.20b Báid sábhála thapa: — righin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Báid sábhála thapa: — righin-teannta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094.				
MED/1.21 Fearais lainseála trí bhíthin titime (crocha) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/33, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
Earra MED/1.22, fearais lainseála le haghaidh árthaí marthanais dobháite, – arna aistriú go MED/9/1.3.					
MED/1.23 Fearais lainseála le haghaidh báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/33, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
MED/1.24 Fearais lainseála rafta tarrthála (Crocha) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/12, — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.25 Fearais lainseála báid tarrthála thapa (Crocha) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
MED/1.26a Sásra scaoilte le haghaidh: — báid tarrthála agus báid sábhála (a lainseáiltear trí bhíthin titime) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ciorc.1419.				
MED/1.26b Sásra scaoilte le haghaidh: — raftaí tarrthála (a lainseáiltear trí bhíthin titime) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/1.26c Sásra scaoilte le haghaidh: — báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.27 Córais aslonnaithe muirí Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/15, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.28 Modh tarrthála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Dréimirí bordála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. III/11, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 5489:2008.	B+D B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/11, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO MSC.1/Ciorc.1285.				
MED/1.30 Ábhair sholaschomharthaíochta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún A.658(16), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
Earra MED/1.31, Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo árthaigh mharthanais, – arna aistriú go MED/5.17 agus MED/5.18.					
Earra MED/1.32, trasfhreagróir 9 GHz SAR (SART), – arna aistriú go MED/4.18.					
MED/1.33 Frithchaiteoir radair le haghaidh báid tarrthála agus báid sábhála (éighníomhach) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún A.384(X), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.164(78).	Nó: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.			
Earra MED/1.34, Compás maighnéadach Aicme B le haghaidh báid tarrthála agus báid sábhála, – arna aistriú go MED/4.23 é.					
Earra MED/1.35, trealamh múchta dóiteáin inaistrithe le haghaidh báid tarrthála agus báid sábhála – arna aistriú go MED/3.38 é.					
MED/1.36 Inneall tiomána báid tarrthála/báid sábhála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V.				
MED/1.37 Inneall tiomána báid sábhála – mótar transaim Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V.				
MED/1.38 Soilse cuardaigh le húsáid i mbáid tarrthála agus báid sábhála Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Soilse cuardaigh le húsáid i mbáid tarrthála agus báid sábhála Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.39 raftaí tarrthála oscailte iniompaithe Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) Iarscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) Iarscríbhinn 11. Agus le haghaidh eatraimh seirbhíse fadaithe: — IMO MSC.1/Ciorc.1328.	B+D B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) Iarscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) Iarscríbhinn 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1328.				
Earra MED/1.40, Ardaitheoir meicniúil píolóta, – aistríodh go MED/4.48 é.					
MED/1.41a Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid sábhála: — báid tarrthála a lainseáiltear le croch Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.41b Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid sábhála: — báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI.				
MED/1.41c Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid sábhála: — raftaí tarrthála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid sábhála: — báid sábhála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
MED/1.41e Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid sábhála: — báid sábhála thapa Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23,	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

Earra MED/1.42, Ardaitheoir meicniúil píolóta, – arna aistriú go MED/4.49.

MED/1.43 Báid sábhála righin-teannta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				

2. **Truailliú muirí a chosc**

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialacháin Marpol 73/78, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Trealamh le haghaidh scagadh ola (le haghaidh cion ola an eisiltigh nach sáraíonn 15 p.p.m.) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14.	— IMO Rún MEPC.107(49), arna leasú, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643.				
MED/2.2 Braiteoirí comhéadain ola/uisce Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 32.	— IMO Rún MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 32.				
MED/2.3 Méadair cion ola Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14.	— IMO Rún MEPC.107(49), arna leasú, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643.				

Earra MED/2.4, Aonaid phróiseála atá ceaptha le ceangail le trealamh deighilte ola/uisce atá ann cheana (le haghaidh cion ola an eisiltigh nach sáraíonn 15 p.p.m., – arna fhágáil bán d'aon turas.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Córas faireacháin agus rialála scaoilte ola le haghaidh tancaeir ola Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 31, — IMO MEPC.1/Ciorc.858.	— IMO Rún MEPC.108(49), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 31.				
MED/2.6a Córais séarachais (le húsáid ag longa paisinéirí i ngach réimse, lena n-áirítear limistéar speisialta Iarscríbhinn IV MARPOL). Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9.	— IMO Rún MEPC.227(64), lena n-áirítear roinn 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9.				
MED/2.6b Córais séarachais (le húsáid ag longa, seachas longa paisinéirí, i ngach réimse agus ag longa paisinéirí lasmuigh de limistéir speisialta Iarscríbhinn IV MARPOL). Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9.	— IMO Rún MEPC.227(64), lena n-áirítear roinn 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Loisceoirí ar bord loinge (Gléasraí loiscthe le cumais suas le 4 000 kW) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn VI, Rial. 16. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn VI, Rial. 16.	— IMO Rún MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.8 Anailíseoir NO_x a cuireadh ar bord go buan agus le húsáid ar bord de réir Cód Teicniúil NO_x 2008 Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 13 athbhreithnithe). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 13 athbhreithnithe), — IMO Rún MEPC.177(58)-(Cód teicniúil NO_x 2008), — IMO Rún MEPC.198(62).	— IMO Rún MEPC.177(58) - (NO_x Cód Teicniúil 2008), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
Earra MED/2.9, Trealamh a úsáideann modhanna teicniúla chun srian a chur le hastaíochtaí SO_x, – arna aistriú go MED/9/2.4.					
MED/2.10 Córais glantacháin gáis sceite ar bord Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe), — IMO Rún MEPC.259(68). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe).	— IMO Rún MEPC.259(68).	Scéim A: B+F G Scéim B: G	19.6.2018	

3. **Trealamh cosanta ar dhóiteáin**

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Clúdaigh príomhbhoird Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/3.2 Múchtóirí dóiteáin inaistrithe Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — SOLAS 74 Rial. II-2/19,	— EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC/Ciorc.1275.				
MED/3.3a Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): — éadaí cosanta neamh-fhrithchaitheacha comhraic dóiteáin Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 469:2005 lena n-áirítear A1:2006 agus AC:2006.	B+D B+E B+F		25.8.2024 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): — éadaí cosanta neamh-fhrithchaitheacha comhraic dóiteáin Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 469:2020	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.3b Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): — éadaí cosanta le haghaidh comhrac dóiteáin: éadaí frithchaiteacha le haghaidh comhrac dóiteáin speisialaithe Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 1486:2007.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.3c Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): — éadaí cosanta le haghaidh comhrac dóiteáin: éadaí cosanta le dromchla amuigh frithchaiteach Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— ISO 15538:2001. Nóta: Leibhéal 2.	B+D B+E B+F		
MED/3.4 Feistis comhraiceora dóiteáin: buataisí Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód FSS) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11 — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.5 Feistis comhraiceora dóiteáin: lámhainní Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 659:2003 lena n-áirítear A1:2008 agus AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód FSS) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				
MED/3.6 Feistis comhraiceora dóiteáin: clogad Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.4(48)-(Cód FSS) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				
MED/3.7 Gaireas análaithe féinchuimsitheach aerbhrú-oibrithe Nóta: chun é a úsáid i dtionóiscí a bhfuil earraí dainséaracha i gceist leo, tá masc de chineál brú dhearfaigh riachtanach. (Déan tagairt d'earra 7.1) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód FSS) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7,	— ISO 23269-2:2011 (múchadh dóiteáin – úsáid mhuirí amháin). Ní úsáidfear masc de chineál 1 a úsáidtear in MED/3.7 nó MED/7.1. Nóta: Beidh iall dhódhíonach chomhlachaithe a iarrtar le ISO 23269 § 4.28 MED deimhnithe mar earra MED 3.44 agus a úsáidfear i dteannta le gaireas análaithe agus beifear in ann í a cheangal le húim an ghairis nó le crios ar leith trí bhíthin smeach-chrúca ionas nach ndícheanglófar an gaireas análaithe nuair a oibreofar an iall. Léireoidh gaireas análaithe mhodúl B iall dhódhíonach MED mar chomhpháirt chomhcheangailte shainordaitheach.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC.1/Ciorc.1499, — IMO MSC.1/Ciorc.1555.				
MED/3.8 Gaireas análaithe aerlíne comhbhrúite Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7. Nóta: Níl an trealamh seo ach le haghaidh árthaí ardluais a thógtar faoi fhorálacha Chód HSC 1994.	— EN 14593-1:2005. Nó: — EN 14594:2005 lena n-áirítear AC:2005.	B+D B+E B+F		13.3.2021 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7.				
MED/3.8 Gaireas análaithe aerlíne comhbhrúite Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7. Nóta: Níl an trealamh seo ach le haghaidh árthaí ardluais a thógtar faoi fhorálacha Chód HSC 1994.	— EN 14593-1:2018. Nó: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Comhpháirteanna córas spréite le haghaidh spásanna lóistín, spásanna seirbhíse agus stáisiúin rialála atá coibhéiseach leis na cinn dá dtagraítear in SOLAS 74 Rial. II-2/12 (teoranta do bhuinní agus dá bhfeidhmíocht) (Áirítear buinní le haghaidh córais fhosaithe spréite, le haghaidh árthach ardluais (HSC) faoin earra seo). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.44(65), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8, — IMO MSC/Ciorc.912, — IMO MSC/Ciorc. 1556.	— IMO Rún A.800(19), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin spraeála uisce le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.	— IMO MSC/Ciorc.1165, arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/3.11a Rannáin aicme “A” agus “B” sláine dóiteáin: — rannán aicme “A” Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2, — IMO MSC/Ciorc.1120. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2. — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC.1/Ciorc.1434, — IMO MSC.1/Ciorc.1616	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1435.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Rannáin aicme “A” agus “B” sláine dóiteáin: — rannáin aicme “B” Nóta: I gcás nach ndearnadh tástáil ar bhulcaid d’aicme B ach ó thaobh amháin agus ina ndearnadh é a dhearadh le suiteáil leis an taobh nach ndearnadh tástáil air atá cóngarach don taobh de bhulcaid eile d’aicme B nach ndearnadh tástáil air, áireofar sa teastas scrúdú cineáil EC na coinníollacha faoinar féidir é a shuiteáil ar bord agus san am céanna á áirithiú go ndéantar leibhéal na cosanta a léirítear sna táblaí comhtháite dóiteáin ábhartha a áirítear i gCaibidil II-2/Rial.9.2 SOLAS Teorainneacha Teirmeacha agus Struchtúracha a chomhlíonadh i gcónaí. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.4, — IMO MSC/Ciorc.1120. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.4, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/3.12a Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — Comhlaí P/V Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	B+F		23.5.2019 (iii)
MED/3.12a Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — Comhlaí P/V Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				
MED/3.12a Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — Comhlaí P/V Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				
MED/3.12b Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — coscairí lasrach Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2010.	B+D B+E B+F		23.5.2019 (iii)
MED/3.12b Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — coscairí lasrach Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				
MED/3.12c Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — coscairí lasrach madhmtha Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú. — EN ISO 16852:2010.	B+D B+E B+F		23.5.2019 (iii)
MED/3.12c Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — coscairí lasrach madhmtha Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				
MED/3.12d Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — comhlaí ghaothaire ardluais Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	B+F		23.5.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — comhlaí ghaothaire ardluais Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
MED/3.12d Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i tancaeir: — comhlaí ghaothaire ardluais Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
MED/3.13 Ábhair neamhdhócháin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5,	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.14, Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin a threánn rannáin aicme “A” agus “B” – Earra a áirítear in MED/3.26 agus MED/3.27.					
MED/3.15a Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — píobáin agus feistis phlaisteacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún A.753(18), arna leasú, — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.15b Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — comhlaí Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.15c Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — cóimeálacha píobáin solúbtha agus cúititheoirí Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	Cóimeálacha píobáin solúbtha: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	B+D B+E B+F		1.7.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — cóimeálacha píobáin solúbtha agus cúititheoirí Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.15d Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — comhpháirteanna píobáin mhiotalaigh le séalaí athléimneacha agus leaistiméireacha Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10,	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC/Ciorc.1527.				
MED/3.16 Doirse dóiteáin Ró 1 de 1 Nóta: Tá comhpháirteanna córais rialála dorais dóiteáin faoi réir measúnú comhréireachta de réir earra MED 3.17.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC.1/Ciorc.1511.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1319	B+D B+E B+F		
MED/3.17 Comhpháirteanna córas rialála doirse dóiteáin Nóta: I gcás ina n-úsáidtear an téarma “comhpháirteanna córais” d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le comhpháirt aonair, le grúpa comhpháirteanna nó le córas iomlán a thástáil chun a áirithiú go bhfuil ceanglais idirnáisiúnta á gcomhlíonadh. Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Ábhair dromchla agus clúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — veinírí maisiúcháin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.18b Ábhair dromchla agus clúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — córais phéinteála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.18c Ábhair dromchla agus clúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — clúdaigh urláir Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Ábhair dromchla agus clúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — clúdaigh insliúcháin píobán Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.18e Ábhair dromchla agus clúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — greamacháin a úsáidtear i dtógáil rannáin aicme “A”, “B” agus “C” Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.18f Ábhair dromchla agus clúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — scannán duchtanna indóite Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Éadaitheoireachtaí, cuirtíní agus ábhair teicstíle chrochta agus scannáin teicstíle chrochta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1456, arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/3.20 — Troscán cumhdaithe Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a troscán cumhdaithe: — píosa iomlán troscáin (lena n-áirítear ábhar cumhdaigh, ábhar líonta agus raca neamh-inadhainte) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.20b troscán cumhdaithe: — ábhar clúdaigh le haghaidh aon ábhar líonta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), Iarscríbhinn 1 Cuid 8 Aguisín 3, arna leasú.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.20c troscán cumhdaithe: — ábhar cumhdaigh le haghaidh ábhar líonta lasairmhoillitheach (arna thástáil i gcomhcheangal sonrach arna bheartú le haghaidh cur i bhfeidhm níos leithne) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), Iarscríbhinn 1 Cuid 8 Aguisín 3, arna leasú.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.20d troscán cumhdaithe: — ábhar líonta lasairmhoillitheach Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3,	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), Iarscríbhinn 1 Cuid 8 Aguisín 3, arna leasú.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Comhpháirteanna easrach Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/3.22 Maolairí dóiteáin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
Earra MED/3.23, treánna duchta neamhdhócháin trí rannáin aicme “A” - arna fhágáil bán d’aon turas.					

1	2	3	4	5	6
Earra MED/3.24, tarphíobáin leictreacha a thrasnaíonn trí rannáin aicme “A” – arna fhágáil bán d’aon turas.					
MED/3.25 Fuinneoga dódhíonacha agus scutail taoibh aicmí “A” agus “B” Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 3, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.26a Treánna trí rannáin aicme “A”: — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc. 1488.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9.				
MED/3.26b Treánna trí rannáin aicme “A”: — treánna píobaí, duchtanna, truncaí etc. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc. 1488.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC.1/Ciorc. 1276.				
MED/3.27a Treánna trí rannáin aicme “B”: — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Treánna trí rannáin aicme “B”: — treánna píobaí, duchtanna, truncaí etc. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/3.28 Córais spréite uisce (teoranta do chinn aisréadóra) (Áirítear buinní le haghaidh córais fhosaithe spréite, le haghaidh árthaí ardluais (HSC) faoin earra seo). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.44(65), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8, — IMO MSC/Ciorc.912, — IMO MSC.1/Ciorc.1556.	— ISO 6182-1:2014. Nó: — EN 12259-1:1999 lena n-áirítear A1:2001, A2:2004 agus A3:2006.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Píobáin comhraic dóiteáin: — píobáin comhraic dóiteáin chothroma neamhshíothlaitheacha (raon an trastomhais inmheánaigh 25 mm go 52 mm) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		
MED/3.30a Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 1: (limistéar sábháilte) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.30a Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 1: (limistéar sábháilte) Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

Earra MED/3.31, Buinní le haghaidh córais fhosaithe spréite le haghaidh árthaí ardluais (HSC), scriostar é mar go n-áirítear faoi MED/3.9 agus MED/3.28 é.

MED/3.32 Ábhair dhódhíonacha (seachas troscán) le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1457.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Ábhair dhódhíonacha (seachas troscán) le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.34 Rannáin dhó-obacha le haghaidh árthach ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1457.				
MED/3.35 Doirse dóiteáin ar árthaí ardluais Ró 1 de 1 Nóta: Tá comhpháirteanna córais rialála dorais dóiteáin faoi réir measúnú comhréireachta de réir earra MED 3.17.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Maolairí dóiteáin ar árthaí ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.37a Treánna trí rannáin dhó-obacha ar árthaí ardluais: — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.37b Treánna trí rannáin dhó-obacha ar árthaí ardluais: — treánna píobán, duchtanna, truncaí etc. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Trealamh múchta dóiteáin inaistrithe le haghaidh báid tarrthála agus báid sábhála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		
MED/3.39 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin uisce ceocháin choibhéiseacha le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7,	— IMO MSC/Ciorc.1165, arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1313, — IMO MSC.1/Ciorc.1458.				
MED/3.40 Córais soilsithe (comhpháirteanna aonair) i ngar don urlár Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.	— IMO Rún A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		25.8.2024 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún A.752(18), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.				
MED/3.40 Córais soilsithe (comhpháirteanna aonair) i ngar don urlár Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.	— IMO Rún A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún A.752(18), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Feistí análaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas análaithe féinchuimsitheach comhbhrúite ciorcaid oscailte le masc iomlán nó cóimeálach píosa béil chun éalú Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC/Ciorc.849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003.	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Feistí análaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas análaithe féinchuimsitheach comhbhrúite ciorcaid oscailte agus cochall air le haghaidh éalú Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC/Ciorc.849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005.	B+D B+E B+F		
MED/3.41c Feistí análaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas análaithe féinchuimsitheach comhbhrúite ciorcaid iata Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC/Ciorc.849.	— ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.42a Córais támhgháis: Córas iomlán. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120.	— IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú.	G	12.8.2020	
MED/3.42b Córais támhgháis: — comhpháirteanna aonair: — sciúrthóir támhgháis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120.	— IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.42c Córais támhgháis: — comhpháirteanna aonair: — séidirí támhgháis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120.	— IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/3.43 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin le haghaidh trealamh cócaireachta domhainfhriochta (de chineál uathoibríoch nó láimhe) Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1433.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		15.11.2018 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin le haghaidh trealamh cócaireachta domhainfhriochta (de chineál uathoibríoch nó láimhe) Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1433.				
MED/3.44 Feistis comhraiceora dóiteán – iall Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, arna leasú, — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		3.9.2022 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Feistis comhraiceora dóiteán – iall — iallacha le haghaidh gaireas análaithe a fhormheastar faoi earra MED/3.7 agus earra MED/7.1 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, arna leasú, — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
MED/3.45 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin gáis coibhéiseacha (meán múchta, ceannchomhlaí agus buinní) spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO MSC/Ciorc.848, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.	— IMO MSC/Ciorc.848, arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Córais fosaithe múchta dóiteáin gáis choibhéiseacha le haghaidh spásanna innealra (córais aerasóil) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.	— IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, arna leasú.	B+D B+E B+F		
MED/3.47 Tiúchan le haghaidh córais fhosaithe múchta dóiteáin cúir ard-leathnaithe le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: Ní mór an córas fosaithe múchta dóiteáin cúir ard-leathnaithe (lena n-áirítear na córais sin a úsáideann aer taoibh istigh óna spásanna oibre le haghaidh a bhfeidhmíocht atá beartaithe), le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta a thástáil mar sin féin leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6.	— IMO MSC/Ciorc.670.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin úsáide logánta uisce-bhunaithe le húsáid i spásanna innealra de chatagóir A (Buinní agus tástálacha feidhmíochta). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO MSC.1/Ciorc.1387.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.49a Córais fhosaithe chomhrac dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóir speisialta: — córais fhorordaitheach-bhunaithe de réir IMO MSC.1/Ciorc. 1430 Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ciorc.1430.	B+D B+E B+F		1.1.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Córais fhosaithe chomhrac dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóir speisialta: — córais fhorordaitheach-bhunaithe de réir IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.49b Córais fhosaithe chomhrac dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóir speisialta: — córais fheidhmíochtbhunaithe de réir IMO MSC.1/Ciorc. 1430 Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19,	— IMO MSC.1/Ciorc.1430.	B+D B+E B+F		1.1.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.				
MED/3.49b Córais fhosaithe chomhrac dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóir speisialta: — córais fheidhmíochtbhunaithe de réir IMO MSC.1/Ciorc. 1430, Athbhreithniú 1 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.				
MED/3.50, Éadaí cosanta frithsheasmhach i gcoinne ionsaí ceimiceach, – earra arna aistriú go MED/9/3.9.					

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh rialála agus comhartha íochta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	Suiteálacha leictreacha i longa: — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		01.6.2019 (iii)
MED/3.51a Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh rialála agus comharthaíochta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7,	Suiteálacha leictreacha i longa: — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487.				
MED/3.51a Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh rialála agus comharthaíochta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487, — IMO MSC.1/Ciorc.1528.	Suiteálacha leictreacha i longa: — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51b Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1554.	— EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51c Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí teasa – brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7,	— EN 54-5:2000 lena n-áirítear A1:2002. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.				
MED/3.51c Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí teasa – brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-5:2000 lena n-áirítear A1:2002. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	28.2.2020 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.				
MED/3.51c Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí teasa – brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-5:2017. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2022 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.				
MED/3.51c Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí teasa – brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 4 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-5:2017 lena n-áirítear A1:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí deataigh: brathadóirí pointe a úsáideann solas scaipthe, solas tarchurtha nó ianúchán Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-7:2000 lena n-áirítear A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		31.8.2022 (iii)
MED/3.51d Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí deataigh: brathadóirí pointe a úsáideann solas scaipthe, solas tarchurtha nó ianúchán Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-7:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí lasrach: brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-10:2002 lena n-áirítear A1:2005. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51e Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí lasrach: brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-10:2002 lena n-áirítear A1:2005, Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí lasrach: brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-10:2002 lena n-áirítear A1:2005, Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51f Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — glaophointí láimhe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-11:2001 lena n-áirítear A1:2005. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — glaophointí láimhe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-11:2001 lena n-áirítear A1:2005. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)
MED/3.51f Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — glaophointí láimhe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-11:2001 lena n-áirítear A1:2005. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — aonraitheoirí gearrchiorcaid Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-17:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51g Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — aonraitheoirí gearrchiorcaid Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-17:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — aonraitheoirí gearrchiorcaid Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-17:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51h Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — gairis ionchuir/aschuir Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-18:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — gairis ionchuir/aschuir Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-18:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 (iii)
MED/3.51h Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — gairis ionchuir/aschuir Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-18:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — cáblaí Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.51i Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — cáblaí Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	22.5.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — cáblaí Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015, — IEC 60092-376:2017. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. Agus/nó: Cáblaí Dódhíonacha: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 nó IEC 60331-2:2009. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	28.3.2021 (iii)
MED/3.51i Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — cáblaí Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7,	— EN 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015 agus A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
Ró 4 de 4	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	Agus/nó: Cáblaí Dódhíonacha: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 nó IEC 60331-2:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015.			
MED/3.52 Múchtóirí dóiteáin neamhaistrithe neamhiniompartha Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Nó: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Nó: — ISO 11601:2008.	B+D B+E B+F		1.7.2020 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Múchtóirí dóiteáin neamhaistrithe neamhiniompartha Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Nó: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Nó: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.53 Gairis aláraim dóiteáin – sondálaithe Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-3:2001 lena n-áirítear A1:2002 agus A2:2006, — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. — IMO MSC.1/Ciorc.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Gairis aláraim dóiteáin – sondálaithe Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487.				
MED/3.53 Gairis aláraim dóiteáin – sondálaithe Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-3:2014 lena n-áirítear A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487.				
MED/3.54a Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 4: (limistéar sábháilte) Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999. Le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				
MED/3.54a Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 4: (limistéar sábháilte) Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 4: (limistéar sábháilte) Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh chórais O_2/ HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999. Le haghaidh chórais O_2/ HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	16.3.2017	3.6.2020 (iii)
MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 3 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 5 de 5 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	— EN 50104:2019. — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh chórais O_2/HC chomhcheangailte, sa bhreis air: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin – píobáin brainse cumaisc PN 16 Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— EN 15182-1:2007 lena n-áirítear A1:2009, — EN 15182-2:2007 lena n-áirítear A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)
MED/3.55a Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin – píobáin brainse cumaisc PN 16 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.55b Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin – píobáin bhrainse scairde mínchró agus/nó spraeála uillinne fosaithe amháin PN 16 Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 15182-1:2007 lena n-áirítear A1:2009, — EN 15182-3:2007 lena n-áirítear A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.55b Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin – píobáin bhrainse scairde mínchró agus/nó spraeála uillinne fosaithe amháin PN 16 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.56 Córais fhosaithe píobán comhraic dóiteáin: — spóil osáin ar a bhfuil osán leath-righin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Comhpháirteanna Córas Múchta Dóiteáin Cúir mheán-leathnaithe – córais fhosaithe táirgeachta cúir ar deic le haghaidh tancaer Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10.8.1, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 14, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1276.	— IMO MSC/Ciorc.798.	B+D B+E B+F		
MED/3.58 Comhpháirteanna fosaithe Córas Múchta Dóiteáin cúir íseal-leathnaithe le haghaidh Spásanna innealra agus Cosaint Deice Tancaer Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 14, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1276.	— IMO MSC.1/Ciorc.1312, — IMO MSC.1/Ciorc.1312 Ceart.1.	B+D B+E B+F		
MED/3.59 Cur leathnaithe le haghaidh Córais Fhosaithe Múchta Dóiteáin le haghaidh Tancaeir Cheimiceán Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11.	— IMO MSC.1/Ciorc.1312, — IMO MSC.1/Ciorc.1312 Ceart.1.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód FSS) 11, — IMO MSC/Ciorc.553.				
MED/3.60 Buinní le haghaidh córais fhosaithe múchta dóiteáin spraeála uisce faoi bhrú le haghaidh bhalcóiní na gcábán Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ciorc.1268.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.				
MED/3.61a Déanfar córais cúir ard-leathnaithe aeir faoi dhíon le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomraí taosctha lasta, spásanna feithicle agus spásanna róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta Nóta: Déanfar córais cúir ard-leathnaithe aeir an taoibh istigh nó an taoibh amuigh le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomraí taosctha lasta, spásanna feithicle agus róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta a thástáil leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC.1/Ciorc.1384.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO MSC.1/Ciorc.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Córais cúir ard-leathnaithe faoin aer le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomraí taosctha lasta, spásanna feithicle agus spásanna róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta Nóta: Déanfar córais cúir ard-leathnaithe aeir an taoibh istigh nó an taoibh amuigh le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomraí taosctha lasta, spásanna feithicle agus róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta a thástáil leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC.1/Ciorc.1384.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO MSC.1/Ciorc.1528.				
MED/3.62 Córais múchta púdar ceimiceáin thirim Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1.	— IMO MSC.1/Ciorc.1315.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/1. — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc. 1617 (foráil nua).				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 4 de 4 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 4 de 4 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 4 de 4 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféar pléascach: — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 rannáin aicme C Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.10.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.10, — SOLAS 74 Rial. II-2/3.33, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				
MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	21.7.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 3 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 5 de 5 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Córais treoraíochta aslonnaithe a úsáidtear mar mhalairt ar chórais soilse i ngar don urlár Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO MSC.1/Ciorc.1168.	— IMO MSC.1/Ciorc.1168.	B+D B+E B+F		
MED/3.67 Fearais comhraicthe dóiteáin cúir le haghaidh saoráid héileacaptair Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — IMO MSC.1/Ciorc.1431.	— EN 13565-1:2003 lena n-áirítear A1:2007.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 (ii)
MED/3.67 Fearais comhraicthe dóiteáin cúir le haghaidh saoráid héileacaptair Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 17.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.68 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin duchta sceite cocúis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin ábhartha, a bhí ann tráth a cuireadh ar bord iad, a chur i bhfeidhm. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Monatóir uisce móibíleach le haghaidh longa a tógadh an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiaidh sin atá deartha le cúig shraith de choimeádáin nó níos mó a iompar ar an deic aimsire nó os a chionn Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial.II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial.II-2/10, — SOLAS 74 Rial.II-2/19, — IMO MSC.1/Ciorc.1472, — IMO MSC.1/Ciorc.1550.	— IMO MSC.1/Ciorc.1472.	B+D B+E B+F		
MED/3.69 Monatóir uisce móibíleach le haghaidh longa a tógadh an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiaidh sin atá deartha le cúig shraith de choimeádáin nó níos mó a iompar ar an deic aimsire nó os a chionn Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial.II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial.II-2/10, — SOLAS 74 Rial.II-2/19, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 12, — IMO MSC.1/Ciorc.1472, — IMO MSC.1/Ciorc.1550.	— IMO MSC.1/Ciorc.1472.	B+D B+E B+F		
MED/3.70 Píobáin comhraic dóiteáin: — osáin leath-righne le haghaidh córais fhosaithe Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.71 Córais fhosaithe píobán comhraic dóiteáin — córais píobáin le píobán cothrom Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

4. **Trealamh loingseoireachta**

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Compás maighnéadach: — aicme A le haghaidh long Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.382(X), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G		29.8.2021 (i)
MED/4.1 Compás maighnéadach: — aicme A le haghaidh long Nóta: Níl feidhm ag IMO Rún MSC.302 (87) ach nuair is féidir leis an trealamh foláirimh a thabhairt agus a sheoladh go leictreonach chuig tríú píosa trealaimh. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.382(X),	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 1069:1973,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nóta: Agus i gcás ina bhfuil IMO Rún MSC.302(87) infheidhme: — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2:2018. Deireadh an nóta maidir le IMO Rún MSC.302(87)			
MED/4.1 Compás maighnéadach: — aicme A le haghaidh long Nóta: Níl feidhm ag IMO Rún MSC.302 (87) ach nuair is féidir leis an trealamh foláirimh a thabhairt agus a sheoladh go leictreonach chuig tríú píosa trealaimh. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.382(X), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nóta: Agus i gcás ina bhfuil IMO Rún MSC.302(87) infheidhme: — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Deireadh an nóta maidir le IMO Rún MSC.302(87)			
MED/4.2 Treoghléas tarchuir THD (modh maighnéadach) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011 +A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.2 Treoghléas tarchuir THD (modh maighnéadach) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Gíreachompás Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.424(XI), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.3 Gíreachompás Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.424(XI), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Gíreachompás Aistríodh go MED/4.65 Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.65. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	25.8.2021	
MED/4.4, Trealamh radair – earra arna aistriú go MED/4.34, MED/4.35 agus MED/4.36.					
MED/4.5, Áis bhreactha radair uathoibrigh (ARPA) – earra arna aistriú go MED/4.34.					
MED/4.6 Trealamh sondála fuaime Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19,	— EN ISO 9875:2001 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A.224(VII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.74(69) Iarscríbhinn 4, — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 9875:2000 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: — IEC 61162-1:2016 — IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 — IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.6 Trealamh sondála fuaime Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.224(VII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13,	— EN ISO 9875:2001 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 9875:2000 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.74(69) Iarscríbhinn 4, — IMO Rún MSC.302(87).	— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Trealamh tomhais luais agus faid (SDME) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.824(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61023:2007, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.7 Trealamh tomhais luais agus faid (SDME) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.824(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61023:2007, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.8, Uilleann stiúrach, rpm, táscaire airde – earra arna aistriú go MED/4.20, MED/4.21 agus MED/4.22.					
MED/4.9 Táscaire ráta iompaithe Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.526(13), — IMO Rún A.694(17),	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart. 1:2008, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart. 1.:2008, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.9 Táscaire ráta iompaithe Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart. 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.567(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart. 1:2008, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Earra MED/4.10, Treo-aimsitheoir, – Earra arna fhágáil bán d'aon turas.

Earra MED/4.11, trealamh Loran, – Earra arna fhágáil bán d'aon turas.

Earra MED/4.12, trealamh Chayka, – Earra arna fhágáil bán d'aon turas.

Earra MED/4.13, trealamh loingseoireachta Decca, – Earra arna fhágáil bán d'aon turas.

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Trealamh GPS Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-1 Eag. 2.0:2003, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Trealamh GPS Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Trealamh GPS Aistríodh go MED/4.63. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.15 Trealamh GLONASS Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.15 Trealamh GLONASS Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 Trealamh GLONASS Aistríodh go MED/4.63. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.16 Córas rialaithe treo-chinn (HCS) Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.342(IX), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79),	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.64(67) Iarscríbhinn 3, — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.16 Córas rialaithe treo-chinn (HCS) Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.342(IX), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.64(67) Iarscríbhinn 3,	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	27.11.2022 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Córas rialaithe treo-chinn (HCS) Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.342(IX), — IMO Rún A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.64(67) Iarscríbhinn 3, — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Earra MED/4.17, Ardaitheoir meicniúil píolóta, – aistríodh go MED/1.40 é.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Fearais aimsithe agus tarrthála (SRLD): — trasfhreagróir 9 GHz SAR (SART) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. III/26, — IMO Rún A.530(13), — IMO Rún A.802(19), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
Earra MED/4.19, Trealamh radair le haghaidh árthach ardluais, – arna aistriú go MED/4.37.					
MED/4.20 Táscaire uillinne stiúrach Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Táscaire uillinne stiúrach Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Táscaire imrothlaithe liáin Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — ISO 22554:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Táscaire imrothlaithe liáin Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Táscaire airde Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — ISO 22555:2007, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Táscaire airde Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Compás maighnéadach: — aicme B le haghaidh báid tarrthála agus báid sábhála Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.				
MED/4.23 Compás maighnéadach: — aicme B le haghaidh báid tarrthála agus báid sábhála Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.				
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.				

Earra MED/4.24, áis bhreactha radair uathoibrigh (ARPA) le haghaidh árthach ardluais, – arna aistriú go MED/4.37.

Earra MED/4.25, Áis rianaithe uathoibríoch (ATA), – arna aistriú go MED/4.35.

Earra MED/4.26, Áis rianaithe uathoibríoch (ATA), – arna aistriú go MED/4.38.

Earra MED/4.27, Áis bhreactha leictreonach, – arna aistriú go MED/4.36.

Earra MED/4.28, Córas droichid comhtháite, – arna aistriú go MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Taifeadán sonraí turais (VDR) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-1:2013 lena n-áirítear IEC 61996-1 Ceart. 1:2014, — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.333(90).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 61996-1 Eag. 2.0:2013-05 lena n-áirítear IEC 61996-1 Ceart.1:2014, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Taifeadán sonraí turais (VDR) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.333(90).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 lena n-áirítear IEC 61996-1 Ceart. 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Eag. 2.0: 2013-05 lena n-áirítear IEC 61996-1 Ceart. 1:2014, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 córas taispeána cairteacha leictreonacha agus faisnéise (ECDIS) agus cúltaca leis, agus córas taispeána cairteacha rastair (RCDS) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/27, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 61174 Eag. 4.0:2015, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.232(82), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1503. Athbhreithniú 1. [Níl cúltaca ECDIS agus RCDS infheidhme ach nuair a áirítear an fheidhmíocht in ECDIS. Léireoidh deimhniú mhodúl B cé acu a rinneadh na roghanna a thástáil nó nach ndearnadh].				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 córas taispeána cairteacha leictreonacha agus faisnéise (ECDIS) agus cúltaca leis, agus córas taispeána cairteacha rastair (RCDS) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/27, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.232(82), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1503. Athbhreithniú 1. [Níl cúltaca ECDIS agus RCDS infheidhme ach nuair a áirítear an fheidhmíocht in ECDIS. Léireoidh deimhniú mhodúl B cé acu a rinneadh na roghanna a thástáil nó nach ndearnadh].	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Eag. 4.0: 2015, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gíreachompás le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gíreachompás le haghaidh árthaí ardluais Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gíreachompás le haghaidh árthaí ardluais Aistríodh go MED/4.65. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.6. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	25.8.2021	
MED/4.32 Trealamh an chórais sainaitheanta uathoibríoch (AIS) uilíoch Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nóta: Ní bheidh ITU-RM 1371-5 (02-2014) infheidhme ach i gcomhréir le ceanglais IMO Rún MSC.74(69).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 61993-2:2012, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Trealamh an chórais sainaitheanta uathoibríoch (AIS) uilíoch Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nóta: Ní bheidh ITU-RM 1371-5 (02-2014) infheidhme ach i gcomhréir le ceanglais IMO Rún MSC.74(69).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Córas rialaithe rianaithe (ag obair ag luas an árthaigh ó íosluas ainlithe suas le 30 muirmhíle san uair) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62065 Eag. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Córas rialaithe rianaithe (ag obair ag luas an árthaigh ó íosluas ainlithe suas le 30 muirmhíle san uair) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Eag. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Trealamh radair CAT 1 Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Trealamh radair CAT 1 Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Trealamh radair CAT 1 Aistríodh go MED/4.64 Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.35 Trealamh radair CAT 2 Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62388 Eag. 2.0:2013-06, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Trealamh radair CAT 2 Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Trealamh radair CAT 2 Aistríodh go MED/4.64. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastais nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.36 Trealamh radair CAT 3 Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Trealamh radair CAT 3 Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Trealamh radair CAT 3 Aistríodh go MED/4.64. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.37 Trealamh radair le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais (CAT 1H agus CAT 2H) Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Trealamh radair le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais (CAT 1H agus CAT 2H) Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Trealamh radair le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais (CAT 1H agus CAT 2H) Aistríodh go MED/4.64. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38a Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1C Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1C Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1C Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1C Nóta: Déanfar teastas nua de réir MED/4.64 CAT 1. Ró 4 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38b Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2C Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2C Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2C Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2C Nóta: Déanfar teastas nua de réir MED/4.64 CAT 2. Ró 4 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38c Trealamh radair formheasta le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1HC Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Trealamh radair formheasta le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1HC Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1HC Nóta: Déanfar teastas nua de réir MED/4.64 CAT 1H. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38d Trealamh radair formheasta le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2HC Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62388 Eag. 2.0:2013-06. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — EN 62388:2013.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Trealamh radair formheasta le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2HC Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2HC Nóta: Déanfar deimhniúchán nua de réir MED/4.64 CAT 2H. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.39 Frithchaiteoir radair – cineál éighníomhach Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Córas rialaithe treo-chinn le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.822(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Córas rialaithe treo-chinn le haghaidh árthaí ardluais Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.822(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Treoghléas tarchuir THD (modh GNSS) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 62288:2014. Nó: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07. Agus de réir mar is infheidhme: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011 +A1:2016. Nó: IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Treoghléas tarchuir THD (modh GNSS) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus de réir mar is infheidhme: — sraith EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Nó: — sraith IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Teilgeoir le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
MED/4.43 Trealamh oíche le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.94(72), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79).	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 62288:2014. Nó: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Glacadóir rabhcháin difreálach le haghaidh trealamh DGPS agus DGLONASS Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.114(73).				
MED/4.44 Glacadóir rabhcháin difreálach le haghaidh trealamh DGPS agus DGLONASS Aistríodh go MED/4.63 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
Earra MED/4.45, Saoráidí cairte le haghaidh radair longiompartha, – earra arna scriosadh, mar go gcumhdaítear le MED/4.38 é.					
MED/4.46 Treoghléas tarchuir THD (modh gíreascópach) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Treoghléas tarchuir THD (modh gíreascópach) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Taifeadán sonraí turais simplithe (S-VDR) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/20.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.163(78), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Taifeadán sonraí turais simplithe (S-VDR) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.163(78), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
Earra MED/4.48 “Ardaitheoir meicniúil píolóta” fágtar bán é d’aon turas (mar go luaitear in IMO Rún MSC.308(88), atá i bhfeidhm ón 1 Iúil 2012: “Ní úsáidfear ardaitheoirí píolóta meicniúla”.					
MED/4.49 Dréimire píolóta Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/23, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/23, — IMO Rún A.1045(27), — IMO MSC/Ciorc.1428.	— IMO Rún A.1045(27), arna leasú, — ISO 799:2004.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (i)
MED/4.49 Dréimire píolóta Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/23, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/23, — IMO Rún A.1045(27), — IMO MSC/Ciorc.1428.	— IMO Rún A.1045(27), arna leasú, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
MED/4.50 Trealamh DGPS Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004,	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-1:2003, — IEC 61108-4:2004, — sraith IEC 61162: — IEC 61162-1:2016 — IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 — IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Trealamh DGPS Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Trealamh DGPS Aistríodh go MED/4.63. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.51 Trealamh DGLONASS Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Trealamh DGLONASS Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Trealamh DGLONASS Aistríodh go MED/4.63 Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.52 Lampa comharthaithe sholas an lae Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.95(72), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 25861:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
MED/4.53 Feabhsaitheoir sprice radair Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				
MED/4.54 Gaireas treoshuímh compáis Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G		12.8.2023 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19.				
MED/4.54 Gaireas treoshuímh compáis Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Fearais aimsithe agus tarrthála (SRLD): Trealamh AIS SART Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. IV/14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. IV/7, — IMO Rún MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61097-14:2010. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		
MED/4.56 Trealamh Galileo Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.813(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79),	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.233(82), — IMO Rún MSC.302(87).	IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.56 Trealamh Galileo Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.233(82), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Trealamh Galileo Aistríodh go MED/4.63. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.57 Córas aláraim faire droichid loingseoireachta (BNWAS) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.128(75), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1474.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Córas aláraim faire droichid loingseoireachta (BNWAS) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.128(75), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1474.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Córas glactha sondála Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.86(70), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Córas glactha sondála Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.86(70), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Córas loingseoireachta comhtháite Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Eag. 1.0:2012-12. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Eag. 1.0:2012-12.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Córas loingseoireachta comhtháite Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Eag. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Eag. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Córas loingseoireachta comhtháite Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 61924-2:2013 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2:2012 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 3C Ró 1 de 2 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 3C Nóta: Déanfar teastas nua de réir MED/4.64 CAT 3. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.61 Trealamh radair le haghaidh feidhmiúcháin árthaigh ardluais — CAT 3H Ró 1 de 2 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87),	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.61 Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 3H Nóta: Déanfar deimhniúchán nua de réir MED/4.64 CAT 3H. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.62 Trealamh radair formheasta le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 3HC Ró 1 de 2 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII),	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.62 Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 3HC Nóta: Déanfar deimhniúchán nua de réir MED/4.64 CAT 3H. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh teastas nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.63 Trealamh GNSS A ionchorpraíonn ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas: — Trealamh GPS (Aistríodh ó Ex MED/4.14) — Trealamh GLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.15) — Trealamh DGPS (Aistríodh ó Ex MED/4.50) — Trealamh DGLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.51) — Trealamh Galileo ((Arna aistriú ó Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) (Feidhmíocht nua) Nóta: Tá Galileo agus Beidou fós i mbun chéim na tástála, dá bhrí sin ní féidir iad a úsáid ach sa bhreis ar GPS agus/nó DGPS agus/nó GLONASS agus/nó DGLONASS. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — IMO Rún MSC.112(73). Trealamh GLONASS: — IMO Rún MSC.113(73). Trealamh DGPS: — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73). Trealamh DGLONASS: — IMO Rún MSC.113(73),	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — EN 61108-1:2003. Trealamh GLONASS: — EN 61108-2:1998, Trealamh DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Trealamh DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Trealamh Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS) (Feidhmíocht nua): — EN IEC 61108-5:2020.	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.114(73), Trealamh Galileo: — IMO Rún MSC.233(82). Beidou: — IMO Rún MSC 379(93).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003. Trealamh GLONASS: — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998. Trealamh DGPS: — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Trealamh DGLONASS: — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. Trealamh Galileo: — IEC 61108-3:2010.			

1	2	3	4	5	6
		Beidou (BDS) (Feidhmíocht nua): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.64 Trealamh radair — CAT 1 (Aistríodh ó Ex MED/4.34) — CAT 2 (Aistríodh ó Ex MED/4.35) — CAT 3 (Aistríodh ó Ex MED/4.36) — CAT 1H (Aistríodh ó Ex MED/4.37) — CAT 2H (Aistríodh ó Ex MED/4.37) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, Agus le haghaidh Árthaí Ardluais: — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013 lena n-áirítear IEC 62388 Ceart. 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06 lena n-áirítear IEC 62388 Ceart. 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.65 Gíreachompás (Aistríodh ó Ex MED/4.3) (Aistríodh ó Ex MED/4.31) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh gíreachompáis: — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.424(XI), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). Le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún.A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin le haghaidh gíreachompáis: — ISO 8728:2014. Agus sa bhreis air sin le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — ISO 16328:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin le haghaidh gíreachompáis: — ISO 8728:2014. Agus sa bhreis air sin le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

5. **Trealamh radachumarsáide**

Nótaí is infheidhme maidir le roinn 5: Trealamh radachumarsáide.

Colún 3: I gcás ceanglais chodarsnacha idir IMO MSC/Ciorc.862 agus na caighdeáin tástála táirge, beidh tosaíocht ag ceanglais IMO MSC/Ciorc.862.

Colún 3: I gcás coinníollacha codarsnacha, ceanglais chodarsnacha agus tástálacha codarsnacha idir Tábla 5 agus Tábla 6 de IEC 60945 agus caighdeáin liostaithe eile (i.e. caighdeáin ETSI), beidh tosaíocht ag caighdeáin, ceanglais agus tástálacha IEC 60945.

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 1 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).				
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 2 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 3 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 4 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 5 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 6 de 6 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95),	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 1 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 2 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 3 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 4 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 5 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 6 de 6 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1:2004-06. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-6: 2005.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-6: 2005.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 3 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — IEC 61097-6: 2005.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 5 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32.				
MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012.			
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32.				
MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 3 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32.	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016.			
MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32.	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4 2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 5 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO Rún MSC.431(98) (foráil nua), — IMO COMSAR/Ciorc.32.	— EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 Trealamh a ghabhann faisnéis maidir le sábháilteacht na mara (MSI) (glacadóir NBDP HF) Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10.	B+D B+E B+F		1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.699(17), — IMO Rún A.700(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1 Eag.4.0:2010-11 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10.			
MED/5.5 Trealamh a ghabhann faisnéis maidir le sábháilteacht na mara (MSI) (glacadóir NBDP HF) Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10,	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.699(17), — IMO Rún A.700(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10.			
MED/5.5 Trealamh a ghabhann faisnéis maidir le sábháilteacht na mara (MSI) (glacadóir NBDP HF) Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10,	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.699(17), — IMO Rún A.700(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7,	— IMO MSC/Ciorc.862, Nóta: Níl IMO MSC/Ciorc.862 infheidhme ach amháin maidir leis an ngaireas cianghníomhachtúcháin roghnach, agus ní maidir le EPIRB féin. — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 066 V1.3.1:2001-01.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A.662(16), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.696(17), — IMO Rún A.810(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, Nóta: Níl IMO MSC/Ciorc.862 infheidhme ach amháin maidir leis an ngaireas cianghníomhachtúcháin roghnach, agus ní maidir le EPIRB féin. — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-2 eag3.0:2008.			
Earra MED/5.7, EPIRB bhanda L (INMARSAT), – arna fhágáil bán d'aon turas.					
Earra MED/5.8, Glacadóir MF DSC, – arna fhágáil bán d'aon turas.					
Earra MED/5.9, gineadóir Aláraim Dhá Thon, – arna fhágáil bán d'aon turas.					
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 1 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 2 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 3 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02,	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 4 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17),	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 5 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 6 de 6 (RÓ NUA)	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 1 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 2 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 3 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1 2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 4 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 5 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 6 de 6 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/5.12 stáisiúin talún ar bord loinge (SES) Inmarsat-B scriosadh an t-earra seo mar gur cuireadh deireadh le Seirbhís SES Inmarsat-B an 31 Nollaig 2016.					
MED/5.13 SES Inmarsat-C Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — Sraith IEC 61162.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), Nóta le haghaidh Rún A.644(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn Inmarsat C SES le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 SES Inmarsat-C Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1 Eag.4.0:2010-11 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), Nóta le haghaidh Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn Inmarsat C SES le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 SES Inmarsat-C Ró 3 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), Nóta le haghaidh Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn Inmarsat C SES le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 SES Inmarsat-C Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), Nóta le haghaidh Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn Inmarsat C SES le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 SES Inmarsat-C Ró 5 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), Nóta le haghaidh Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn Inmarsat C SES le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Ró 1 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Ró 2 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Ró 3 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC.1/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Ró 4 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15),	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Ró 5 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
Ró 6 de 6 (RÓ NUA)	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 1 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — Sraith IEC 61162.	B+D B+E B+F		21.3.2019 (iii)
MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 2 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011,			
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1 Eag.4.0:2010-11 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06.			
MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 3 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016,			
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 le A1:2016.			
MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 4 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 5 de 6	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 6 de 6 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/5.16 Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo aerloingseoireachta Ex. MED/9/5.8 Ró 1 de 1 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008. Nó: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta SOLAS 74/2009 Rial. IV/7, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.80(70), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — Coinbhinsiún ICAO, Iarscríbhinn 10, Rialacháin Raidió.				
MED/5.17 Gaireas iniompartha radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.4.1:2004-12, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B+D B+E B+F		7.12.2018 (iii)

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.809(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Gaireas iniompartha radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0:2015-12. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.3.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.809(19),				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Gaireas iniompartha radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.809(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	1.11.2020 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Gaireas iniompartha radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 4 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.809(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Gaireas fosaithe radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.1.1:2000-10. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996.	B+D B+E B+F		7.12.2018 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.809(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Gaireas fosaithe radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.809(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.19 – Earra arna scriosadh mar go bhfuil deireadh curtha le seirbhís Inmarsat F77 ón 1 Nollaig 2020 ar aghaidh.					
MED/5.20 Gaireas radaiteileafóin dhá threo comhraiceora dóiteán Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/2. — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Treoir ATEX 2014/34/EU. a) Raidiónna UHF iniompartha: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) Raidiónna VHF iniompartha: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2014 Rial. II-2/10. — IMO Rún A.694(17), — IMO MSC.1Ciorc 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019) (foráil nua).				

1	2	3	4	5	6
		Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Treoir ATEX 2014/34/EU. a) Raidiónna UHF iniompartha: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) Raidiónna VHF iniompartha: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04.			
MED/5.21 Córas cumarsáide comhtháite (ICS) Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. — IMO Rún A694(17), — IMO Rún A.811(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1389,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 lena n-áirítear IEC 61924-2: Ceart. 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — I gcás fheidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/Ciorc.32. — I gcás fheidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais feidhmíochta is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin.	Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — I gcás fheidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin.			
MED/5.22 Stáisiúin talún ar bord loinge le húsáid in GMDSS Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 Ex MED/9/5.9. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F		25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rún A694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.434(98), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
		Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.			
MED/5.22 Stáisiúin talún ar bord loinge le húsáid in GMDSS Trealamh Inmarsat C: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 Trealamh Immarsat Fleet Broad Band (FBB) agus trealamh Iridium: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158 Ex MED/9/5.9. Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.434(98), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh threalamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh threalamh Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862,	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
		— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh threalamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh threalamh Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **Trealamh a cheanglaítear faoi COLREG 72**

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/6.1 Soilse loingseoireachta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — COLREG 72 Iarscríbhinn I/14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — COLREG 72 Iarscríbhinn I/14, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.253(83).	— EN 14744:2005 lena n-áirítear AC:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — EN 14744:2005 lena n-áirítear AC:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

7. **Trealamh sábháilteachta eile**

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/7.1 gaireas análaithe féinchuimsitheach aerbhrú-oibrithe chun dul isteach i spás gáis-líonta agus chun oibriú ann (Earra nua a tugadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/773, déan tagairt d'earra 3.7) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial.II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód FSS) 14, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 14, — IMO MSC.1/Ciorc.1499.	— ISO 23269-3:2011. Nóta: Iall dhódhíonach bhainteach (MED 3.44): Úsáidfear iall i dteannta leis an ngaireas análaithe a bheifear in ann a cheangal le húim an ghairis nó le crios ar leith trí bhíthin smeach-chrúca ionas nach ndícheanglófar an gaireas análaithe nuair a oibreofar an iall. Léireoidh gaireas análaithe aeir mhodúl B an iall dhódhíonach MED mar chomhpháirt chomhcheangailte shainordaitheach.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. **Trealamh faoi SOLAS Caibidlí II-1**

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/8.1 Brathadóirí leibhéil uisce Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291.	B+D B+E B+F		22.11.2019 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1464 Athbhreithniú 1.				
MED/8.1 Brathadóirí leibhéil uisce Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1464 Athbhreithniú 1.				

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/8.1 Brathadóirí leibhéil uisce Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Ceart1:2013 agus Ceart2:2015, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1572.				

9. **Trealamh nach bhfuil an tacar caighdeán le haghaidh deimhniú MED iomlán ina leith**

Nótaí is infheidhme maidir le roinn 9:

Measatar tacar caighdeán le haghaidh deimhniú MED a bheith iomlán sna cásanna seo a leanas:

Forálacha IMO le haghaidh:

— cineálcheadú,

— ceanglais iompair, agus

— caighdeáin tástála

atá ar fáil agus iomchuí.

1. *Fearais tarrthála*

Uimh.	Ainmniú an earra
MED/9/1.1	Frithchaiteoir radair le haghaidh raftaí tarrthála
MED/9/1.2	Ábhair tumchultacha
MED/9/1.3	Fearais lainseála le haghaidh árthaí marthanais dobháite
MED/9/1.5	Córas aláraim fógartha poiblí agus éigeandála ginearálta (nuair a úsáidtear mar ghaireas aláraim dóiteáin é beidh feidhm ag earra MED/3.53)
MED/9/2.3	Trealamh a úsáideann modhanna coibhéiseacha chun astaíochtaí NO_x ar bord a laghdú
MED/9/2.4	Trealamh a úsáideann modhanna teicneolaíocha eile chun astaíochtaí SO_x a theorannú
MED/9/2.5	Anailíseoirí NO_x ar bord a úsáideann modh tomhais seachas an Modh Tomhais Dhírigh agus Faireacháin de Chód Teicniúil NO_x 2008

2. *Trealamh cosanta ar dhóiteáin*

Uimh.	Ainmniú an earra
MED/9/3.8	Lampa sábháilteachta leictreach
MED/9/3.9	Éadaí cosanta atá frithsheasmhach i gcoinne ionsaí ceimiceach
MED/9/3.13	Gaireas análaithe aerlíne comhbhrúite (Árthach Ardluais)
MED/9/3.21	Comhpháirteanna córas múchta dóiteáin le haghaidh taisceadáin phéinte agus taisceadán leachta inlasta
MED/9/3.24	Aonaid Riarthóra Cúir Inaistrithe
MED/9/3.26	Córais breosla ghásaigh a úsáidtear chun críoch tís (comhpháirteanna)
MED/9/3.27	Comhpháirteanna Córas Fosaithe Múchta Dóiteáin Gáis (CO_2).
MED/9/3.31	Córas Spraeála Uisce Lámhoibrithe
MED/9/3.33	Píobáin dóiteáin atá > 52 mm ar trastomhas

3. *Trealamh loingseoireachta*

Uimh.	Ainmniú an earra
MED/9/4.11	Trealamh GPS/GLONASS comhcheangailte
MED/9/4.20	Córas rialúcháin rianaithe le haghaidh árthaí ardluais
MED/9/4.33	Córas rialúcháin rianaithe (a oibríonn ar luas longa ó 30 muirmhíle san uair agus níos mó)
MED/9/4.37	Claonmhéadar leictreonach
MED/9/4.66	Foilseacháin mhuirí i bhfoirm dhigiteach mar a sainmhínítear le SOLAS V 27

4. *Trealamh radachumarsáide*

Uimh.	Ainmniú an earra
MED/9/5.8	Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo aerloingseoireachta – arna aistriú go MED/5.16

5. *Trealamh a cheanglaítear faoi COLREG 72*

Uimh.	Ainmniú an earra
MED/9/6.2	Fearais fuaimchomharthaíochta
MED/9/6.4	Cumarsáid ghutha agus sonraí dhá threo le Seirbhís um chúnamh teilileighis (TMAS)
MED/9/6.5	Córas comharthaithe sondála feistithe aghaidh siar chun ainlithe tionlacain agus éigeandála a léiriú

6. *Trealamh sábháilteachta eile*

Uimh.	Ainmniú an earra
MED/9/7.1	Ionstraim lódála
MED/9/7.2	Brathadóirí leibhéil uisce ar bhulc-iompróirí

7. *Trealamh SOLAS Caibidlí II-1*

Uimh.	Ainmniú an earra
MED/9/8.1	Tacair ghineadóra le tosú in aimsir fhuar (tachtairí)