A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1085 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. július 2.)

a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a Hammars Verkstad AB által gyártott Hammars vedklipp 5,5 hk és Hammars vedklipp 7,5 hk rönkvágó szalagfűrészgépek forgalombahozatalának megtiltására Svédország által hozott intézkedésekről

(az értesítés a C(2015) 4428. számú rendelettel történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Svédország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Hammars Verkstad AB (Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svédország) által gyártott Hammars vedklipp 5,5 hk és Hammars vedklipp 7,5 hk rönkvágó szalagfűrészgépek forgalombahozatalának megtiltását célzó intézkedéseket vezetett be.

(2) A gépek a 2006/42/EK irányelvnek megfelelően CE-jelöléssel voltak ellátva.

(3) Svédország azzal indokolta intézkedését, hogy a rönkvágó gépek nem felelnek meg a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.1.2. (A biztonság beépítésének alapelvei) és 1.3.7. (A mozgó részekkel kapcsolatos veszélyek) pontjaiban foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, ugyanis a gépek nincsenek ellátva a mozgó részeket fedő védőburkolattal vagy védőberendezésekkel, ami kockázati forrást jelent.

(4) A Bizottság felkérte a Hammars Verkstad AB-t a Svédország által hozott intézkedéssel kapcsolatos észrevételei megtételére.

(5) A Hammars Verkstad azt válaszolta, hogy a fűrészt és rönkhasítót egyaránt kiváltó gép rendszerként szemlélve összességében sokkal kevésbé veszélyes a használójára nézve. A Bizottság felkérte a gyártót a megfelelőségértékelési eljárás keretében megállapított kockázati osztály alátámasztására szolgáló dokumentumok benyújtására érve alátámasztása érdekében. Erre a felkérésre nem érkezett válasz.

(6) A Svédország által benyújtott bizonyítékok vizsgálata megerősíti, hogy a Hammars Verkstad AB (Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svédország) által gyártott Hammars vedklipp 5,5 hk és Hammars vedklipp 7,5 hk rönkvágó szalagfűrészgépek nem felelnek meg a 2006/42/EK irányelvben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a megfelelés hiánya pedig súlyos kockázatot jelent a gépet használók testi épségére nézve. Ezért helyénvaló a Svédország által hozott intézkedést indokoltnak tekinteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Hammars Verkstad AB (Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svédország) által gyártott Hammars vedklipp 5,5 hk és Hammars vedklipp 7,5 hk rönkvágó szalagfűrészgépek forgalombahozatalának megtiltását célzó, Svédország által hozott intézkedések indokoltak.

([1]) HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 2-án.

a Bizottság részéről
Elżbieta BIEŃKOWSKA
a Bizottság tagja