KLAIDŲ IŠTAISYMAS

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai, klaidų ištaisymas

(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 139, 2016 m. gegužės 26 d.)

463 puslapis, 14 priedėlio 14.1 lentelės „Žemynkryptės ryšio linijos parametrai“ D13a įrašo eilutės 3 skiltis:

yra: „16 bitų ± 1 bit of FM0 coded „1“ bits“,

turi būti: „16 bitų ± 1 FM0 bitas, koduotas „1“ bitais“;

464 puslapis, 14 priedėlio lentelės „Aukštynkryptės ryšio linijos parametrai“ pavadinimas:

yra: „*2 lentelė.*

Aukštynkryptės ryšio linijos parametrai“,

turi būti: „*14.2 lentelė.*

Aukštynkryptės ryšio linijos parametrai“.